



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 22 Julio 2016		1.2 Hora de inicio 10:00	1.3 Hora de término 13:15
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLAN SECCIONAL LOMAS DE MONTEMAR		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EN OPERACIÓN	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMUNA DE CONCÓN - SECCIONAL LOMAS MONTEMAR.			
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		Domicilio: SANTA LAURA N° 567 CONCÓN	
RUT o RUN: 73.568.600-3	Teléfono: 32-381 6001	Email: alcaldia@concom.cl	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ		Domicilio: SANTA LAURA N° 567 CONCÓN.	
RUT o RUN: 6.687.318-6	Teléfono: 32-381 6001	Email: alcaldia@concom.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: ALBERTO RADRIGAN RODRIGUEZ		Domicilio: SAN AGUSTÍN 950 CONCÓN	
RUT o RUN: 11.480.968-3	Teléfono: 32-381 6090	Email: SAN AGUSTIN 950 CONCÓN.	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	--------------------------------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- MANEJO y CONDUCCIÓN DE AGUA LLUVIAS
- PLAN SEGUIMIENTO AMBIENTAL

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 446 / 99
RCA N° 176 / 12

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): Georreferenciación
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

7. OBSERVACIONES

1: SE INICIA LA ACTIVIDAD CON REUNIÓN INFORMATIVA CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DONDE SE INFORMA DE LA MATERIA ESPECÍFICA ~~DE~~ OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN, LA NORMATIVA PERTINENTE, EL RECONOCIMIENTO DE LA INSPECCIÓN Y UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS PARA DOCUMENTAR Y REGISTRAR EL ESTADO DE AVANCE EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS FISCALIZADOS. EL PERSONAL QUE ACOMPAÑA ESTA REUNIÓN FUE: MARCO TRITINI (DIRECTOR SECPLA); ALBERTO PADRIGAN ROBLETT (DIRECTOR (S) OBRAS MUNICIPALES). GERARDO VEGAS (ENC. (S) EMERGENCIAS) Y DANIELA CHACÓN (ENC. (S) MEDIO AMBIENTE). POSTERIORMENTE SE REALIZA RECONOCIMIENTO POR TODA LA QUEREBADA LAS TEMAS CON EL PERSONAL MUNICIPAL ~~Y~~ Y SE SUMA A LA ACTIVIDAD PERSONAL FISCALIZADOR DE DOH-MOP SR ARTURO SANDOVAL.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo al Recorrido Planificado se constataron los siguientes Hechos.

- ① OFICINA D.O.M.: CONSULTADO EL SR RADRIGAN por los Proyectos de Urbanización contemplados en este Plan Seccional, indica que los Proyectos consisten en loteo, Agua Potable, Alcantarillado, Pavingentación, Conducción de Gas, Telecomunicaciones, Alumbrado Público, Electricidad, Áreas Verdes y Paisajismo. Al mismo tiempo señala que actualmente hay un Sector que todavía está en construcción y que aproximadamente entre un 10 a 15% faltaría por ejecutar.

El Sr. Radrigán indicó que respecto a las aguas lluvias en este sector llega la mayoría de las aguas del sector alto y que la única parte que faltaría por ejecutar es la llamada "Quebrada Las Pemas" ubicada desde Calle Las Violetas hasta Calle Vencera. Consultado el Titular con el Proyecto Visto por DOP mediante Ord DOP RV N° 186 (12.02.16), dice desconocen de este Proyecto y que ellos se enteraron que existe Proyecto ingresado para revisión de DOP sólo por el Oficio que les llegó en Abril de 2016. Según sus averiguaciones este Proyecto lo habría presentado la inmobiliaria RECONSA en nombre del Municipio de Concón. Consultado el Sr. Radrigán señaló que existe ordenanza Municipal que Norma la construcción y Urbanización del Seccional. Respecto a los Colectores señala que estos se ubica a lo largo

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

DE TODA LA QUEBRADA. Se consulta si existe algún documento formal de parte del Municipio dirigido a la DDT, solicitando copia del Proyecto visado en febrero de 2016, éste señala que hasta la fecha no existe esta formalización y que en breve plazo lo solicitarán porque desconocen el documento que aprobó la DDT.

- (2) INICIO DE QUEBRADA: Se inició Reconocido a lo largo de la Quebrada desde Puente de Atraveso de la misma ubicado en Puente Las Voletas con coordenadas 263749 (E); 6353406 (N). El Sistema de Atraveso del Puente consiste en 3 Traveses de Hormigón de 1m de diámetro c/u. Este sector se encuentra limpio, sin obstrucciones. A continuación a unos 100 metros aguas abajo de este Puente se constató la realización de actividades y faenas de tala de árboles de la especie Eucalipto mediante motosierras. Se constata una cantidad indeterminada de árboles y troncos ya cortados y trozados además de una gran cantidad de ramas en ambas laderas de la Quebrada. Todo este material (troncos y ramas) están acumulando en el sector donde se estrecha la Quebrada y que no fue posible seguir avanzando en su reconocimiento. Consultado el Titular por esta tala, indicó que es un trabajo mandatado por el Municipio para eliminar todos los objetos que puedan perjudicar la actual condición de la Quebrada. Se le consultó al Sr. Titular si existía algún cronograma

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

PARA ESTAS LABORES Y SE SEÑALÓ QUE NO EXISTÍA TAL DOCUMENTO NI TAMPOCO PLAZO PARA SU FINALIZACIÓN. DE ACORDO A LO SEÑALADO EN TENENGO POR EL FISCALIZADOR DE DOT-MOP SR. ARTURO SANDOVAL, LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA TALA DE ARBOLES, OBSTACULIZAN EL DESARROLLO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA, GENERANDO POCO A POCO UNA REPRESA DE TRONCOS Y RAMAS, QUE SERÍA NECESARIO ELIMINAR AL BREVE PLAZO. LA PROFUNDIDAD DE LA QUEBRADA EN ESTE LUGAR ES DE APROXIMADAMENTE UNOS 5 a 6 metros, RESPECTO AL NIVEL DE LAS CASAS ALDEAÑAS.

- ③ SECTOR MEDIO QUEBRADA: EL SECTOR MEDIO DE ESTA QUEBRADA SE UBICA EN LA CALLE PASAJE MADALENA PAR ALUNA N° 389, EN ESTE LUGAR EXISTE UNA BARRERA METÁLICA PARA IMPEDIR EL ACCESO A QUEBRADA. DESDE AQUÍ SE PUEDE VER HACIA ABAJO LA APARICIÓN DEL SOCAVAMIENTO DEL TENENGO QUE LLEGA A FORMAR UNA ABERTURA, CRIETA O FANES DE MATERIAL NATURAL DURA-ARCA DE VARIAS METROS. EL SR. PAGNIGAN SEÑALÓ QUE SEGÚN ESTUDIO REALIZADO POR LA EMPRESA GEOCONSULTORES LA PROFUNDIDAD DE ESTE SOCAVAMIENTO TIENE UNA ALTURA DE 17 a 20 metros. EN LA LADERA PONIENTE HAY EVIDENCIA DE UNA OBRA ANTENCIÓN QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y SOCAVADA QUE DATA DE UNOS 8 años ATRAS. LAS COORDENADAS DE ESTE SECTOR SON 263517 (E); 6353539 (N). SE CONSTATO QUE EXISTEN DOS CASAS INMEDIATAMENTE CERCANAS A LA QUEBRADA QUE SE ENCUENTRAN CON SUS PARTES DE SUS TENENGO DE PATIO MUY PROXIMAS AL

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Donde límite de la Quebrada. Según los informados por el Sr. ENRIQUE VEGA DE EMERGENCIAS, DE ESTAS 2 CASAS, 1 DE ellas ESTÁ permanentemente habitada y la otra en forma ocasional. Indicó el Sr. Vega que existe documento Municipal en donde se les notificó a los MORADORES DE ESTAS CASAS QUE ESTABAN EN RIESGO y que se declaró DE EMERGENCIA LA QUEBRADA EL AÑO 2016.

- (4) SECTOR ORIENTE QUEBRADA: SE PROCEDEO AL SECTOR ORIENTE DE LA QUEBRADA A UN DESCENSO PARA LLEGAR A SU LUGAR MÁS BAJO POSIBLE. EN ESTE SECTOR SE CONSTATO QUE A LO LARGO DE LA CALLE LOS ALANCES LA EXISTENCIA DE CENCO PERIMETRAL CON MALLA VISCOSSA METALICA y POTES DE YERBENA PARA EVITAR EL ACCESO y DONDE SE INSTALARON ADENAS CARTELES CON LA PROHIBICION DE BOTAR BASURA y ESCOMBROS. POR ESTE SECTOR SE PUDO BAJAR A LA QUEBRADA A SU LUGAR MAS PROFUNDO CONSTATANDO QUE SE EXISTE SOCACION DE ~~GRAN~~ GRAN PROFUNDIDAD DE DIFICIL ACCESO SE APRECIAN PANEDES DESNUDAS DE JUNA SIN COBERTURA VEGETAL, ESTE SOCACION SEGUN LO SEÑALADO POR EL FISCALADOR DOLY MOP SR. SANDOVAL SE PRODUJO A CONSECUENCIA DE LA EMOSION y REMOVIEN DE GRAN CANTIDAD DE AGUA DEL TIENNO por acción de LAS AGUAS LUVIAS y de la fuerza con que esta agua llegan al lugar donde existe gran pendiente. Ello tambien genero una especie de CAIDA DE AGUA desde altura, como una cascada que irrumpe cada

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

VER QUE HAY ALTAS PRECIPITACIONES, SE SACAN REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE TODOS ESTOS SECTORES,

⑤ SECTOR CALLE VENGARA: CONTINUANDO CON EL RECONOCIMIENTO POR LA CUBRADA, SE VISTA SECTOR BAJO DONDE SE CONECTA ESTA CUBRADA CON EL SINDRILLO QUE DESCARGA HACIA EL MAR. EN EL LUGAR EXISTE OBRA DE HOMIQUIN, MURTO QUE SE CONSTRUYÓ PARA DAR SUSTENTO A LA CALLE VENGARA Y DISMINUIR EL RIESGO DE COLAPSO DE LA CALLE. EN ESTE LUGAR LA CUBRADA TIENE PROFUNDIDAD LLEGANDO A UNOS 3 metros profundo a la calle. EXISTE SINDRILLO QUE ESTA SIN SU REJA METÁLICA, SE SE APRECIA PEQUEÑO SOCANAMIENTO DEL MATERIAL CONTIGUA A LA VENTANA PEATONAL DE LA CALLE.

CONSULTADO EL TITULAR SEÑALÓ EL SR. VEGAS QUE EXISTE UN PROTOCOLO Y NOTIFICACIÓN A LAS CASAS DAÑADAS Y QUE HAY MONITORIO Y VIGILANCIA DE 24 HORAS cuando hay lluvias, en este sector, con Ayudo de Defensas fluviales a las casas del Sector ALTO de la CUBRADA,

los documentos solicitados deberán ser presentados en un plazo de 5 días hábiles en Blanco 1623 of. 1001 Valparaíso en Honorario de Atención de público.



9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1	Copia del proyecto presentado y visado por DOTA mediante ORD DOTA RV N° 186 (12.02.16).
2	Listado de proyectos de urbanización contemplados en el Plan Sectorial, autorizaciones correspondientes a la OGC.
3	Documentos que acrediten cumplimiento del Plan de Seguimiento Ambiental indicados en Considerando 8.2 de la RCA N° 466/99.
4	CATASTRO DE ALCALDIA DE CASAS EN RIESGO DE COLAPSO O DEMOLICIÓN (nº habitantes por casa; distribución y nº de contactos de ellos) y NOTIFICACIONES REALIZADAS por municipio.
5	Informes de ocurrencias de impactos no previstos desde el 2012 a la fecha (Considerando 12 RCA 466/99).
6	Decreto Alcaldicio declarando Sector de Emergencia el año 2016.

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
ARTURO SANDOVAL P.	DOH-MOP	
VÍCTOR JAIME G.	SMA	



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Marco Trivini G	Secplac - IM. Concon	mttrivini@concon.cl	323816068	
Daniel Contreras M	Secplac - IM. Concon	daw.contrerasmontavez3@gmail.com	323816068	
Genaro JESUS M.	EXEGERENCIAS Con Con	GJESUS@concon.cl	3816066	
Daniela Chacon Z.	Medio Ambiente IM. Concon	dchacon@concon.cl	3816103	
ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ	DIRECCION DE OBRAS (S).	avardrigan@concon.cl	3816090	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):