

**Registros**



**Fotografía 1.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 2.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Estanques de acumulación en serie, RIL sin tratar. Estanques 1 y 2 con RIL en su interior. Estanque 3 recibiendo RIL.

**Descripción del medio de prueba:** Estanque de acumulación de RIL tratado, vacío.



**Fotografía 3.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 4.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Vista general estanques de acumulación.

**Descripción del medio de prueba:** Revestimiento de HDPE, retirado de la Piscina N°2.

**Registros**



**Fotografía 5.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 6.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°1, con revestimiento y con RIL

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°2, sin revestimiento y sin RIL.



**Fotografía 7.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 8.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°3, sin revestimiento y con RIL.

**Descripción del medio de prueba:** Zanja de infiltración, entre Piscinas N°3 y N°4

**Registros**



**Fotografía 9.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 10.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°4, sin revestimiento y con RIL.

**Descripción del medio de prueba:** Zanjas de infiltración (3) entre Piscinas N°4 y N°5



**Fotografía 11.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 12.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Zanjas de infiltración (3) entre Piscinas N°4 y N°5

**Descripción del medio de prueba:** Zanjas de infiltración (3) entre Piscinas N°4 y N°5. Mediante manguera se estaba depositando en esta zanja RIL sin tratar proveniente del estanque de acumulación en serie.

**Registros**



**Fotografía 13.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 14.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Sector para la infiltración del RIL en terreno entre Piscinas N°4 y N°5.

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°5, sin revestimiento y con RIL.



**Fotografía 15.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Fotografía 16.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°6, sin revestimiento y con RIL.

**Descripción del medio de prueba:** Piscina N°6, sin revestimiento y con RIL.

**Registros**



**Fotografía 17.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Sector de secado de lodos.

**Fotografía 18.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Sector de secado de lodos.



**Fotografía 19.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Sector de secado de lodos.

**Fotografía 20.**

**Fecha:** 09-12-2020

**Descripción del medio de prueba:** Sector de secado de lodos.