

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 30-07-2021	1.2 Hora de inicio: 10:30	1.3 Hora de término: 13:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Línea de Transmisión Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Construcción	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Sector de Agua Santa, Culiprán	Comuna (s): Melipilla	Región (es): Metropolitana
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: ELETRANS II S.A.	Domicilio: Avenida La Dehesa 1822, Oficina 611, Las Condes, Región Metropolitana	
RUT o RUN: 76.306.442-5	Teléfono: 56-229428643	Correo electrónico: cmaldonv@eletrans.cl jherrerm@eletrans.cl
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Francisco Claudio Mualim Tietz Francisco Jose Alliende Arriagada	Domicilio: Avenida La Dehesa 1822, Oficina 611, Las Condes, Región Metropolitana	
RUN: 6.139.056-1 6.379.874-6	Teléfono: 56 22385100 56 22385410	Correo electrónico: cmaldonv@eletrans.cl jherrerm@eletrans.cl
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: --	Domicilio: --	
RUN: --	Teléfono: --	Correo electrónico: --
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI ___ NO <u>X</u> ___		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <u>X</u> Motivo: Denuncia ___ Oficio <u>X</u> Otro _____ (Detallar motivo brevemente) Se concurre a las inmediaciones del proyecto en sector de Agua Santa, para verificar ejecución de vuelos en el sector.	

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación ejecución de vuelos

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°1542 del 21 de diciembre de 2018, de la Comisión de Evaluación, Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que calificó ambientalmente favorable el Proyecto “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Rapel”.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular de la Unidad Fiscalizable, a través de correo electrónico.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 10:30 horas del 30 de julio de 2021, un equipo de fiscalizadores de la SMA, concurre al sector de Agua Santa, en la localidad de Culiprán, en específico al sector de cerros de Culiprán, con la finalidad de verificar la existencia de vuelos en el sector.

Se efectúa una primera parada en sector de coordenadas Datum WGS 84, Huso 19: 297.491m E y 6.256.713m N, donde fue posible observar presencia de nubosidad, lo que impedía observar el trazado de la línea de transmisión eléctrica en el sector. No se observaron sobrevuelos de helicópteros ni se percibieron ruidos asociados a la operación de éstos.

En coordenada 297.625m E y 6.256.538m N, fue posible observar a la distancia, la estructura 152 y cables de tendido, cabe indicar que los cables no se encuentran completamente tensados, en este sector había baja visibilidad por la presencia de nubosidad.

Posteriormente el equipo fiscalizador procede a devolverse al sector donde finaliza el Camino El Dibujo, donde se contacta con vecino del sector, con la finalidad de recoger su testimonio en relación a la ejecución del proyecto en el sector de Agua Santa y realizar un recorrido por el sector.

Alrededor de las 12:00 horas, el equipo de fiscalizadores se reúne con el vecino, con quien se procede a efectuar un recorrido a pie por el sector, de acuerdo a lo indicado por el vecino, en punto con coordenadas 297.611m E y 6.256.451, se efectuaba el estacionamiento de buses que transportaban personal, al momento de la inspección no se verificó la presencia de buses de traslado de personal en dicho sector.

Se continua el recorrido, ascendiendo hacia sector de emplazamiento de estructuras, en coordenada 297.643m E y 6.256.212m N, se observó sector de acumulación de restos de materiales de construcción (maderas, malla faenera naranja) y restos vegetales.

Alrededor a este sector en coordenadas 297.654m E y 6.256.212m N, se verifica la presencia de estructura correspondiente a torre del trazado, rotulada como 152, se observó cuerda colgando desde la parte alta de la estructura, adyacente a la estructura y cercano a árboles, fue posible observar un sector con bancas elaboradas con maderas y una parrilla hecha con restos de fierros y cable, observándose residuos de maderas quemadas. Entre los arbustos presentes en la zona, se observó acumulación de residuos compuestos principalmente por botellas plásticas, restos de envases de plumavit.

Cabe indicar que a través del recorrido de ascenso hacia la estructura 152 fue posible observar la presencia de restos de corta de vegetación, acumulada a través de la huella de acceso.

Posteriormente se procede a descender a través de la ladera.

Posteriormente se conversa con vecino del sector, quien señala que el aproximadamente a las 10:30 horas del día miércoles 28 de julio de 2021, los habitantes del sector presenciaron una serie de vuelos cercanos a los techos de las viviendas, el vecino señala que filmó videos que fueron enviados al Encargado de Comunidades de la Empresa Eletrans, con la finalidad de que se minimizara o suspendiera su circulación, considerando la cercanía de los helicópteros a las viviendas y la presencia de niños en dichos sectores. El vecino, manifiesta que el día 29 de julio de 2021, también se efectuaron vuelos cercanos a viviendas en el sector de Agua Santa, a través de la utilización de dos helicópteros (uno color amarillo y otro color azul), los cuales sobrevolaron en condiciones de presencia de neblina.

El vecino también relata que el camino a Agua Santa fue utilizado hace dos semanas atrás, el 16 de julio de 2021, por parte de buses que transportaban trabajadores de la empresa, agrega que a los vecinos del sector no se les informó que se utilizaría dicho camino y que este tampoco ha sido mejorado por parte de la empresa que ha hecho uso del mismo. Señala que el hecho de que ya no exista portón para acceder al sector de cerros en Culiprán ha generado que personas ajenas al sector utilicen las quebradas como vertederos ilegales, trayendo escombros, enseres en desuso, así como otros residuos a esta zona.

Se informa al equipo de fiscalizadores que vecinos del sector han realizado patrullajes a través de los sectores de emplazamiento de las estructuras 163 a la 145 aproximadamente, y que en todas ellas se ha observado la presencia de residuos aldaños a los sectores de emplazamiento de las estructuras.

Finalmente se visita patio del vecino del sector, donde éste le muestra al equipo fiscalizador los sectores desde donde han pasado helicópteros cercanos al techo de su vivienda.


Durante el recorrido se capturaron fotografías y coordenadas.

Siendo las 13:30 horas se finaliza el recorrido en el sector.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	--
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	--

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Angélica Medina R.	SMA	
Matías Tapia R.	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
--	--	---

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <u>X</u> _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos).</p> <p>El titular no participó de la inspección.</p> <p>En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notifica al titular a través de correo electrónico.</p>
---	---