

Registros			
			
Fotografía 1.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 2.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Estanque de sedimentación (primero de la serie), vacío y limpio.		Descripción del medio de prueba: Estanque de sedimentación (segundo de la serie), vacío y limpio.	
			
Fotografía 3.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 4.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Estanque de sedimentación (tercero de la serie), vacío y limpio.		Descripción del medio de prueba: Estanque de acumulación de RIL tratado, vacío y limpio	

Registros			
			
Fotografía 5.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 6.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Lonas para el secado de lodos en el sector de la PTR.		Descripción del medio de prueba: Piscina N°1, con revestimiento y con RIL en poca cantidad.	
			
Fotografía 7.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 8.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Piscina N°2, con revestimiento y con RIL en poca cantidad.		Descripción del medio de prueba: Piscina N°3, con revestimiento y sin RIL, con residuo líquido en poca cantidad asociado a lluvia.	

Registros			
			
Fotografía 9.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 10.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Piscina N°4, con revestimiento y sin RIL, con residuo líquido en poca cantidad asociado a lluvia.		Descripción del medio de prueba: Piscina N°4.1 (nueva), con revestimiento y sin RIL, con residuo líquido en poca cantidad asociado a lluvia. Se ubica al costado sur de la Piscina N°4 existente.	
			
Fotografía 11.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 12.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Piscina N°5, con revestimiento y sin RIL, con residuo líquido en poca cantidad asociado a lluvia.		Descripción del medio de prueba: Piscina N°6, con revestimiento y con RIL en poca cantidad.	

Registros



Fotografía 13.

Fecha: 26-07-2021

Descripción del medio de prueba: Piscina N°6.1 (nueva), con revestimiento y sin RIL, con residuo líquido en poca cantidad asociado a lluvia. Se ubica al costado norte de la Piscina N°6 existente.

Fotografía 14.

Fecha: 26-07-2021

Descripción del medio de prueba: Sector de secado de lodos (contiguo al emplazamiento de la Piscina N°2 y Piscina N°3)



Fotografía 15.

Fecha: 26-07-2021

Descripción del medio de prueba: Pozo N°1, con revestimiento y completamente lleno de lodo. Se ubica al costado este de la Piscina N°3.

Fotografía 16.

Fecha: 26-07-2021

Descripción del medio de prueba: Pozo N°2, con revestimiento y completamente lleno de lodo. Se ubica al costado este de la Piscina N°4.

Registros			
			
Fotografía 17.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 18.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Pozo N°3, con revestimiento y completamente lleno de lodo. Se ubica al costado sur de las Piscinas N°4.1 y N°5.		Descripción del medio de prueba: Pozo N°4, con revestimiento y completamente lleno de lodo. Se ubica entre las Piscinas N°4.1 y N°5.	
			
Fotografía 19.	Fecha: 26-07-2021	Fotografía 20.	Fecha: 26-07-2021
Descripción del medio de prueba: Caudalímetro bodega del Sr. Serafín Aguilar.		Descripción del medio de prueba: Caudalímetro bodega del Sr. Miguel Ángel Donaire.	