

FUNDICIÓN HERNÁN VIDE LA LIRA N° 073.-

Paipote, 10 de septiembre de 2021

Señor

Felipe Sánchez Aravena

Jefe de Oficina Superintendencia del Medio Ambiente

Región de Atacama

Colipí 570, Piso 3

Copiapó

PRESENTE



REF.: ORD.ORA N°204 de fecha 03 de Septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, por el cual remite acta de inspección y requiere información.

MAT: Respuesta a ORD.ORA N°204

De mi consideración:

Marcelo Bustos Jiménez, Gerente del Complejo Metalúrgico Paipote, que incluye la Fundación Hernán Videla Lira, de la Empresa Nacional de Minería ("ENAMI"), ambos domiciliados en Camino Público S/N, sector Paipote, Copiapó, me dirijo a usted con relación al ORD.ORA N°204 de fecha 03 de Septiembre de 2021, recibida mediante correo electrónico por ENAMI el día 03 de Septiembre de 2021 y que requiere información que indica a FHVL.

En particular, al ítem N°7 del Acta de inspección Ambiental IA NE ENAMI-FHVL, del día 31 de Agosto de 2021 "Documentos pendientes de entregar por parte del titular"

Por lo anterior me dirijo a usted y encontrándome dentro de plazo, vengo en dar respuesta a al ORD.ORA antes mencionado, solicitadas a esta Gerencia, de acuerdo al siguiente listado:

1.- Registro operacional de las emisiones de la PTGC durante el periodo pre y post la filtración identificada en la actividad. Esto es desde el domingo 29.08 al 31.08, actividades que no se relacionan en cuanto a la filtración.

Respuesta: es importante señalar que el incidente ambiental registrado el día de la visita no se ubica en la PTGC, sino en Planta de Acido N°2. A solicitud se adjunta Registro operacional PTGC, desde las 00:01h del 29-08-2021, al 31-08-2021, en anexo 1.

2.- Registro operacional del precipitador electrostático del HELE desde que la planta retomó su operación normal, hasta el 31.08.2021

Respuesta: Se adjunta registro operacional de precipitador electrostático del HELE, en anexo 2.

3.- Registro del sistema de inyección de agua en el HE desde que la planta retomó su operación normal, hasta el 31.08.2021.

Respuesta: Se adjunta registro del sistema de inyección de agua en el HE, en anexo 3.

4.- Informe detallado de las causas del derrame identificado en la inspección, el cual debe indicar fecha, hora, volumen derramado, características del líquido derramado, así como todas las acciones tomadas para su control y limpieza.

Respuesta: Se adjunta informe final de las causas de la infiltración detectada en inspección ambiental, que se encontraba contenida en la loza de concreto que existe en el área, el informe contiene las acciones correctivas y las medidas a mediano y largo plazo para evitar la ocurrencia de nuevos incidentes. Anexo 4.


5.-Informe detallado de las causas de las emisiones identificadas en la chimenea de la PA1. El cual debe contener además del tiempo de la puesta en marcha de la PA1, estudio de estequiometría, las características del combustible utilizado y la estimación de las emisiones y gases observados.

Respuesta: Se adjunta informe solicitado en Anexo 5.

Aprovecho la instancia para informarle que el señor Victor Alvarez Perez a quien fue dirigida la documentación a la que da respuesta esta carta, ya no forma parte de Enami.

Finalmente, de conformidad a lo señalado en el artículo 30 letra a) de la Ley N°19.880, solicitamos respetuosamente a esta autoridad, que las resoluciones dictadas en el presente procedimiento sean notificadas a los siguientes correos electrónicos, mriverrar@enami.cl, pandrade@enami.cl, mbustos@enami.cl,

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Marcelo Bustos Jiménez
Gerente Complejo Metalúrgico de Paipote

PAM/mrr
Cc.: Archivo
M. Ambiente N° 072