



Reportado por: Juan Peralta

Fecha y Hora de emisión: 16-08-2022 08:51:29

## COMPROBANTE N°1005537

Remisión de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental

### 1. Información básica

#### 1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

Si

#### 1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
0016/2018 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	0016	2018	- MINERA LOS PELAMBRES

### 2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

<b>2.1 Comuna / Región</b>	: Los Vilos / Región de Coquimbo	<b>2.2 Dirección</b>	: Bahía Conchalí, Los Vilos, Choapa, Región d...
<b>2.3 Latitud</b>	: -31.880623285355675	<b>2.4 Longitud</b>	: -71.49879766827121
<b>2.5 Coord. Este</b>	: 263640	<b>2.6 Coord. Norte</b>	: 6470070
<b>2.7 Huso:</b>	: 19		

### 3. Lugar afectado

#### 3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Área Marítima Bahía Conchalí

### 4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

#### 4.1 Fecha del incidente

15-08-2022 09:15:00

#### 4.2 Dimensionamiento de la superficie

Plataforma Jack Up (540 m2) que se desplaza aproximadamente 1.200 metros desde su posición inicial quedando varada frente a Playa Amarilla.

#### 4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Agrietamiento, fisuras, pérdida o colapso o hundimiento de obras o infraestructura

#### 4.4 Componente Ambiental Afectado

- Agua

#### 4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

El 15 de agosto a las 9:15 hrs aproximadamente, producto de marejadas anormales se produce la desestabilización de plataforma Jack Up y posterior varado en sector Playa Amarilla

#### 4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

#### 4.7 Descripción Medidas Implementadas

Se activa flujograma de comunicaciones. Fotografías aéreas dron. Limpieza manual en sector Playa Amarilla. Registro fotográfico del borde costero. Toma muestras de agua en sector Playa Amarilla

### 5. Documentos adjuntos

---

- Informe Complementario Desestabilización Jack Up\_20220815.pdf

Imprimir