

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 14 de septiembre de 2023.	1.2 Hora de inicio: 10:28 hrs.	1.3 Hora de término: 16:24 hrs.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa.	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En construcción.	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Tramo 2: Casablanca – La Pólvora.	Comuna (s): Casablanca, Valparaíso.	Región (es): Valparaíso.
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	Domicilio: Apoquindo N°4501, oficina 1902, Las Condes.	
RUT o RUN: 76.951.335-3.	Teléfono: (56 2) 32024300.	Correo electrónico: dgzamora@celeogroup.com
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Rodrigo Güell Saaavedra. David Zamora Mesías.	Domicilio: Av. Apoquindo N°4501, oficina 1902, Las Condes.	
RUN: 13.096.441-9 (Rodrigo Güell Saaavedra). 13.190.889-K (David Zamora Mesías)	Teléfono: 2-32024300.	Correo electrónico: dgzamora@celeogroup.com
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Rodrigo Villegas.	Domicilio: Isidora Goyenechea 2800, piso 46, Las Condes.	
RUN: 15.074.727-9.	Teléfono: 991557717.	Correo electrónico: rvillegas@elecnor.es
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Estado de ejecución del proyecto.
- Verificación de posible afectación de geófitas en categoría de conservación.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Resolución N°1564/2023 Ordena renovación de medida urgente y transitoria que indica a Casablanca Transmisora de Energía S.A. en el marco de la ejecución del proyecto "Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa".

RCA N°202399001/2023 "Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa".

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso: SI _____ NO <u>X</u>	En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO <u>X</u>	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO _____ |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <u>X</u>	Captura Fotográfica: <u>X</u>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <u>X</u>
Mediciones: <u>X</u>	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: <u>X</u>	Otras (especificar): Track GPS

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI X NO _____

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI X NO _____



7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 1: Sector Nueva Subestación Casablanca

- Se sostiene reunión informativa con David Sierra, Sub-gerente de Ingeniería y Proyectos Casablanca Transmisora de Energía S.A.; Mauricio Ugarte, Area de Medio Ambiente de ELEC NOR; y Rodrigo Villegas, Encargado Ambiental de Líneas.
- Al momento de la inspección, se constata un estado avanzado de construcción de la nueva subestación Casablanca.

Estación 2: Torre MC129

- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre MC129 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras, así como la inexistencia de la vía de acceso proyectada para su construcción.
- En el sector de emplazamiento destaca la presencia *Acacia caven* (Espino), *Colliguaja odorifera* (Espino) y distintas plantas herbáceas.
- Al momento de la inspección, no se observa la existencia de ejemplares de geófitas en estado de conservación en el área de la torre.
- En camino pre-existente entre las torres MC129 y MC128, en lugar de coordenadas 6.306.410 m. N y 274.512 m. E, se constata presencia de geófitas en desarrollo del género *Alstroemeria*, sin flores aún, al momento de la inspección.

Estación 3: Torre MC128

- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre MC129 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras, así como la inexistencia de la vía de acceso proyectada para su construcción.
- El sector de emplazamiento corresponde a la cabecera de una ladera de exposición sur hay presencia de bosque nativo con presencia de peumo y litre y distintas plantas herbáceas.
- En lugares de coordenadas 6.306.373 m. N - 274.529 m., 6.306.374 m. - N-274.524 m E., 6.306.376 m. N - 274.527 m. E y 6306383 m. N - 274.526 m. E, en el área de la torre, se constata la presencia de geófitas del género *Alstroemeria*, sin flores aún, al momento de la inspección.
- Además, entre el camino pre-existente y el área de la torre se observa la presencia de individuos de las geófitas en flor *Tecophilaea violiflora* fma. *violiflora*, *Olsynium scirpoideum* subsp. *leucanthum* y *Oziroë arida*, especies endémicas que no se encuentran en categoría de conservación.

Estación 4: Torre MC132

- La torre MC132, la cual se encuentra construida y en proceso de tendido.

Estación 5: Torre MC131

- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre MC131 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras, así como la inexistencia de la vía de acceso proyectada para su construcción.



- Al momento de la inspección, no se observa la existencia de ejemplares de geófitas en estado de conservación en el área de la torre.
- En el área de emplazamiento destaca la presencia de *Retanilla trinervia* (Tevo), *Podanthus mitique* (Mitique), *Quillaja saponaria* (Quillay), *Bidens pilosa* var. *alausensis*, entre otras especies arbustivas y herbáceas.
- En el trayecto del camino proyectado de acceso a la torre, en lugares de coordenadas 6.307880 m. N - 274.360 m. E y 6.307.825 m. N – 274.416 m. E, se constata presencia de geófitas en desarrollo, sin flores aún, al momento de la inspección. En el área del camino proyectado se aprecia matorral de *Retanilla trinervia* (Tevo), diversas plantas arbustivas y herbáceas, y ejemplares aislados de *Quillaja saponaria* (Quillay).
- La SMA consulta por el estado de avance de la actualización de geófitas, a lo que el Sr. David Sierra informa que el levantamiento de información respectivo se inició en septiembre y que además se realiza el rescate de las plantas que han sido identificadas.

Estación 6: Torre CP30

- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre CP30 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras. En el área domina la presencia de un estrato herbáceo.
- Al momento de la inspección, no se observa la existencia de ejemplares de geófitas en estado de conservación en el área de la torre visitada.

Estación 7: Torre CP29

- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre CP29 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras, así como la inexistencia de la vía de acceso proyectada para su construcción. En el área se observa la presencia de matorral dominado por *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata* (Quilo).
- Al momento de la inspección, no se observa la existencia de ejemplares de geófitas en estado de conservación en el área de la torre visitada.

Estación 8: Torre CP28

- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre CP28 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras, así como la inexistencia de la vía de acceso proyectada para su construcción. En el área domina la presencia de un bosque de pinos.
- Al momento de la inspección, no se observa la existencia de ejemplares de geófitas en estado de conservación en el área de la torre visitada.
- En lugar de coordenadas 6.317.666 m. N y 268.326 m. E., se constata un individuo de orquídea en desarrollo, sin flor aún, a una distancia de 46 m del área de la torre y a 17 m de distancia de la vía proyectada de acceso a la torre.

Estación 9: Torre CP27


- En el área de emplazamiento, se verifica que la torre CP27 no ha sido construida, constatándose la ausencia de partes y obras, así como la inexistencia de la vía de acceso proyectada para su construcción. En el área domina la presencia de un bosque de eucalyptus.
- Al momento de la inspección, no se observa la existencia de ejemplares de geófitas en estado de conservación en el área de la torre visitada.
- En lugar de coordenadas 6.317.611 m. N y 268.548 m. E, en medio de camino existente que conduce el área de la torre, se constata presencia de individuos de geófitas del género *Alstroemeria* en desarrollo, sin flores aún, al momento de la inspección.



9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Rodrigo García Caballero	SMA Oficina Valparaíso	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Rodrigo Villegas	ELEC NOR	-----

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Se envía acta por correo electrónico.</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: -----</p>
---	--

