

Leonardo Saavedra Rodriguez

Asunto:

RV: Informe Incidente - Seguimiento Ambiental

De: noresponder@sma.gob.cl <noresponder@sma.gob.cl>

Enviado el: sábado, 27 de junio de 2020 14:30



Asunto: Informe Incidente - Seguimiento Ambiental



Estimada(o):

Junto con saludar le informamos que se ha recepcionado el siguiente Reporte de Incidente Ambiental.

| | |
|--|--|
| Titular: | SALMONES BLUMAR S.A. |
| Nombre Proyecto: | CES SENO RELONCAVI SUR SECTOR ISTE. CAICURA PERT N° 204101149 |
| RCA: | 1153 |
| Existe plan de contingencia: | |
| N° Considerando: | |
| Extracto Rca: | |
| Región: | Región de los Lagos |
| Dirección del Aviso/Contingencia/Incidente: | Seno de Reloncaví, al Suroeste de Islotes Caicura, comuna de Hualaihué, provincia de Palena, X región de los Lagos. |
| Coordenada Norte: | 4543092.9 |
| Coordenada Este: | 247679.15 |
| Huso: | 18 |
| Lugar Afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente: | Seno de Reloncaví, al Suroeste de Islotes Caicura, comuna de Hualaihué, provincia de Palena, X región de los Lagos. |

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora del Aviso/Contingencia/Incidente: | 27-06-2020 0:10:00 |
| Superficie Afectada: | Escape de peces, con motivo del hundimiento de las estructuras de cultivo. |
| Tipos incidentes: | - Escape de individuos de balsas jaula |
| Matriz Ambiental Afectada: | - Agua |
| Descripción del Incidente: | En circunstancias que hoy a las 00:10 aproximadamente, debido a las condiciones climáticas adversas imperantes en la zona, se cortaron las líneas de fondeo del módulo de cultivo, provocando el hundimiento de las estructuras el mismo, con el consecuente escape de los peces; la cantidad de peces escapados es hasta el momento indeterminado. |
| Descripción Medidas Implementadas: | Inspección de las estructuras de cultivo. |

Para mayor información, visite el siguiente link:

<http://ssa.sma.gob.cl/Visitante/VerReporteIncidente/7173>

Este correo ha sido enviado de manera automática, favor no contestar al remitente.