



Reporte Quincenal Reparación MUT RCA 06/1998
Res.Ex N°944/2025

SEGUNDO REPORTE QUINCENAL REPARACIÓN STOCK PILE GRUESO Y FINO

Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Radomiro Tomic

26.06.2025



INTRODUCCIÓN 2
REPARACIÓN STOCK PILE GRUESO 3
REPARACIÓN STOCK PILE FINO 13
ANEXOS 18

INTRODUCCIÓN

Con fecha 13 de mayo de 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), estableció al proyecto “Expansión Radomiro Tomic”, calificado ambientalmente mediante la Resolución de Calificación Ambiental N°006 de 1998, la adopción de las medidas urgentes y transitorias del literal g) del artículo 3° de la LOSMA, en concurrencia con el artículo 48 letra a) del mismo cuerpo normativo, por un plazo de 60 días corridos contados desde la notificación de la Res. Ex N°944/2025.

En este contexto y para dar respuesta al resuelvo 1) letras a) y b) respecto a la “*reparación de las estructuras de los Stock Pile grueso y fino*” es que a continuación, se presenta el segundo reporte quincenal de las reparaciones realizadas a la fecha.

REPARACIÓN STOCK PILE GRUESO

- a) Fotografías fechadas y georreferenciadas del avance de la reparación de Stock Pile Grueso:



Imagen n°1 Pared Noreste **Stock Pile Grueso**, cambio de calamina.



*Imagen n°2 Pared Norte **Stock Pile Grueso**, cambio de calaminas en sector superior.*




*Imagen n°3 Pared Oeste **Stock Pile Grueso**, mejoramiento del revestimiento en ladera del stock.*



Imagen n°4 Pared Oeste Stock Pile Grueso, cambio de calaminas en ladera del stock.



*Imagen n°5 Pared Suroeste **Stock Pile Grueso**, reparación sector portón.*



*Imagen n°6 Pared Suroeste **Stock Pile Grueso**, vista sur – norte reparación ladera stock.*



Imagen n°7 Pared Sur **Stock Pile Grueso**, vista sur sector llegada correa CV.



Imagen n°8 Pared Este Stock Pile Grueso, reparación ladera este de Stock.



Imagen n°9 Pared Este Stock Pile Grueso, reparación base este de Stock, cambio de compuertas.



Imagen n°10 Pared Este Stock Pile Grueso, reparación base este de Stock, cambio de compuertas.

REPARACIÓN STOCK PILE FINO

- b) Fotografías fechadas y georreferenciadas del avance de la reparación de Stock Pile Fino:



Imagen n°11 Pared Sur Stock Pile Fino vista norte - sur, avance del mejoramiento del revestimiento.



*Imagen n°12 Pared Sur **Stock Pile Fino**, reparación base este de Stock, cambio de compuertas.*



Imagen n°13 Pared Norte Stock Pile Fino avance del mejoramiento del revestimiento.



*Imagen n°14 Pared Oeste **Stock Pile Fino** avance del mejoramiento del revestimiento ladera oeste.*



Imagen n°15 Pared Oeste Stock Pile Fino avance del mejoramiento del revestimiento ladera oeste.

c) **Ordenes o contrato de trabajo y bitácoras entre otros.**

Respuesta:

En Anexo 1, se adjunta contrato de trabajo con empresa colaboradora encargada de realizar la reparación de ambos Stock Pile.



ANEXOS

Anexo 1: Contrato de trabajo con empresa a cargo de los trabajos.