



NUMERO 4

INFORME DE BOMBEROS PTO. MONTT, INCENDIO TRUSAL-COMSUR



19 Junio 1865

CUERPO DE BOMBEROS PUERTO MONTT COMANDANCIA



Of. Ord. N° 442

Ant. : R.U.C. 1300883907-1.

Ma t. : Informe de siniestro.

En PUERTO MONTT, 17 de Octubre del 2013.

DE : MARTÍN ERCORECA NEGRON
COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO MONTT

A : RODRIGO JAVIER TEJOS NUÑEZ
FISCAL ADJUNTO DE LA FISCALIA PUERTO MONTT

Conforme a lo solicitado en Oficio N° 11008 -2013, recepcionado por esta Comandancia, cumpla con informar a Ud., antecedentes relacionados con la causa de INCENDIO, acontecido de acuerdo a Causa Rol N° 1300883907-1.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

COMANDANCIA CUERPO DE BOMBEROS PUERTO MONTT

MARTÍN ERCORECA NEGRON
COMANDANTE

MEN/lsg

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt.
- Archivo de Comandancia

Puerto Montt, 17 de Octubre del 2013.-

REF. Peritaje de Incendio en Ruta 5 Sur Km.
1029 de la Comuna de Puerto Montt.
R.U.C. N° 1300883907-1.-

Al.
Ministerio Público
Fiscalía Local PUERTO MONTT

Por petición del Fiscal Adjunto Sr. Rodrigo Javier Tejos Nuñez de ese Ministerio Público, quien por Oficio N° 11.008-2013, solicitó al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt remitir el Informe Pericial sobre la causa R.U.C. 1300883907-1 del INCENDIO CON RESULTADO DE DAÑOS, ocurrido el 08 de Septiembre de 2013 en el domicilio ubicado en el Km. 1029 de la Ruta 5 Sur, en la Comuna de Puerto Montt, a continuación informamos:

1. **AVISO A BOMBEROS:** A las 09:34 horas se recibe el aviso a Bomberos, de parte de el Sr. Jorge Cid, desde el teléfono 85852568, informando sobre un Incendio Industrial que se registraba en la Ruta 5 Sur, Km. 1029 de de la comuna de Puerto Montt, indicando se trataba de la Planta de Trusal Comsur.
2. **LLEGADA Y RETIRADA DE BOMBEROS:** A las 09:42 horas se registró la llegada de la primera Máquina al lugar del incendio, este correspondió al Carro-Bomba de Octava Compañía denominado B-8.
El último Carro Bomba se retiró aproximadamente a las 16:31 hrs.
3. **OFICIAL A CARGO:** A cargo de la emergencia estuvo el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Sr. Martin Ercoreca Negron.
4. **DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL SUCESO:** Personal del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad a cargo del Jefe del Depto., Voluntario Sr. Víctor Oyarzun Sánchez, se constituyo en la dirección antes indicada, constatando el siniestro que afectó a una Industria, de dos pisos, construida en estructura metálica, con techo de zinc, destinada a Planta de Proceso.
5. **DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE INICIO DEL FUEGO:** Efectuando el estudio sobre la propagación, alcance e intensidad del fuego y grado de carbonización de los materiales, muebles, partes y especies involucradas, se detectó el inicio del fuego en el entretecho, el foco principal de fuego fue ubicado en el sector central de la estructura.-
6. **CONTENIDOS AFECTADOS POR EL FUEGO:** Daños en la estructura y contenido de la planta de proceso son de un 85% (Ochenta y cinco por ciento).
7. **SUSTANCIAS PELIGROSAS:** Se detectaron sustancias peligrosas correspondientes al uso de las instalaciones.-

8. **SEGUROS:** Si, se desconoce compañía aseguradora.
9. **PROPIETARIOS Y OCUPANTES:** Se identifica el propietario como Comercial y Servicios Sur Austral Ltda., R.U.T. 77.071.440-0, el total de trabajadores asistentes en ese momento era de 77 personas.-
10. **ENTREVISTAS:** Se adjunta información entregada por el guardia de turno Sr. Jorge Cid Pineda en anexo N° 1.
11. **FALLECIDOS:** No se registraron víctimas en el interior del domicilio.
12. **CONCURRENCIA DE BOMBEROS:** Al lugar concurrieron los siguientes Carros-Bomba: B-1, HX-2, Q-4, R-4, RX-4, B-5, BX-5, Magirus, Z-6, B-6, M-7, B-8 y Z-9, pertenecientes a la Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Septima, Octava y Novena Compañías respectivamente además de los vehiculos de Comandancia denominados K2, K3, L1 y carros aljibes de los Cuerpos de Bomberos de Llanquihue, Puerto Varas y Calbuco con sus correspondientes operadores.
- Asistieron un total de 196 Bomberos.
13. **TRABAJO REALIZADO:** Se trabajo en el lugar de la emergencia realizando labores de extinción y contención de la propagación del fuego, manejo y evaluacion de materiales y sustancias peligrosas.-
14. **ANÁLISIS DE LAS FUENTES CALÓRICAS DEL INMUEBLE:** En el lugar, se inspeccionaron los siguientes sistemas:
- Eléctricos,** observando daños por sobre consumo, ubicados en el entretecho del segundo piso de la empresa.
15. **BUSQUEDA DE EVIDENCIAS:** En la zona asignada como el punto de origen o focal, se utilizó un equipo detector de gases combustibles marca Tif modelo 8800 A, no encontrando indicios de elementos inflamables que hayan participado en el inicio del fuego.
16. **ORIGEN DEL INCENDIO:** El incendio se origina en el material asilante de los conductores eléctricos.
17. **CAUSA DEL INCENDIO:** Se determina como causa del incendio la inflamación del material aislante de los conductores eléctricos debido al recalentamiento ocasionado por la generación de un sobreconsumo de energía.
18. **OBSERVACIONES.** No hay

19. MATERIAL DE APOYO. Se adjunta anexo, declaración por medio de e-mail del guardia Sr. Jorge Cid Pineda, informando lo sucedido al momento del siniestro , análisis fotográfico y Plano de la empresa vista general de la estructura sinistrada.-

20. CONCLUSIONES. Se determina como **foco u origen del incendio** el material aislante de los conductores eléctricos y **la causa**, el recalentamiento de los conductores eléctrico por sobreconsumo de energía.

COMANDANCIA CUERPO DE BOMBEROS PUERTO MONTT

