LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALS

FORMULARIO INSPECCIÓN **PISCINAS**

Rev. 0 **MLP-STF-R-001**
Vigencia: 01/01/2023

	DIA	MES	AÑO
FECHA	18	3	2022

DATOS PISCINA

NOMBRE PISCINA	TK-10
UBICACIÓN TÉCNICA SAP	
UBICACIÓN/SECTOR	CAMISAS

ALCANCE

INSPECCIÓN DIARIA	x
INSPECIÓN ESPECIALISTA	

√ Buen estado	× Mal estado	– No Aplica

INSPECCIÓN VISUAL GENERAL		OBSERVACIONES
GENERAL ENTORNO (ORDEN, ASEO)	X	Pendiente retiro de ductos y desmalezado
CERCO PERIMETRAL	√	
LUMINARIAS	√	Luminarias en buen estado según reportes de patrulleros
CÁMARAS CCTV	√	Cuenta con una CCTV costado Piscina
PORTONES DE ACCESO, POMELES, CANDADOS, CHAPAS	X	Costado portón de acceso cierre perimetral reparación deficiente.
SECTORES DE TRÁNSITO VEHÍCULOS	√	
SECTORES DE TRÁNSITO PEATONAL	√	
CÁMARAS DE REGISTRO O DETECTORAS DE FUGA	√	Cámara de registro sellada y fuera del perímetro de las piscinas.
VÁLVULAS DETECTORAS DE FUGA	√	Cámara sellada.
PIPING DESCARGA A PISCINA	√	
VÁLVULAS DESCARGA A PISCINAS	√	
DISCOS DE RUPTURA	-	
CANALIZACIONES DE AGUAS LLUVIA	X	Requiere limpieza de canal contorno de aguas lluvias
GEOMEMBRANA EN LA ZONA DE UNIÓN CON HORMIGÓN	√	
GEOMEMBRANA EN MUROS	√	Presenta arrugas, deben ser evaluadas por especialista
GEOMEMBRANA EN FONDO	√	Base expuesta costado del cajón de descarga
JUNTAS DE HORMIGÓN	√	
SISTEMA DETECCIÓN DE FILTRACIONES (ACUSETES)	-	Solo cuenta con cámara de registro de fugas
TALUDES (GRIETAS, CÁRCAVAS)	√	
OBRAS CIVILES ANEXAS (AQUIETADOR, RADIERES, MACHONES, ETC.)	√	
COVER DE PROTECCIÓN FONDO (GRAVA U OTRO)	√	Costado cajón de descarga grava removida.
UNIÓN TUBERÍAS CON GEOMEMBRANA	-	
POLYLOCK (INSERTO POLIMÉRICO)	√	

INSPECCIÓN ESPECIALISTA		OBSERVACIONES
GEOMEMBRANA		
¿Hay roturas por caída de piedras, movimiento de máquinas y acción de animales?		
¿Hay zonas tensionadas en pie de talud?		
¿Hay aparición de arrugas prominentes que estén afectando una soldadura?		
UNIONES POR TERMOFUSION		
¿Hay aberturas por acción de terceros o calidad deficiente de las uniones?		
UNIONES POR EXTRUSIÓN		
¿Hay desprendimientos de parches parciales o completos?		
¿Hay aberturas en cordones de extrusión en parches y anclajes polylock?		
¿Hay desprendimiento de aportes de extrusión "gusanos"?		
CORONAMIENTO		
¿El coronamiento se encuentra sin daño por caída de rocas u otro material?		
¿Hay desmoronamiento del hombro del coronamiento?		
ZONA DE ANCLAJE DE POLYLOCK		
¿El polylock presenta zonas con grietas?		
¿El Polylock presenta desprendimiento total o parcial?		
BOTAS DE REVESTIMIENTO EN SALIDAS DE TUBERIAS		
¿Hay aberturas en la bota de revestimiento?		
¿La tubería presenta un ángulo caído?		

NOMBRE INSPECTOR	Orlando Figueroa Muñoz	FIRMA	
FECHA	18-mar-22		

REVISADO POR MLP		FIRMA	
FECHA			