

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DISPOSITIVOS CRITICOS EN PAS # 1
AREA MANTENCION INSTRUMENTOS

EQUIPO	DEPARTAMENTO	FRECUENCIA (DIAS)	DURACION (HR)	PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO
VALVULA TRASPASO TA-TS PAS # 1 002	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO, AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO. REVISION PRENSA DE EJES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS. POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
VALVULA TRASPASO TS-TA PAS # 1 AIC-003	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO, AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO. REVISION PRENSA DE EJES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS. POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
VALVULA ACIDO PRODUCTO PAS # 1 LIC-010	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO, AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO. REVISION PRENSA DE EJES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS. POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
VALVULA REACCION PAS # 1 AIC-010	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO, AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO. REVISION PRENSA DE EJES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS. POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TA PAS # 1 010 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRA CAPACITIVA, CALIBRACION CON (FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TA PAS # 1 010 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRA Y FLOTADOR, CALIBRACION CON (FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TS PAS # 1 012 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRAS CONDUCTORAS CHEQUEO CON (FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TS PAS # 1 VARILLA (DISCRETO)	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRA CAPACITIVA, CALIBRACION CON (FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TS PAS # 1 012 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRA CAPACITIVA, CALIBRACION CON (FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TA PAS # 1 A1-010 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TA PAS # 1 A1-010 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TS PAS # 1 A1-012 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TS PAS # 1 A1-012 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
CCTV CHIMENEA PAS # 1	4400	CADA 3 MESES	4	MANTENCION Y REVISION CONECTORES, CAMARA, MONITOR, ENFOQUE, SOPORTE, ETC	FUNCIONANDO

vic. 2016

 JEFE MANTENCION INSTRUMENTOS
 ENAMI

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DISPOSITIVOS CRITICOS EN PAS # 2
AREA MANTENCIÓN INSTRUMENTOS

EQUIPO	DEPARTAMENTO	FRECUENCIA (DIAS)	DURACION (HR)	PRINCIPALES ACTIVIDADES	ESTADO
VALVULA TRASPASO TA-TS PAS # 2 1196	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO, REVISION PRENSA DE EIRES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS, POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
VALVULA TRASPASO TS-TA PAS # 2 AIC-1197	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO, REVISION PRENSA DE EIRES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS, POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
VALVULA ACIDO PRODUCTO PAS # 2 ZIC-1161	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO, REVISION PRENSA DE EIRES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS, POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
VALVULA REACCION PAS # 2 AIC-1195	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	1	MANT. CHEQUEO AJUSTE Y CALIBRACION REVISION DE CONECTORES DE AIRE Y ELECTRICO, REVISION PRENSA DE EIRES, ESTADO DE CONSERVACION PIEZAS MECANICAS Y ELECTRONICAS, POSTERIORMENTE CHEQUEO Y SI ES NECESARIO AJUSTE Y CALIBRACION)	FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TA PAS # 2 1155 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION PIPING DE AIRE, CHEQUEO CALIBRACION TRANSMISOR DE PRESION, AJUSTE REGULADOR, CALIBRACION CON DICTINTOS NIVELES DE ACIDO)	FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TA PAS # 2 1155 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRA Y FLOTADOR, CALIBRACION CON DISTINTOS NIVELES DE ACIDO)	INSTALADO POR CONECTAR
SENSOR DE NIVEL TS PAS # 2 1145 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION PIPING DE AIRE, CHEQUEO CALIBRACION TRANSMISOR DE PRESION, AJUSTE REGULADOR, CALIBRACION CON DICTINTOS NIVELES DE ACIDO)	FUNCIONANDO
SENSOR DE NIVEL TS PAS # 2 1145 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	2	MANT. LIMPIEZA, CHEQUEO Y/O CALIBRACION REVISION Y LIMPIEZA BARRA Y FLOTADOR, CALIBRACION CON DISTINTOS NIVELES DE ACIDO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TA PAS # 2 A1-1155 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TA PAS # 2 A1-1155 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TS PAS # 2 A1-1145 A	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
MEDICION CONCENTRACION ACIDO TS PAS # 2 A1-1145 B	4400	POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, EN CADA DETENCION DE PLANTA	0.5	MANT. CHEQUEO Y/O AJUSTE DE RANGO (VERIFICACION DE ACIDO EN SENSOR, SOLICITAR TOMA DE MUESTRA, AJUSTAR A VALORES DE RESULTADO QUIMICO)	FUNCIONANDO
CCTV CHIMENEA PAS # 2	4400	CADA 3 MESES	4	MANTENCIÓN Y REVISION CONECTORES, CAMARA, MONITOR, ENFOQUE, SOPORTE, ETC	FUNCIONANDO

ALC. 2016.

