



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

### Programa de Cumplimiento

BOULEVAR ARICA CITY CENTER

DFZ-2022-2928-XV-PC

NOVIEMBRE 2022

	Nombre	Firma
Aprobado	Tania González Pizarro	X Tania González Pizarro Jefa oficina región de Arica y Párinacota
Elaborado	Christian Rojo Loyola	X Christian Rojo Loyola Fiscalizador DFZ



## Contenido

<b>Contenido</b> .....	1
1 RESUMEN.....	2
2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE .....	3
3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS .....	4
4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN .....	4
5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. ....	5
6 CONCLUSIONES.....	15
7 ANEXOS.....	16



## 1 RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Boulevard Arica City Center”, localizada en Avenida General Velásquez N° 1109, comuna de Arica, región de Arica y Parinacota, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 3 / ROL D-33-2021 de ésta Superintendencia (Ver anexo 1).

Los objetivos específicos del programa consisten en cumplir con los niveles de presión sonora establecidos en el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente que estableció la norma de emisión de ruidos.

Entre los hechos constatados más relevantes, es importante señalar: El titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de las acciones conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento, evidenciando que solo presentó registro fotográfico compuesto de once (11) imágenes sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado, no presentó antecedentes sobre la implementación del limitador acústico ni el reporte técnico de la medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 y al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado “Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento”, se evidenció que el titular no ha presentado ni cargado ningún tipo de documentación; constatando que el titular no implementó las acciones del programa de cumplimiento de acuerdo a las condiciones establecidas.



## 2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 2.1 Antecedentes Generales

<b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b> Boulevard Arica City Center	<b>Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Operación
<b>Región:</b> Arica y Parinacota	<b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b> Avenida General Velásquez N° 1109
<b>Provincia:</b> Arica	
<b>Comuna:</b> Arica	
<b>Titular de la unidad fiscalizable:</b> SIDESA Chile S.A.	<b>RUT o RUN:</b> 76.255.245-0
<b>Domicilio titular:</b> Avenida General Velásquez N° 1109, Arica	<b>Correo electrónico:</b> inmobiliaria@aricacitycenter.cl
	<b>Teléfono:</b>
<b>Identificación del representante legal:</b> Peter Müffeler Vergara	<b>RUT o RUN:</b> 12.611.137-1
<b>Domicilio representante legal:</b> Avenida Chile N° 1204, Arica	<b>Correo electrónico:</b> inmobiliaria@aricacitycenter.cl
	<b>Teléfono:</b>



### 3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.						
N°	Tipo de instrumento	N° / Descripción	Fecha	Institución	Título	Comentarios
1	Programa de cumplimiento	3 / ROL D-233-2021	30-09-2022	Superintendencia del Medio Ambiente	Aprobó programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo	Notificada mediante correo electrónico

### 4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

#### 4.1 Revisión Documental

##### 4.1.1 Documentos Revisados

N°	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente documento	Observaciones
1	Carpeta acciones comprometidas	Resolución Exenta SMA AyP N° 77 de fecha 11 de noviembre de 2022 / Carta SIDESA Chile S.A. de fecha 24 de noviembre de 2022	Recepcionada en físico y digital



## 5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

<b>Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:</b> <i>Según indica la Ficha de Evaluación de Niveles de Ruido, se consignó un incumplimiento a la norma de referencia contenida en el D.S. N°38/2011 MMA. En efecto, la medición realizada desde el Receptor N°1, con fechas 19 y 29 de diciembre de 2019, en las condiciones que indica, durante horario nocturno (21:00 a 07:00 horas), registra una excedencia de 6 dB(A) y 7 dB(A). Lo anterior, se refiere específicamente al Extractor de Humos del Local N° 12, denominado comercialmente "Muelle Sur".</i>						
<b>Normativa pertinente:</b> <i>Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente que estableció la norma de emisión de ruidos.</i>						
<b>Descripción de los efectos producidos por la infracción:</b> <i>Se han generado, al menos, molestias en la población circundante por el ruido generado por motivo de la infracción.</i>						
N°	Acción	Tipo de Acción	Plazo de ejecución	Indicador de cumplimiento	Medios de verificación	Resultados de la Fiscalización
1	Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m3 de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%	Por ejecutar	Un mes desde la notificación de la resolución de aprobación del programa de cumplimiento.	No aplica	Boletas y/o facturas de compra de materiales  Fotografías fechadas y georreferenciadas ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción	a) Mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2022 se notificó la Resolución Exenta N° 3 / Rol D-233-2021 que aprobó programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo (Ver anexo 2).  b) Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado "Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento", se evidenció que el titular no ha presentado ningún tipo de documentación.  c) A raíz del requerimiento de información realizado mediante Resolución Exenta SMA AyP N° 77 de fecha 11 de noviembre de 2022 (Ver anexo 3); el titular a través de carta de fecha 24 de noviembre de 2022 (Ver anexo 4), indicó textualmente lo siguiente: "Hacemos entrega para su revisión y aprobación la Carpeta con los antecedentes e información con las acciones comprometidas y



						<p><i>ejecutadas por SIDESA Chile S.A. que contiene los siguientes archivos: Índice de contenido:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rol Único Tributario SIDESA Chile S.A.</i></li> <li>2. <i>Cedula de Identidad Representante Legal.</i></li> <li>3. <i>R.E.P. Acta Sesión Extraordinaria de Directorio – Mandato Rep. Legal.</i></li> <li>4. <i>DEF 2022 E.F. SIDESA Chile SA.</i></li> <li>5. <i>Identificación de Maquinarias y Equipos generadoras de ruidos.</i></li> <li>6. <i>Certificación de Seguridad de Productos /SEC</i></li> <li>7. <i>Evaluación de Diagnóstico y Control de Ruido.</i></li> <li>8. <i>Plano Simple Ubicación de las Maquinarias y/o equipos.</i></li> <li>9. <i>Presentación Comercial Locales arrendados y sin arriendo Boulevard City Center.</i></li> <li>10. <i>Evaluación de Emisión Sonora / Informe Medición Final</i></li> <li>11. <i>Imágenes de Trabajos de Cerramiento Acústico (Muelle Sur – Volcano)”.</i></li> </ol> <p>Conforme a la acción comprometida; el titular a través del documento denominado “Imágenes de trabajos de cerramiento acústico (Muelle Sur – Volcano)”, presentó once (11) fotografías sin fechas ni georreferenciación (Ver imágenes 1 a la 6) y sin describir lo registrado.</p> <p>A raíz de lo anterior; se evidenció que el titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de la acción conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento.</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2	Limitador acústico: Son equipos electrónicos que se incluyen dentro de la cadena electroacústica, y que, valga la redundancia, permiten limitar el nivel de potencia acústica que genera el sistema en su totalidad	Por ejecutar	Un mes desde la notificación de la resolución de aprobación del programa de cumplimiento.	No aplica	Boletas y/o facturas de compra de materiales  Fotografías fechadas y georreferenciadas ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción	<p>A. Mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2022 se notificó la Resolución Exenta N° 3 / Rol D-233-2021 que aprobó programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo (Ver anexo 2).</p> <p>B. Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado “Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento”, se evidenció que el titular no ha presentado ningún tipo de documentación.</p> <p>C. A raíz del requerimiento de información realizado mediante Resolución Exenta SMA AyP N° 77 de fecha 11 de noviembre de 2022 (Ver anexo 3); el titular a través de carta de fecha 24 de noviembre de 2022 (Ver anexo 4), indicó textualmente lo siguiente: <i>“Hacemos entrega para su revisión y aprobación la Carpeta con los antecedentes e información con las acciones comprometidas y ejecutadas por SIDESA Chile S.A. que contiene los siguientes archivos:</i></p> <p><i>Índice de contenido:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rol Único Tributario SIDESA Chile S.A.</li> <li>2. Cedula de Identidad Representante Legal.</li> <li>3. R.E.P. Acta Sesión Extraordinaria de Directorio – Mandato Rep. Legal.</li> <li>4. DEF 2022 E.F. SIDESA Chile SA.</li> <li>5. Identificación de Maquinarias y Equipos generadoras de ruidos.</li> <li>6. Certificación de Seguridad de Productos /SEC</li> <li>7. Evaluación de Diagnóstico y Control de Ruido.</li> <li>8. Plano Simple Ubicación de las Maquinarias y/o equipos.</li> </ol>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





						<p>9. <i>Presentación Comercial Locales arrendados y sin arriendo Boulevard City Center.</i></p> <p>10. <i>Evaluación de Emisión Sonora / Informe Medición Final</i></p> <p>11. <i>Imágenes de Trabajos de Cerramiento Acústico (Muelle Sur – Volcano)</i>".</p> <p>Conforme a la acción comprometida; se evidenció que el titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de la acción conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento.</p>
3	Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011. La medición de ruidos deberá realizarse por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente acreditada por la Superintendencia, conforme a la metodología establecida en el D.S. N° 38/2011 MMA, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo con la formulación de cargos, en el mismo horario en	Por ejecutar	Un mes a partir de la aprobación del programa de cumplimiento	Cumplir el D.S. N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente que estableció la norma de emisión de ruidos.	El reporte final contempla el respectivo Informe de medición de presión sonora, órdenes o boletas de prestación y servicio o trabajo, boletas y/o facturas que acrediten el costo asociado a la acción.	<p>a) Mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2022 se notificó la Resolución Exenta N° 3 / Rol D-233-2021 que aprobó programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo (Ver anexo 2).</p> <p>b) Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado "Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento", se evidenció que el titular no ha presentado ningún tipo de documentación.</p> <p>c) A raíz del requerimiento de información realizado mediante Resolución Exenta SMA AyP N° 77 de fecha 11 de noviembre de 2022 (Ver anexo 3); el titular a través de carta de fecha 24 de noviembre de 2022 (Ver anexo 4), indicó textualmente lo siguiente: <i>"Hacemos entrega para su revisión y aprobación la Carpeta con los antecedentes e información con las acciones comprometidas y ejecutadas por SIDESA Chile S.A. que contiene los siguientes archivos:</i></p>



	<p>que constó la infracción y mismas condiciones. En caso de no ser posible acceder a la ubicación de dichos receptores, la empresa ETFA realizará la medición en un punto equivalente a la ubicación de dichos receptores, de acuerdo con los criterios establecidos en el D.S N° 38/2011. En caso de no ajustarse a lo dispuesto a lo recién descrito la medición no será válida</p>					<p><i>Índice de contenido:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rol Único Tributario SIDESA Chile S.A.</i></li> <li>2. <i>Cedula de Identidad Representante Legal.</i></li> <li>3. <i>R.E.P. Acta Sesión Extraordinaria de Directorio – Mandato Rep. Legal.</i></li> <li>4. <i>DEF 2022 E.F. SIDESA Chile SA.</i></li> <li>5. <i>Identificación de Maquinarias y Equipos generadoras de ruidos.</i></li> <li>6. <i>Certificación de Seguridad de Productos /SEC</i></li> <li>7. <i>Evaluación de Diagnóstico y Control de Ruido.</i></li> <li>8. <i>Plano Simple Ubicación de las Maquinarias y/o equipos.</i></li> <li>9. <i>Presentación Comercial Locales arrendados y sin arriendo Boulevard City Center.</i></li> <li>10. <i>Evaluación de Emisión Sonora / Informe Medición Final</i></li> <li>11. <i>Imágenes de Trabajos de Cerramiento Acústico (Muelle Sur – Volcano)”.</i></li> </ol> <p>Conforme a la acción comprometida; se revisaron los documentemos presentados por el titular denominados “Evaluación de Diagnóstico y Control de Ruido” y “Evaluación de Emisión Sonora”, indicados en los numerales 7. y 10. precedentes, evidenciando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) En el documento denominado “Evaluación de Diagnóstico y Control de Ruido”, se presentó medición de ruido realizada antes de la aprobación del programa de cumplimiento, en fecha 01 de julio de 2022, en horario nocturno con un valor (65 dBA) que superó el límite establecido en la norma de misión de ruido (50 dBA).</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



						<p>2) En el documento denominado “Evaluación de Emisión Sonora” se indicó textualmente lo siguiente:</p> <p><i>“El presente documento contiene los resultados de la medición realizada el miércoles 12 de octubre para evaluación de emisión de ruidos post instalación de una caseta insonorizada en las instalaciones del Boulevard Arica City Center. Se realizaron mediciones en los 4 flancos del recinto construido, a las 17:00 horas, con ruido de fondo constituido por tareas de construcción en la torre 4 del condominio con martillo demoledor eléctrico, y tráfico por avenida Chile. Para tener una idea del comportamiento de la fuente y cerramiento, mientras el ventilador se encontraba en funcionamiento se tomaron mediciones del nivel de presión sonora equivalente durante 1 minuto en cada uno de los 4 flancos”.</i></p> <p>Sin presentar el reporte técnico conforme al D.S. N° 38/2011.</p> <p>Conforme a la acción comprometida; se evidenció que el titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de la acción conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento.</p>
4	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.	Por ejecutar	Diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el	Programa de cumplimiento cargado en el SPDC	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se	Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado “Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento” (SPDC), se evidenció que el titular no ha presentado ni cargado ningún tipo de documentación.



			programa de cumplimiento”.		conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.	
5	Cargar en el SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exento N° 116/2018 de la Superintendencia	Por ejecutar	Diez 10 días hábiles contados desde la fecha de ejecución de la medición final obligatoria.	Reporte final cargado en el SPDC.	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC. Sin perjuicio de lo anterior, procederá acompañar la descripción y fichas técnicas, si las hay, de los materiales usados y sus dimensiones (alto, ancho, largo y m2 )	Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado “Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento”, se evidenció que el titular no ha presentado ni cargado ningún tipo de documentación.



**Registros**



**Imagen 1.**

**Fuente:** Carta SIDESA Chile S.A. (Ver anexo 4)

**Descripción del medio de prueba:**

Fotografías presentadas con el título “IMÁGENES DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO ACUSTICO MUELLE SUR – VOLCANO Muelle Sur” sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.

**Imagen 2.**

**Fuente:** Carta SIDESA Chile S.A. (Ver anexo 4)

**Descripción del medio de prueba:**

Fotografías presentadas con el título “IMÁGENES DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO ACUSTICO MUELLE SUR – VOLCANO Muelle Sur” sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.



**Registros**



**Imagen 3.**

**Fuente:** Carta SIDESA Chile S.A. (Ver anexo 4)

**Descripción del medio de prueba:**

Fotografías presentadas con el título “IMÁGENES DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO ACUSTICO MUELLE SUR – VOLCANO Muelle Sur” sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.

**Imagen 4.**

**Fuente:** Carta SIDESA Chile S.A. (Ver anexo 4)

**Descripción del medio de prueba:**

Fotografías presentadas con el título “IMÁGENES DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO ACUSTICO MUELLE SUR – VOLCANO Volcano” sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.



Registros



**Imagen 5.**

**Fuente:** Carta SIDESA Chile S.A. (Ver anexo 4)

**Descripción del medio de prueba:**

Fotografías presentadas con el título “IMÁGENES DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO ACUSTICO MUELLE SUR – VOLCANO Volcano” sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.

**Imagen 6.**

**Fuente:** Carta SIDESA Chile S.A. (Ver anexo 4)

**Descripción del medio de prueba:**

Fotografías presentadas con el título “IMÁGENES DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO ACUSTICO MUELLE SUR – VOLCANO Volcano” sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.



## 6 CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 3 / ROL D-33-2021 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

N°	Acción	Tipo de acción	Descripción hallazgo
1	Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m <sup>3</sup> de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%	Por ejecutar	El titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de la acción conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento, evidenciando que solo presentó registro fotográfico compuesto de once (11) imágenes sin fechas ni georreferenciación y sin describir lo registrado.
2	Limitador acústico: Son equipos electrónicos que se incluyen dentro de la cadena electroacústica, y que, valga la redundancia, permiten limitar el nivel de potencia acústica que genera el sistema en su totalidad	Por ejecutar	El titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de la acción conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento, sin presentar antecedentes sobre la implementación del limitador acústico.
3	Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011.	Por ejecutar	El titular no presentó los medios de verificación que den cuenta de la implantación de la acción conforme a lo establecido en el programa de cumplimiento, sin presentar el reporte técnico de la medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011.
4	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.	Por ejecutar	Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado "Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento", se evidenció que el titular no ha presentado ni cargado ningún tipo de documentación.
5	Cargar en el SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exento N° 116/2018 de la Superintendencia	Por ejecutar	Al revisar el portal de internet de esta Superintendencia denominado "Sistema de seguimiento de programas de cumplimiento", se evidenció que el titular no ha presentado ni cargado ningún tipo de documentación.





## 7 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Resolución Exenta N° 3 / ROL D-33-2021 SMA
2	Correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2022 de notificación
3	Resolución Exenta SMA AyP N° 77 de fechas 11 de noviembre de 2022
4	Carta de fecha 24 de noviembre de 2022 SIDESA Chile S.A.

