

Reporte de Incidente Ambiental

RCA asociadas al informe

¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias, aprobado en el marco del SEIA, que incorpore el incidente reportado?
Si

Proyecto: 265 / 2009 - Proyecto Minero Tres Valles

Considerando: 6.a

Extracto: El titular implementará las siguientes medidas de prevención de riesgos y control de accidentes: derrame de sustancias peligrosas.

Dirección o lugar dónde ocurrió el Incidente

Nombre Comuna: Salamanca

Dirección del Incidente: Parcela 25 A, lote B, Salamanca, Choapa Province, Coquimbo Region

Coordenada Este: 314348.29559172835

Coordenada Norte: 6481999.407886347

Huso: 19

Latitud: -31.782493

Longitud: -70.9607105

Dirección o Lugar afectado por el Incidente: Sector pila de lixiviación

Descripción del Incidente

Fecha y Hora Incidente: 16-09-2015; 20:00:00

Dimensionamiento de la superficie o área afectada (volumen, superficie, entre otros): Volumen 8 m3

Tipo Incidente:

- Derrame de sustancias peligrosas
- Liberación de sustancias químicas
- Vertimiento de Residuos líquidos

Materia Ambiental Afectada:

- Suelo y/o Litología

Describir Detalladamente y Cronológicamente como Sucedió el Incidente:

Cerca de las 19:50hrs y debido a la violencia del sismo, se produjo derrumbe parcial de un sector de la pila lo cual interrumpió el flujo normal de escurrimiento de las soluciones, derramándose solución al camino lateral de acceso a esta, la cual escurrió en dirección hacia la quebrada de Quilmenco. El volumen estimado de derrame es 8 m3, con un alcance de 250 m lineales aprox. Debido a la rápida acción del turno operacional se contuvo a las 20:30hrs aprox. Siendo las 08:35hrs de hoy 17-sep, se hizo la evaluación del incidente, confirmando los datos indicados previamente. A partir del día de hoy se iniciarán las labores de limpieza del área, además de informar debidamente a las autoridades. Lamentamos profundamente esta situación originada a partir de este grave terremoto que afectó la zona.

¿Se han implementado medidas ante el incidente ocurrido?: Si

Describir Medidas Implementadas: Se contuvo el derrame con maquinaria y personal 30 min. después de originado el incidente. Las labores de limpieza se inician el día de hoy 17-sep.