



ORD.: N° 2071

ANT.: 1. Su Oficio MZN N° 412 de fecha 13/07/2015, Superintendencia del Medio Ambiente.
2. Ingreso N°2940 de fecha 15/07/15, SERNAGEOMIN Región de Tarapacá.

MAT.: Antecedentes solicitados en actividad de inspección ambiental con motivo de contingencia.

Iquique, 21 de Julio de 2015

DE: SRA. MARÍA FERNANDA MARTINEZ SALDÍAS
DIRECTORA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
REGIÓN DE TARAPACÁ

A: SRTA. TAMARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE TARAPACÁ

A través del presente, la Directora Regional que suscribe, junto con saludarla, y luego de revisada la información encomendada, emite los siguientes comentarios u observaciones:

1. Respecto del muestreo y los análisis químicos, el Titular deberá incorporar los muestreos y análisis realizados a los sectores afectados por el derrame, posterior a la aplicación de las medidas de restauración para corroborar que se han reestablecido las condiciones químicas normales del suelo.
2. Respecto del Anexo 4. Informe de medidas de restauración, se describe la piscina 4300, piscina interior mina, la que genera indicios de filtraciones antiguas hacia el rajo, provenientes de las piscinas aledañas. Se debe solicitar al Titular aclarar el uso y propósito principal de esta piscina para descartar la presencia frecuente de filtraciones (posible no conformidad respecto de las RCA del titular).
3. Respecto a la posible afectación de recurso hídrico (quebradas), las quebradas Ciénaga y Llaretta se encuentran aguas abajo del sector afectado, por lo que se recomienda solicitar al Titular monitoreos en las mismas que permitan detectar posibles anomalías a mediano plazo.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

MFMS/FTR/AUM/aum

Distribución:

- Srta. Tamara González G., División de Fiscalización SMA.
Riquelme N° 1081 – Iquique
- Archivo Gestión Ambiental y Cierre de Faenas Mineras, SERNAGEOMIN Tarapacá
- Archivo Dirección Regional SERNAGEOMIN

