



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección:10-05-2016	1.2 Hora de inicio:14:30	1.3 Hora de término:14:49
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPAÑIA MINERA DAYTON		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: El proyecto se localiza en la comuna de Andacollo, provincia del Elqui, Región de Coquimbo, Sector La Laja S/N El acceso al proyecto comienza en la intersección de la ruta 43 con la ruta D-51 el cual se encuentra pavimentado. Se deben recorrer 27 Km hacia la ciudad de Andacollo a través de la ruta D-51 y posteriormente tomar el camino D-331, recorrer un kilómetro aproximadamente, hasta llegar las propiedades de la Compañía Minera Dayton.	Comuna: ANDACOLLO	Región: IV REGIÓN DE COQUIMBO
Coordenada Norte (WGS84):6.653947	Coordenada Este (WGS84):298.490	Huso: 19S__ 18S__
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPAÑIA MINERA DAYTON	Domicilio Titular Sector La Laja	
RUT o RUN: 79899750-5	Teléfono: 51- 2431433	Correo electrónico: RCAMARGO@MINERADAYTON.CL
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección Gastón Campos Pastén		
RUT o RUN: 12.171.262-8	Teléfono:65956468	Correo electrónico:gcampos@mineradayton.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1__ Programada	2.2__ No programada	Denuncia:__	Oficio: __x__	Otro:__
2.3 Instrumento de Gestión Ambiental fiscalizados:	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° __ / __	D.S. N° __ / __	D.S. N°59/2014	D.S. N° __ / __
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N° __ / __ / __	N° __ / __ / __	N° __ / __ / __	N° __ / __ / __
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo__ N°__ Año__ Organismo emisor__ Tipo__ N°__ Año__ Organismo emisor__			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar activación de plan de contingencia e implementación de medidas.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI __ NO __x__	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI __ NO __x__	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI __x__ NO __

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)	
<ul style="list-style-type: none">Copia de Registro de Medidas a implementar en el Plan de Contingencia de Compañía Minera Dayton.	



5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Pia Valenzuela Marín	Superintendencia del Medio Ambiente	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Se inicia la fiscalización con el señor Eduardo Guerrero, Superintendente de Prevención de Riesgos a quien se le informa motivo de la visita (superación de la Norma MP10 de 120 µg/m3N, Activación del Plan de Contingencia nivel 1) y las actividades a realizar.</p> <p>El señor Máximo Olivares, Encargado de Comunidades y apoyo al área de Medio ambiente, indicó que actualmente no existe tránsito de camiones al interior de la Mina, debido a que ésta no se encuentra en operación, los tres rajos que componen la mina no están operativos no hay funcionamiento de chancadores ni tronaduras, solo se continua el proceso de lixiviación. No obstante lo anterior se continúa realizando humectación de caminos principales principalmente por el tránsito de camionetas.</p> <p>El señor Olivares indicó que la estación monitora “Hospital” no está en línea en la página web de la SEREMI de Medio Ambiente.</p> <p>De acuerdo a lo indicado por el señor Olivares, las medidas comprometidas en la activación del plan de contingencia Nivel 1 , letras b) y c) se implementan por si solas debido a que la mina no está operando por lo que no hay tránsito vehicular. En relación a la letra a) existe un registro de humectación de los caminos al interior de la faena no se encontraba disponible en este momento por lo cual será enviado.</p> <p>Se realiza visita al área mina en compañía del señor Gastón Campos, Superintendente de operaciones Mina, quien indica que solo existe tránsito de camionetas y camión aljibes para humectación pero que las operaciones mina se encuentran detenidas desde el mes de Marzo, solo se realiza proceso de Lixiviación.</p> <p>Se observa el rajo tres perlas y el área de chancador, el cual no se encontraba funcionando se observa maquinarias, camiones de extracción y perforadores en área de estacionamientos y mantención.</p> <p>Se observó que el área principal, rampa Norte del rajo 3 perlas se encontraba cerrado con un pretil de material rocoso.</p> <p>Se respalda con registro fotográfico.</p>



7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA	
7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta: SI __x__ NO __	7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):
Firma encargado actividad:	