



REGISTRO

Versión : 02

REPORTE INMEDIATO DE HALLAZGOS

R-GEN-SGI-0-003

FECHA	HORA	ORIGEN DE HALLAZGO	PLANTA / FAENA	LUGAR	PERSONA / EQUIPO INVOLUCRADO	HIDRONOR O CONTRATISTA	DESCRIPCION EVENTO/EVIDENCIA OBJETIVA	CONSECUENCIA	MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS	PERSONA QUE REPORTA
9-ago-2016	16:00	CONDICION INSEGURA	ANTOFAGASTA	Patio de residuos	NO APLICA	Generador externo (RECIMAT)	Se detecta tambores provenientes de la empresa RECIMAT con el residuo borras plomadas que no se encuentran debidamente rotulados según lo que indica DS148. Carga corresponde a 24 tambores sobre pallet.	Desconocimiento de riesgos por parte de los manipuladores de los residuos en patio de recepción. Contacto con residuos tóxicos.	Se levanta desviación y se notifica al generador para corrección	Gonzalo Leiva (Hidronor)

IMPORTANTE: Debe ser enviado en un periodo no mayor a 24 horas al Correo sgi@hidronor.cl

