

Registro de tronadura ejecutada Teck CDA

Código Formulario: **F-SGA-23**
N° revisión Formulario: 01
Fecha actualización: Dic.2014

Teck

Fecha del Informe:	26/10/2015
--------------------	------------

Fases programadas a tronar						
Fase 5 banco 950 malla Precorte	Fase 5 banco 940 malla 26b-34b	Fase 5 banco 930 malla 01				
Fases efectivamente tronadas						
Fase 5 banco 950 malla Precorte	Fase 5 banco 940 malla 26b-34b	Fase 5 banco 930 malla 01				
Cantidad de fuegos ejecutados		2	¿Se suspendió la ejecución de alguna fase?		No	

Razón de la suspensión de tronar dicha(s) fase(s)		La tronadura de la fase suspendida se reprograma para el día:	
--	--	---	--

Condiciones meteorologicas al momento de ejecutar las tronaduras

Fuego n°	Fase, banco y malla tronada	Hora programada para tronar	Hora de ejecución de la tronadura	Estación Urmeneta			Estación Chepiquilla		
				Dirección del viento en grados	Procedencia del viento	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del viento en grados	Procedencia del viento	Velocidad del viento (m/s)
1	Fase 5 banco 950 malla Precorte	11:30	11:31	319	Norte	3.4	56	Norte	2.2
2	Fase 5 banco 940 malla 26b-34b	11:30	11:32	319	Norte	3.4	56	Norte	2.2
	Fase 5 banco 930 malla 01	11:30	11:32	319	Norte	3.4	56	Norte	2.2

Observaciones y/o Comentarios

Condiciones de viento **dentro** del criterio establecido por la Compañía, como condiciones de viento favorable, en dirección y velocidad.