

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 25-07-2017		1.2 Hora de inicio: 11:50	1.3 Hora de término: 13:35
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito.		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Construcción.	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Predio San Agustín del Arbolito, San Javier.			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Agrícola COEXCA S.A.		Domicilio: Longitudinal Sur Km 259, Talca.	
RUT o RUN: 76.427.647-7	Teléfono: 71-2340040	Correo electrónico: ggarcia@coexca.cl	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Guillermo García González.		Domicilio: Longitudinal Sur Km 259, Talca.	
RUN: 10.712.733-K	Teléfono: 71-2340040	Correo electrónico: ggarcia@coexca.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: César Contreras.		Domicilio: Longitudinal Sur Km 259, Talca.	
RUN: 11.771.212-5	Teléfono: 9 84285494	Correo electrónico: ccontreras@coexca.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)			
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____		



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

-Avance de obras.
-Condiciones asociadas a las faenas de construcción.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Resolución de Calificación Ambiental N°165/2008. Plantel Porcino de 10 Mil Madres de San Agustín del Arbolito.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso: SI_____ NO__X__	En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental: -
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada: SI_____ NO__X__ (Solo SMA)	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA: -

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: X	Registro Fotográfico: X	Toma de Muestras: -	Otras (especificar): -
Mediciones: -	Representación Gráfica: -	Encuestas o Entrevistas: -	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:	SI_____ NO__X__
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)	

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:	SI__X__ NO_____
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:	SI__X__ NO_____
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI ___ - ___ NO ___ - ___

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

-Se realizó registros fotográficos y se tomaron coordenadas UTM (WGS 84) en los puntos inspeccionados.

-El acta de inspección ambiental se entregó el mismo día de la inspección (al Sr. Carlos Montoya; de la empresa COEXCA), en la oficina de la SMA ubicada en Edificio Plaza Centro (1 Norte 801, Piso 11), Talca, debido a que en el sitio del proyecto no existía energía eléctrica que permitiera llenar el acta en formato digital ni obtener su impresión. Se tomó el acuerdo junto al Sr. César Contreras (Gerente de Producción de Agrícola COEXCA S.A.), de entregar el acta de inspección ambiental en la oficina regional del Maule de la SMA.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad comenzó con la reunión informativa, en la cual estuvo presente el Sr. César Contreras (Gerente de Producción de Agrícola COEXCA S.A.). En dicha reunión se informó las materias específicas objeto de la fiscalización, la normativa pertinente, el orden de la inspección y se realizó una breve explicación de los métodos a utilizar para documentar y registrar el estado de la unidad fiscalizable.

El Sr. Contreras indicó que el proyecto está en fase de construcción y que actualmente poseen un proyecto (DIA) en evaluación en el SEA, que busca optimizar el proyecto de la RCA N°165/2008.

Indicó que no se posee biodigestor, sino que se pretende abordar en la nueva DIA que está siendo evaluada.

El embalse de 76 ha no se construirá.

Se indicó que no se registraron sitios arqueológicos en las faenas de construcción.

Indicó que actualmente no existen obras que no estén abordadas en la RCA. Actualmente se encuentra construido: estanque de agua potable (100 m3), 16 pabellones, silos de alimentación, homogenizador (abierto), se comenzará a construir el sistema de separación de fase líquido/sólido, prensado de sólidos, piscina de acumulación de purines de 47.500 m3. Se indicó que desde la piscina se efectuara el riego de plantaciones de Pino (272 ha), con riego tecnificado.

Se indicó que el poblado más cercano al proyecto es Sauzal (12 km en línea recta) y San Javier (a 32 Km), en línea recta.

Se indicó que la primera etapa del proyecto sólo abordará a Recría y Finalización.

Posteriormente, en la inspección ambiental se visitó:

Pabellones (Pabellón 1: 6.038.504 N; 227.301 E – Pabellón 16: (6.038.335 N; 227.399 E)

Cada uno de los 16 pabellones posee sala de comando, sistema de alimentación y bebederos, silos, corrales internos, extractores de aire, calefactores, cortinas automáticas y sistema de evacuación de purines (piscina bajo el piso).

Homogenizador (6.038.205 N; 227.479 E)

Se indicó que está en pruebas de hermeticidad y posee un volumen de 6000 m3. Al costado del homogenizador existían sedimentadores cónicos a ser instalados. Al homogenizador llegarán los purines crudos y desde allí se realiza la separación líquida/sólido, siguiendo hacia los sedimentadores y finalmente a la piscina de acumulación de purines (fase líquida) (6.038.123 N;



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile



HOJA 4 de 5

227.530 E).

Las instalaciones prontamente a ser instaladas (6.038.139 N; 227.510 E) son: malla parabólica (retención de sólidos), sedimentadores cónicos y prensa tornillo (prensa los sólidos).

Portón de entrada al proyecto (6.038.979 N; 227.660 E)

Se constató portón de entrada cerrado con llave, y junto a él, un pozo de extracción de aguas operativo. Se informó por parte del Sr. Contreras que en el futuro se habilitarán 2 pozos adicionales.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1	Copia de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) N°s: 90, 91, 93, 101, 102 y 106 del D.S. N°95/2001 (Reglamento del SEIA). En el caso de no contar con alguno de ellos, indicar el estado de tramitación junto con los medios que lo avalen.
2	Indicar si el proyecto se ubica en San Agustín del Arbolito o San Agustín del Arbolillo, junto con indicar si se localiza en el Km 33 o 25 de la Ruta Los Conquistadores.
3	Indicar si se construirán: piscinas anaeróbicas (N° y características), embalse de 76 hectáreas, y biodigestores.
4	Indicar obras de la RCA N°165/2008 a ser construidas, indicar si es que no se realizaran obras contempladas en la mencionada RCA y obras de reemplazo, y todo aspecto de producción que se pretende modificar respecto a la RCA (por ejemplo: existencia de madres, entre otros).

La información solicitada deberá ser presentada en un plazo de 05 días hábiles (una vez finalizada la inspección ambiental), en la oficina de la SMA ubicada en Edificio Plaza Centro (1 Norte 801, Piso 11), Talca, en formato digital (Cd o DVD).

10. FISCALIZADORES

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Eduardo Ávila	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
César Contreras	Agrícola COEXCA S.A.	ccontreras@coexca.cl	9 84285494	
Eduardo Peña	SMA	eduardo.pena@sma.gob.cl		

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ X ☐ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado ☐ - ☐ Negación de Recepción ☐ - ☐

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):-

recepcionado: CARLOS MONTAYA B.



