

## **ANEXO A**

# **Acciones correctivas ejecutadas en el Terminal de Embarque y Acopio de Graneles Minerales (TEAGM)**

## 1.- INTRODUCCION

Terminal Puerto Arica en el contexto de evidenciar las mejoras realizadas producto de fiscalización en el Terminal de Embarque y Acopio de Graneles Minerales (TEAGM) efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente, es que presenta el siguiente informe con registros de las reparaciones y acciones ejecutadas el viernes 20 y sábado 21 de abril de 2018.

## 2.- OBJETIVOS

Reparar daños (orificios) en la infraestructura del TEAGM, para dar cumplimiento a su Resolución de Calificación Ambiental.

### 3.- TERMINAL DE EMBARQUE Y ACOPIO DE GRANELES MINERALES (TEAGM)

El TEAGM es un galpón construido para faenas de pre embarque y embarque de concentrados minerales, por lo cual debe conservar una condición de almacén hermético según directrices operativas señaladas en la RCA N° 73 y RCA N° 20. Es por ello que para cumplir con estas condiciones se realizaron las siguientes reparaciones que se detallan a continuación:

**a) Reparación de orificios de diámetro entre 2 a 5 mm.**

Se realizó la reparación de la totalidad de orificios detectados en fiscalización de la Superintendencia de Medioambiente, donde se utilizó para sellar “Espuma de poliuretano altamente expansiva – Zika Boom”, donde en **Anexo 1** adjuntamos las características del producto.

A la vez se adjuntan registros fotográficos de los trabajos de reparaciones en **Anexo 2**.

# ANEXO 1

# ANEXO 2



