

Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL** (FORMATO 002)

1. ANTECEDENTES		
Fecha de Inspección: 16/11/2016	Hora de inicio: 12:00 HRS.	Hora de término: 15:35 HRS.
Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL TERMINAL QUINTERO	Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTAS SISTEMA TRATAMIENTO EFLUENTES, SECTOR AMPLIACION Y REMODELACION - CARRERA TILES	
Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENAP RETIMER (AS) S.A.		Domicilio: AVDA. BORGONO # 25777, CONCEPN.
RUT o RUN: 07.756.500-9	Teléfono: 32-2650200	Correo electrónico: oflaser@enapretimeras.cl
Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: RODRIGO GONZALEZ CORTES		Domicilio de notificación por correo: AVDA. BORGONO # 25777, CONCEPN.
RUT o RUN: 12.135.069-6	Teléfono: 32-2650777/99970079	Correo electrónico: rodggonzalez@enapretimeras.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda y en Caso de Gestión de episodios Críticos indicar Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental asociado).

<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada	Motivo: _____	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
Instrumento de Carácter Ambiental	SUBPROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (D.S. 9600)				
Materia Objeto de la Inspección Ambiental:	SMA RES. EX. N° 1221, DEL 28. DICIEMBRE. 2015. (INSPECCIÓN OCULAR.)				

3. OBSERVACIONES

- 1.- POR LO OBSERVADO y CONSULTADO A EMPRESA, NO EXISTEN TABLEROS y REGISTROS EN LÍNEA DE Tº, PH y CAUDAL DE SECTOR CÁMARA DESCARGA EFLUENTES.
- 2.- PARÁMETROS SON MEDIDOS POR LABORATORIO CONTRATADO, DURANTE MUESTREOS (SILOS)
- 3.- SE RECIBE CONFORTE: ÚLTIMOS 02 INFORMES AUTOCONTROL, EN CERTIFICADO ADJUNTO

4. ACTIVIDADES PENDIENTES

- 1.- ENVÍO POR PARTE DE JEFE TERMINAL, SR. RODRIGO VARGAS, SET CON FOTOGRAFÍAS EFECTUADAS DURANTE INSPECCIÓN, EN FORMATO "CD", Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 02 DÍAS HÁBILES, DESDE LA FECHA DE HOY 16/11/16.

5. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1- CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, SIENDO LAS 12:00 HRS, PERSONAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA HACE INGRESO AL TERMINAL ENAP QUINTERO, EN CUMPLIMIENTO AL "SUBPROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL" DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA), PARA LA NORMATIVA DE EMISIÓN. (D.S. N° 90/00).
- 2- PREVIO A INICIO DE LA INSPECCIÓN, SE EXPONE AL JEFE DEL TERMINAL, SR. RODRIGO VARGAS GARCÍA, EL OBJETO DE LA PRESENTE INSPECCIÓN.
- 3- SIENDO LAS 12:15 HRS, SR. RODRIGO GONZÁLEZ CORTÉS, INGENIERO DEL TERMINAL, JUNTO A PERSONAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA SE DIRIGEN AL "SECTOR AMPLIACIÓN DEL TERMINAL".
- 4- EN DICHO SECTOR, SE OBSERVA CIRCUITOS DE PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CONSISTENTES EN:
 - A.- CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, DE PRETILES DE ESTANQUES
 - B.- SISTEMA DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y AGUA: "PRE-SEPARADOR API" (PRETILES)
 - C.- "SEPARADOR API" - SKIMMER ① PARA RECUPERACIÓN ACEITE Y AGUAS OLEOSAS.
 - D.- "CÁMARA DE ACEITE" Y DRENAJE A CÁMARA API, POR DIFERENCIA DE NIVEL.
 - E.- "POZO DE ACEITE", PARA RECUPERACIÓN DE ACEITES, MEDIANTE SKIMMER Nº 2.
 - F.- SECTOR BOMBAS, DE "LÍNEA DE AGUA RECUPERADA" (BOMBA J-5145) HACIA CÁMARA SECTOR REMODELACIÓN, MÁS "AGUA TRATADA" DE LAGUNA ECUALIZACIÓN.
 - G.- BOMBA J-5140, PARA IMPULSAR "LÍNEA DE ACEITE RECUPERADO", DESDE POZO Y/O ESTANQUE DE ACEITE, HACIA ESTANQUE DE "SLOP" (REPROCESO)
 - H.- "LAGUNA DE ECUALIZACIÓN/ESTABILIZACIÓN", QUE RECIBE AGUAS RECUPERADAS DE PRETILES MÁS AGUAS LLUVIAS CANALIZADAS, EFLENTE ENVIADO HACIA CÁMARA SECTOR "LPG", REMODELACIÓN.
- 5.- SE APPRECIA QUE AGUA RECUPERADA EN LAGUNA, PRESENTA REMANENTES OLEOSOS, ADemás DE MANGAS ABSORBENTES DESPLGADAS AL INTERIOR.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

- 6.- SIENDO LAS 13:15 HRS, SE HACE INGRESO A "SECTOR DE REMODELACION".
- 7.- SE OBSERVAN LOS SIGUIENTES CIRCUITOS, DE LA "PLANTA TRATAMIENTO DE RILES":
 - "CAMARA DE DISTRIBUCION", QUE RECIBEN AGUAS TRATADAS DE SECTOR AMPLIACION
 - ENTRADAS A CAMARA:
 - DRENAJES DE BOMBAS Y ESTANQUES
 - AGUA DE CAÑERA LPG (CON ACEITES)
 - AGUA RECUPERADA DESDE SECTOR AMPLIACION (LLUVIAS)
 - "VALVULAS DE PASE", HACIA SEPARADORES API 1 Y API 2.
 - "API" (1 y 2): CON SISTEMAS DE REJAS FIJAS, SKIMMER N° 1 Y N° 2, PARA FILTRACION Y RECUPERACION ACEITE DE AGUA.
 - "CAMARA RECUPERACION DE ACEITE".
 - BOMBAS PARA IMPULSION DE ACEITE RECUPERADO A ESTANQUE SLOP.
 - LAGUNA ESTABILIZACION: RECIBEN AGUAS FILTRADAS DE API'S, JUNTO CON AGUAS LLUVIAS DE PRETILES Y CANALES INTERNOS DE TERMINAL.
- 8.- LOS REMANENTES DE ACEITE EN LA LAGUNA, SON RECUPERADOS Y ENVIADOS HACIA LA CAMARA DE ACEITES.
- 9.- LA DESCARGA DE LA LINEA TRATADA, ES ENVIADA HACIA LA CAMARA DE MUESTREO, JUNTO CON EFLENTE DE PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS.
- 10.- SE OBSERVA BAJO CAUDAL DE DESCARGA, EN CAMARA MUESTREO DE RILES AL
- 11.- TERMINO DE INSPECCION: 15:35 HRS. EOT: SARIBO

6. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
GABRIEL TORRAGA OLIVOS	DIRECCIONAR CAPITANIA PUERTO QUINTERO	

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA	
El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos): Firma encargado actividad:
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	