

Informe Fotográfico presentación de información Superintendencia del Medio Ambiente.

Es importante notar que las fotografías fueron georreferenciadas usando la aplicación para celulares “Solocator” en el sistema Longitud/Latitud.

Ref. Resolución Exenta N°1747

Parte 1: Medidas correctivas, cierres generadores, con placas de madera recubierta de lana metálica para absorber el sonido.

















Parte 1.2: Medidas Correctivas, Biombos móviles para faenas más ruidosas.









Parte 1.3: Medidas Correctivas, Mejora cierre perimetral.



Parte 2: Mediciones de ruido por la empresa Cesmec.









Parte 3: Obra de construcción frente a la Obra Entre Sauces.



