

Consulta por humos generados hoy sábado en P.Blumar Coronel

Areti Kouzeli <areti.kouzeli@blumar.com>

Para: Juan Pablo Granzow Cabrera <juan.granzow@sma.gob.cl>

5 de abril de 2020, 9:42

Buenos días Juan Pablo,

Lo que sucedió, fue producto de una falla de uno de los compresores de aire de automatización.

Se detuvieron de inmediato todas las calderas, pero queda todo el combustible mal quemado en la línea.

Esto duro entre 5 - 7 minutos.

Saludos

Areti

| Areti Kouzeli C. | Blumar S.A. |
Colón 2,400, Talcahuano
C (41) 2269400

-----Mensaje original-----

De: Juan Pablo Granzow Cabrera <juan.granzow@sma.gob.cl>

Enviado el: sábado, 04 de abril de 2020 23:40

Para: Areti Kouzeli <areti.kouzeli@blumar.com>

Asunto: Consulta por humos generados hoy sábado en P.Blumar Coronel

Necesito clarificar la situación difundida por el Municipio de Coronel, respecto de humos “tóxicos” generados por la Planta de Coronel durante el día de hoy.

Entiendo que la caldera de la planta se encontraba en proceso de encendido..

Correcto?

Cuánto tiempo duro la emisión de humos?

Llámame cuando puedas para aclarar estos eventos, dado que el municipio está argumentando la emisión de humos tóxicos durante el periodo GEC.

Atte

Juan Pablo Granzow

Superintendencia del Medio Ambiente

Enviado desde mi iPhone

En virtud de la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los delitos señalados en su artículo 1º, Blumar S.A. y filiales tienen implementado un Modelo de Prevención de Delitos. En razón de lo anterior, toda comunicación a través de correos electrónicos, entre los trabajadores de la Empresa y funcionarios públicos, clientes y/o proveedores, debe realizarse utilizando las direcciones de correo electrónico institucionales, es decir, no pueden efectuarse a través de correos electrónicos privados.

By virtue of Law N° 20,393 on Criminal Liability of Legal Entities for the crimes indicated in its first article, Blumar S.A. and its affiliate companies have implemented a Crime Prevention Model. Due to the above, all communication between Company employees and government officials, customers and/or suppliers, must be done using institutional e-mail addresses, that is, they cannot be done through private emails.

Consulta por humos generados hoy sábado en P.Blumar Coronel

Juan Pablo Granzow Cabrera <juan.granzow@sma.gob.cl>
Para: Areti Kouzeli <areti.kouzeli@blumar.com>

5 de abril de 2020, 12:01

Areti
Reportar como incidente en el SSA
Explicando causas y acciones.
Recuerda que estas calderas están afectas al PDACM

atte
Juan Pablo Granzow
[El texto citado está oculto]

--

Saluda atte.



Juan Pablo Granzow Cabrera

Jefe Regional (S)
Oficina Regional del Biobío
Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

juan.granzow@sma.gob.cl
+56412568365
Av. Prat 390, Oficina 1604, Concepción, Chile
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

Informe Incidente abril 2020, Planta Blumar Coronel

Areti Kouzeli <areti.kouzeli@blumar.com>
Para: "snifa@sma.gob.cl" <snifa@sma.gob.cl>
Cc: "oficina.biobio@sma.gob.cl" <oficina.biobio@sma.gob.cl>

14 de abril de 2020, 16:44

Estimados

Adjunto informe de incidente ambiental reportado el 5 de abril de 2020, en la planta de Blumar, Coronel.

Número VU Establecimiento: 5441909

Comprobante reporte de aviso de incidente Cod.: RIA 6791, de 5 de abril de 2020

Saludos

Areti Kouzeli C.

Encargada de Establecimiento

 | Areti Kouzeli C. | Blumar S.A. |

Colón 2.400, Talcahuano

☎ (41) 2269400

En virtud de la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los delitos señalados en su artículo 1º, Blumar S.A. y filiales tienen implementado un Modelo de Prevención de Delitos. En razón de lo anterior, toda comunicación a través de correos electrónicos, entre los trabajadores de la Empresa y funcionarios públicos, clientes y/o proveedores, debe realizarse utilizando las direcciones de correo electrónico institucionales, es decir, no pueden efectuarse a través de correos electrónicos privados.

By virtue of Law N° 20,393 on Criminal Liability of Legal Entities for the crimes indicated in its first article, Blumar S.A. and its affiliate companies have implemented a Crime Prevention Model. Due to the above, all communication between Company employees and government officials, customers and/or suppliers, must be done using institutional e-mail addresses, that is, they cannot be done through private emails.

 **Informe incidente Coronel Abril 2020.pdf**
4282K

Informe Incidente - Seguimiento Ambiental

noresponder@sma.gob.cl <noresponder@sma.gob.cl>

5 de abril de 2020, 13:30

Para: emelina.zamorano@sma.gob.cl, slyon@minmineria.cl, ezuniga@minmineria.cl, bfernandez@minmineria.cl, andres.leon@sernageomin.cl, jenny.rojas@sernageomin.cl

Cc: juan.granzow@sma.gob.cl, hugo.ramirez@sma.gob.cl, francisco.caamano@sma.gob.cl



Estimada(o):

Junto con saludar le informamos que se ha recepcionado el siguiente Reporte de Incidente Ambiental.

Titular: BLUMAR S.A.
Nombre Proyecto: SISTEMA DE TRATAMIENTO Y
DISPOSICION DE LOS RESIDUOS
INDUSTRIALES LIQUIDOS DE
PESQUERA ITATA S.A. PLANTA
CORONEL VIII REGION
RCA: 6699
Existe plan de contingencia:
Nº Considerando:
Extracto Rca:
Región: Región del Biobío
Dirección del Aviso/Contingencia/Incidente: Avda Carlos Prats 60, Coronel
Coordenada Norte: 5900722
Coordenada Este: 664474
Huso: 18 Sur
Lugar Afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente: Avda Carlos Prats 60, Coronel
Fecha y Hora del Aviso/Contingencia/Incidente: 04-04-2020 0:00:00
Superficie Afectada:
Tipos incidentes: - Fallas eléctricas
Matriz Ambiental Afectada: - Aire
Descripción del Incidente: El incidente fortuito sucedio por causa de falla electrica de uno de los compresores de aire de atomizacion . Se detuvieron de inmediato todas las calderas pero quedo petroleo mal quemado en la linea y eso causo humo por 5 - 7 minutos
Detencion de calderas de inmediato.
Revision completa de sistema,
encontrando el contactor de compresor quemado. Reparacion inmediata.
Enviaremos oportunamente informe detallado.
Descripción Medidas Implementadas:

Para mayor información, visite el siguiente link: <http://ssa.sma.gob.cl/Visitante/VerReporteIncidente/6791>

Este correo ha sido enviado de manera automática, favor no contestar al remitente.