

REGISTRO DRENAJE HACIA PISCINAS PUNTO BAJO CAMISAS

- Se realiza un levantamiento de información del status del posicionamiento de las válvulas de drenaje desde los registros de PI System. En estos registros se verifica que desde el 01/01/2016 al 31/12/2021 no hubo flujo desde los STR de 36" y 28" ni desde el SRA ya que las válvulas de drenaje se mantuvieron cerradas.
- En el caso de los STR es necesario mantener dos válvulas abiertas para generar el drenaje hacia la piscina. Si bien en algunos casos los registros muestran una válvula en status abierta, la segunda válvula se mantiene cerrada tal como se aprecia en los cuadros siguientes.

	Válvulas Drenaje				
	STR36"		SRA	STR28"	
	4230FV104(R)	4230FV105(R)	4230FV106(R)	4230FV4210(R)	4230FV4211(R)
09-ene-16 15:50:00	Abierta	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada
23-nov-16 18:20:00	Abierta	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada
23-nov-16 18:30:00	Abierta	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada
23-nov-16 18:40:00	Abierta	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada

	Válvulas Drenaje				
	STR36"		SRA	STR28"	
	4230FV104(R)	4230FV105(R)	4230FV106(R)	4230FV4210(R)	4230FV4211(R)
27-sept-20 12:00:00	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrada
27-sept-20 12:30:00	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrada

Aperturas válvulas por mantención

- En el caso del SRA no se registran status de posición abiertas.
- Se adjunta archivo Excel con el registro histórico de posicionamiento de válvulas de drenaje.