



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

18-DIC-13

1.2 Hora de Inicio

6:33

1.3 Hora de término

13:00

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

PLANTA DE PULPEROS - EMISARIO ENSENADA CHIRREO

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

OPERACION

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

HUASCO, EMISARIO CHIRREO

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO

Domicilio:

PEDRO PABLO NUÑOZ 675, LA SERENA.
JUCURSEN HUASCO

RUT o RUN:

94.638.000-8

Teléfono:

051-2668 000

Email:

cmpsa@cmp.cl

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

ERICK WEBER PAULUS

Domicilio:

PEDRO PABLO NUÑOZ 675, LA
SERENA

RUT o RUN:

6.708.980-4

Teléfono:

51-2668 000

Email:

e.weber@cmp.cl

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

WIS JINENEZ

Domicilio:

BRASIL 1050, VALIENTE

RUT o RUN:

9.166.501-8

Teléfono:

51-266 5871

Email:

Wjwenez@cmp.cl

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:



2.2 No programada:

Motivo: Denuncia

Oficio:

Otro:



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 2 DE 6

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN SUBMARINA EN ISMAIO CHAPAZO. | TOMA DE MUESTRAS
DE SEDIMENTOS

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCR N° 215 / 2010

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al Ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: ☒

Registro fotográfico: ☒

Toma de muestras: ☒

Otras (especificar):

INSPECCIÓN SUBMARINA CON ROV.

Mediciones: ☒

Representación gráfica: ☐

Encuesta o Entrevistas: ☐

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

7. OBSERVACIONES

SE HARÁ WEBER A LA OFICINA DE SMA ATIZAPITLAN DOCUMENTOS PENDIENTES CORRESPONDIENTE A:

1. ÚLTIMO INFORME INSPECCIÓN SUBMARINA EN ISMAO.
2. PLANO EMERGENCIA EN ISMAO.

* DIRECCIÓN: VERBAS BUENAS 295, COPAPO
PUERTO. 5 DÍAS HÁBILES

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ ZARPE DESDE MUELTE FISCAL DE HUESCO. A BORDO EMBAZCACIÓN
"DANIELA ANDREA" N° MATRICULA 570, DE HUESCO


ACOMPANÓ EN LA ACTIVIDAD EL PILOTO DEL ROBOT SUBMARINO (ROV)
MIGUEL MINGUEZ, DE LA EMPRESA MARISCOPE

- EN ENSENADA CHIRAZO SE INICIAN MANIOBRAS A LAS 7:46 HRS.
- NO EXISTE SEÑALIZACIÓN DE UBICACIÓN DEL ENISMAIO MEDIANTE BOYA
- SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN SUBMARINA MEDIANTE ROV
Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS EN ÁREA DE DESCARGA DEL ENISMAIO
PRINCIPAL Y LOCALIZACIÓN INFORMADA DE ENISMAIO DE EMERGENCIA.
- SE LOGRÓ LOCALIZAR Y REGISTRAR DESCARGA DE LA BOCA DEL
ENISMAIO DE RELAVES PROVENIENTES DE PLANTA DE PELUETS
- EN SECTOR DE LOCALIZACIÓN DEL ENISMAIO DE EMERGENCIA,
INFORMADO EN RCA N° 215 / 2010, SE CONSTATÓ LA EXISTENCIA
DE BOYA DEMARCATORIA.
- SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS EN 4 PUNTOS
DENTRO DE LA ENSENADA. SE REGISTRARON DATOS DE PROFUNDIDAD,
HORA EN FICHA DE REGISTRO ROV - FD II. LAS MUESTRAS FUERON
ALMACENADAS EN RECipientes DE VIDRIO Y BOLSAS CON SELLO ("ZIPLOC")
Y TRANSPORTADAS EN Cajas TÉRMICAS CON GELPACKS EN SU INTERIOR

EN REUNIÓN POSTERIOR EN OFICINA EL SR. LUIS JIMENEZ HIZO
ENTREGA DE PLANOS EN PAPEL COMPROMETIDOS EL DÍA 17 DE
DICIEMBRE 2013



9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1.	ÚLTIMO INFORME INSPECCIÓN SUBSTANCIA ENTISALIO.
2.	PLANO EMERGENCIA EMERGENCIA.
	

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
ANDREA MANSUETO CORTES	SMA	ANDREA MANSUETO
Hugo Román Cuelva	SDA	