


HECHO 2
CONTROL NORMATIVO ANUAL

Respeto al incumplimiento de No Reportar Autocontrol correspondiente al **Control Normativo Anual**, requerido en el mes Marzo 2013, este fue realizado en Abril 2013, para ello adjuntamos Informe de Monitoreo N°158835-01 del Laboratorio Hidrolab realizado para el Punto 2 de la descarga con fecha 05/04/2013.

El autocontrol fue realizado un mes después debido a un error de programación del laboratorio Hidrolab. Esto fue informado a la SISS con fecha 18/04/2013 como puede verse a continuación:



El PDC establece un Sistema de Gestión de Riles que permitirá alertar a la gerencia y corregir estas situaciones.