

## PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

**Corporación de Beneficencia Osorno**

**Res. Ex. N°1/Rol F-008-2025 Superintendencia del Medio Ambiente**

### 1. Identificación del Titular

- **Nombre o Razón Social:** Corporación de Beneficencia Osorno
- **RUT:** 81.949.100-3
- **Unidad Fiscalizable:** Clínica Alemana Osorno
- **Dirección:** Zenteno N° 1530, Osorno, Región de Los Lagos

### 2. Descripción de los Hechos Constitutivos de Infracción

#### 2.1 Hecho Constitutivo

No haber realizado las mediciones discretas de emisiones de Material Particulado (MP) conforme al artículo 45 del D.S. N° 47/2015, respecto a la caldera OSO-0042, durante los períodos:

- 28/03/2021 al 28/03/2023
- 28/03/2023 al 28/03/2025

#### 2.2 Normativa Infringida

- Decreto Supremo N° 47/2015, artículos 3, 41 y 45.

#### 2.3 Efectos Negativos

No existen efectos ambientales actuales derivados de esta infracción, dado que la fuente emisora (caldera OSO-0042) se encuentra fuera de operación desde hace aproximadamente dos años.

#### 2.4 Eliminación o Contención de Efectos

La fuente fija ha sido sustituida por una caldera eléctrica, la cual no genera emisiones de MP ni SO2, eliminando así los potenciales efectos ambientales.

### 3. Plan de Acciones y Metas

Nº	Acción	Descripción	Indicador de Cumplimiento	Plazo de Ejecución	Costo Estimado
1	Tramitar baja de caldera OSO-0042	Iniciar y completar el trámite de baja oficial ante la SEREMI de Salud de la caldera OSO-0042 a petróleo.	Certificado de baja emitido por la SEREMI de Salud.	30 días hábiles desde la aprobación del PDC.	\$0 a \$480.000 más IVA.
2	Acreditar reemplazo tecnológico	Presentar Certificado de Resolución Exenta de equipo eléctrico para caldera de vapor	Resolución Exenta de equipo eléctrico.	05 días hábiles desde la aprobación del PDC.	\$0
3	Informe de inexistencia de emisiones	Elaborar informe técnico interno acreditando inexistencia de emisiones de MP y SO2.	Informe firmado por el responsable de prevención de riesgos/medio ambiente.	20 días hábiles desde la aprobación del PDC.	\$0

### 4. Plan de Seguimiento

Tipo de Reporte	Descripción	Fecha de Entrega
Reporte Inicial	Entrega del certificado de baja de caldera y factura de la nueva caldera eléctrica.	Dentro de 30 días hábiles desde la aprobación del PDC.
Reporte Final	Informe de inexistencia de emisiones y cierre de acciones comprometidas.	Dentro de 45 días hábiles desde la aprobación del PDC.

### 5. Cronograma

- Inicio de Ejecución:** Inmediato tras aprobación del Programa.
- Duración Total Estimada:** 45 días hábiles.


## 6. Costos Estimados Totales

- **Trámite de baja caldera:** Hasta \$480.000 más IVA (solo costos administrativos si aplica).
- **Presentación de documentos y elaboración de informe:** \$0
- **Costo total estimado:** Hasta **\$480.000** más IVA.

## 7. Compromiso

La Corporación de Beneficencia Osorno, titular de la Clínica Alemana Osorno, se compromete a ejecutar en su totalidad las acciones comprometidas en este Programa de Cumplimiento dentro de los plazos establecidos, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y eliminando de manera efectiva los efectos de la infracción constatada.

### Firma Encargado Empresa:



Nombre: Pablo Vásquez Cid

Cargo: Experto en Prevención de Riesgos

Fecha: 13-05-2025