



Superintendencia  
del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile



207  
MEMORANDUM - MZS - N° \_\_\_\_\_

Punta Arenas, 24 SEP 2015

**DE:** ANDY MORRISON BENCICH  
FISCALIZADOR REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

**A:** MARIE CLAUDE PLUMER BODIN  
JEFA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO

**REF:** Remite antecedentes asociados a Recurso de Reposición interpuesto por Industria Frigorífica Simunovic S.A.

Por medio del presente, adjunto remito carta recepcionada con fecha 23 de septiembre de 2015 presentada por Industria Frigorífica Simunovic S.A., a través de la cual interpone Recurso de Reposición, solicitando dejar sin efecto la Resolución Exenta N°2/ Rol D-019-2015 emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 26 de agosto de 2015.

Lo anterior, para los fines pertinentes,  
Sin otro particular, se despide atentamente,



ANDY MORRISON BENCICH  
FISCALIZADOR REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA  
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

AMB

C.C.:

- Archivo Oficina de Partes, Oficina Macrozona Sur SMA.

**EN LO PRINCIPAL:** Reposición con nuevos antecedentes que indica; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** Acompaña Programa de Cumplimiento y documentos anexos al mismo; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** Suspensión del plazo para presentar descargos que indica.

SRA. MARIE CLAUDE PLUMER BODIN  
JEJA DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO



**SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE**

**GIAN MARIO PASSANO LEON**, abogado, en representación, según se acreditará, de **INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S. A.**, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Colón 1144, Piso 1, Punta Arenas, en la formulación de cargos contenida en la **Resolución Exenta N° 1/ ROL D-019-2015**, a UD. respetuosamente digo:

Que vengo en interponer recurso de reposición solicitando dejar sin efecto la Resolución Exenta N°2/ROL D-019-2015 y en su lugar aprobar el Programa de Cumplimiento de la Normativa Ambiental rechazado, en virtud de las siguientes consideraciones que a continuación paso a exponer:

#### **I. Sobre la Admisibilidad del Recurso de Reposición**

En virtud de lo dispuesto en la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado N° 19.880, aplicable supletoriamente al presente procedimiento sancionatorio según remisión del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (en adelante LOSMA), establecida por la Ley N° 20.417, dispone que *"En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 19.880."*

Así, el artículo 15 del cuerpo legal supletorio ya citado, establece el denominado principio de impugnabilidad: *"Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados por la presente ley, sin perjuicio del recurso de extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales."*

*Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan la indefensión.*

*La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.”*

Por otro lado el artículo 18 define el procedimiento administrativo indicando que “*El procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal.*”

Según las normas citadas los actos administrativos se clasifican en los Actos Trámite o Preparatorios y en Actos Terminales; los primeros son aquellos que se integran como un trámite o etapa a otros actos de igual naturaleza y que permite la dictación de un acto terminal. El acto trámite o preparatorio son providencias administrativas para resolver un asunto de competencia de la administración y emanan de una exigencia contemplada en la ley. Consiste en diversos pronunciamientos, necesarios de otro órgano de la administración como requisito indispensable para resolver en definitiva un asunto. Los segundos, son aquellos que culminan o perfeccionan la decisión administrativa, este acto terminal es el llamado a producir los efectos deseados por la Administración.<sup>1</sup>

Por lo tanto, la naturaleza del acto administrativo que debe aprobar o rechazar un Programa de Cumplimiento de la Normativa Ambiental, dependerá de su contenido; en el caso de aprobación, más el cumplimiento de los efectos deseados por la Administración, sería un acto terminal, mientras que en el caso de rechazo, sería un acto trámite, toda vez que de él dependen otros actos que darán lugar, finalmente, al acto administrativo de término del procedimiento sancionatorio, que absolverá o condenará a las multas impuestas por la LOSMA.

En virtud de lo dispuesto en el ya citado artículo 15 inciso 2º de la ley N° 19.880, los actos administrativos de trámite son impugnables cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

En este sentido, la naturaleza de la resolución que resuelve la aprobación o rechazo del Programa de Cumplimiento se trataría de un acto administrativo de mero trámite que

---

<sup>1</sup> POBLETE VINAIXIA, Julia. *Actos y Contratos Administrativos* (3º edición Lexis Nexis, junio 2007), p.33 y 34.

determina la imposibilidad de continuar un procedimiento (artículo 15 inciso 2º de la ley N° 19.880).

El presente procedimiento sancionatorio, inserto en LOSMA, tiene particularidades únicas, por lo tanto no es aplicable la norma del artículo 18 inciso 2º de la ley 19.880: “*El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y finalización*”; Ya que, dentro de este mismo procedimiento, se inicia otro de naturaleza incidental y de previo y especial pronunciamiento.

El artículo 42 de la ley N° 20.417 y demás pertinentes, prescriben que iniciado el procedimiento sancionatorio, el infractor podrá presentar en el plazo de 10 días un programa de cumplimiento, presentado el mismo, se suspenderá el plazo para presentar los descargos. Incluso, de cumplirse el programa dentro de los plazos establecidos de acuerdo a las metas fijadas en él, el procedimiento se dará por concluido, entonces el acto administrativo que aprueba el Programa de Cumplimiento será de término.

Así, dentro del procedimiento sancionatorio, podemos encontrar otro procedimiento *sui generis*, de previo y especial pronunciamiento, que tiene por finalidad el ser un instrumento para el incentivo en el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Es de previo y especial pronunciamiento porque el proceso sancionatorio principal se suspende, y de su resolución dependerá el curso progresivo de la admisibilidad de las sanciones. Es también incidental, porque la finalidad del procedimiento, como tal, es la búsqueda de sanciones por las supuestas infracciones cometidas, pero no por eso de menor entidad ya que de obtener un acto administrativo favorable, el procedimiento sancionatorio encuentra su fin y la resolución, sería un acto administrativo de término.

En este caso, la resolución impugnada, pone término al procedimiento incidental cuya finalidad es el incentivo del cumplimiento de las normas medioambientales, que busca la aprobación del Programa de Cumplimiento de la Normativa Ambiental, su efectiva puesta en marcha y su cabal implementación. Al ser rechazado nuestro programa por la resolución impugnada, se termina este procedimiento incidental se reactiva el procedimiento sancionatorio, por esto, la resolución es susceptible de ser recurrida dentro del plazo legal.

En el caso de que UD. no comparta la tesis presentada para la procedencia del presente recurso de reposición o cuestione la naturaleza *sui generis* del acto administrativo impugnado, no se debe desconocer el especial carácter del procedimiento y la importancia

del mismo, y por tanto, aplicar el principio general de la administración, cual es la impugnabilidad de sus actos, la que constituye una garantía para los administrados.

Todavía más, de acogerse el presente recurso de reposición y aprobarse el Programa de Cumplimiento se estaría dando cumplimiento a estas finalidades buscadas por el legislador declaradas en el artículo 1º de la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300.

## **II. Sobre el fondo**

Los argumentos que fundan la resolución que rechaza el Programa de Cumplimiento (en adelante PDC) propuesto por el Frigorífico, tienen sustento en el sentido que dicho programa intenta poner en marcha acciones que ya fueron adoptadas a la fecha. La mayoría de los cargos formulados corresponderían a una fecha anterior a la última inspección de fiscalización por parte de la SMA (6 y 7 de abril de 2015). De ahí la dificultad metodológica formal de plasmar una serie de acciones, metas, indicadores, etc en un plan de acciones que supone la realización de éstas a futuro desde su presentación (en relación con los cargos formulados N°1, N°2, N°3, N°4 y N°6), en circunstancias que las medidas de reparación ya se adoptaron; tal como lo indica el Memorandum N° 345/2015 del día 10 de agosto de 2015, dirigido a la Fiscal Instructora del Procedimiento Sancionatorio de la SMA, doña Estefanía Vásquez Silva, emitido por el Jefe de la División de Fiscalización de la SMA, el que señala en la Observación General N° 3 parte final: “*Por otro lado, en este programa se presentan acciones que ya se encuentran implementadas y/o ejecutadas durante la fiscalización e incluso desde el año 2013. Por lo tanto, se recomienda replantear las acciones propuestas*”.

En este sentido, todos los argumentos invocados en la resolución recurrida para el rechazo del PDC, sólo se refirieron a los cargos cuya fecha de verificación es anterior a la fiscalización del 6 y 7 de abril del presente año, es decir, en nada dicen relación con algún defecto en el planteamiento del cargo N° 5.

Por esta razón es que sólo insistiremos, mediante este recurso, respecto del cargo número 5 formulado por la Res. Ex. N° 1 /Rol N°D-019-2015: “*Descarga de caudal superior al autorizado y consiguiente vertimiento de RILES al mar dentro de la Zona de Protección Litoral verificado el día 6 de abril de 2015*”, ya que respecto de este cargo, el que además es calificado como grave, existen acciones pendientes a realizar, las que pueden metodológicamente plantearse en un PDC que cumpla con las exigencias de la normativa

legal vigente y respecto del cual no existiría un pronunciamiento en la parte considerativa de la resolución recurrida que internamente se conforme con lo resuelto por UD.

Por lo anterior es que fundamos el presente recurso de reposición en nuevos antecedentes conformados por un nuevo PDC sobre el cargo N° 5, el cual cumple con las exigencias y considera e interioriza los argumentos invocados para rechazar el PDC de 19 de junio de 2015. Incorporando acciones que permitan volver al cumplimiento de la norma infringida, minimizando efectos adversos de la infracción y la garanticen, verificándose el criterio de eficacia. Incorporando también medios de verificación eficientes respecto de las acciones a ejecutar y que ya se encuentran ejecutadas, cumpliéndose con el principio de verificación necesario y de integridad, tal como lo exige el artículo 9 del D.S. N°30/2012 que establece el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación.


**POR TANTO;** En mérito de lo expuesto y normas legales invocadas y demás pertinentes,

**SOLICITO A UD.:** Tener por interpuesto el recurso de reposición con nuevos antecedentes, someterlo a tramitación y en definitiva dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 2/Rol N° D-019-2015, en la parte que rechaza el Programa de Cumplimiento respecto el cargo formulado N° 5, y en su lugar, lo apruebe.

**PRIMER OTROSÍ:** Solicito a UD. tener por acompañado los siguientes documentos:

1. Programa de Cumplimiento relativo a descarga de caudal superior al autorizado y consiguiente vertimiento de riles en Zona de Protección Litoral (Cargo N°5).
2. Anexos del Programa de Cumplimiento

**SEGUNDO OTROSÍ:** Solicito a UD., la suspensión del plazo referido a la presentación de descargos referente al cargo N°5, mientras se conoce y resuelve el presente recurso de reposición.



**Tabla N° 5: Plan de acción. Caso: Descarga de caudal superior al autorizado y consiguiente vertimiento de riles en zona de protección litoral.**  
**Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.**

**Objetivo específico N° 1 del Programa de Cumplimiento:** Descarga de caudal dentro de los límites autorizados por el considerando 3.5.3 de la RCA N° 30/2005, evitado con ello el vertimiento de RILES en la Zona de Protección Litoral.

**Objetivo específico N° 2 del Programa de Cumplimiento:** Conducir y descargar el esfuerzo de la planta al Estrecho de Magallanes, mediante una tubería o emisario cuya porción marina descargara a 7 metros de profundidad en un sector definido fuera de la Zona de Protección Litoral, según lo dispuesto en el considerando 3 de la RCA N° 30/2005, evitando con ello el vertimiento de RILES dentro de la Zona de Protección Litoral.

**Objetivo específico N° 3 del Programa de Cumplimiento:** Verter el esfuerzo de la planta de tratamiento al cuerpo de agua submarino a través de un emisario submarino, descargando dicho esfuerzo en un punto localizado fuera de la Zona de Protección Litoral y a las aguas del personal, según lo exige el considerando 3.6.2 de la RCA N° 30/2005, evitando con ello el vertimiento de RILES dentro de la Zona de Protección Litoral.

**Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Descarga de caudal superior al autorizado y consiguiente vertimiento de RILES al mar dentro de la zona de protección litoral verificado el día 6 de abril de 2015.**

**Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:**

(1) Lo dispuesto en el considerando 3.5.3 de la RCA N°30/2005, en relación a las Medidas para el manejo de contingencias para evitar la Saturación de la capacidad de tratamiento, establece que: "el sistema proyectado con disposición final a través de emisario submarino esta diseñado para la operación con un caudal máximo de 35 l/s (año previsión 2025) como medida de seguridad para cubrir posibles aumentos posteriores de caudal, y el caudal promedio actual solo podría alcanzar valores máximos en torno a 32-34 l/s razón por la cual no se prevé saturación de la capacidad. Además, es importante resaltar que el emisario (tubería desde la salida de la planta D.A.F. hasta la orilla de la costa, y desde ahí hacia mar adentro) es capaz de portear un caudal levemente superior a los 100 l/s, tomando en cuenta la altura geométrica que se ubica el terreno del frigorífico respecto al nivel del mar."

(2) Lo dispuesto en el considerando 3 de la RCA N°30/2005, que establece: "Posteriormente, el esfuerzo de la planta será conducido y descargado al Estrecho de Magallanes mediante una tubería o emisario que tendrá una porción terrestre y otra marina, esta última se internará 350m mar adentro (desde la linea de costa) y descargará a 7m de profundidad en un sector definido fuera de la Zona de Protección Litoral [ZPL]."

(3) Lo dispuesto en el considerando 3.6.2 de la RCA N°30/2005, el cual, en relación con las Principales Emisiones, Descargas y Residuos líquidos del Proyecto, establece que: "Para la etapa de operación y dado que el presente proyecto consiste en una planta de tratamiento de riles mediante una unidad de flotación D.A.F., los residuos líquidos que se generaran durante esta etapa corresponderán al esfuerzo de la planta de tratamiento, el que será vertida al cuerpo de agua marino a través de un emisario submarino, el cual descargará dicho efluente en un punto localizado fuera de la zona de protección litoral (ZPL) y a las aguas servidas del personal".

**Efectos negativos por remediar: Contaminación de la zona de protección litoral y descarga de Riles en un caudal superior al autorizado en la RCA N°30/2005**



Resultado Esperado	Acción	Plazos de Ejecución	Metas	Indicadores	Medios de verificación		Reporte Final	Supuestos	Costo M\$
					Reporte Periódico	Reporte Final			
1. Cumplir con lo dispuesto en el considerando 3.5.3 de la RCA N° 30/2005, en cuanto a la descarga del caudal dentro de los límites autorizados.	1.a Control y registro cada una hora del volumen del caudal de salida de la planta de riles  1.b Detención de procesos de faenamiento y funcionamiento de la planta de riles, en caso de sobrepasar el límite máximo de caudal autorizado.	1.a Plazo indefinido  1.b Acción ejecutada dia 06-04-2013, respecto de la contingencia	1.a No superar el caudal máximo de 35 l/s, ni el caudal promedio de 32,14 l/s.  1.b Detener absolutamente el aumento del caudal.	1.a 35 l/s de caudal máximo y 32,14 l/s de caudal promedio.  1.b 0% en el aumento del caudal.	1.a Planilla diaria de monitoreo del caudal de salida de planta de riles.  1.b Informe de monitoreo del caudal correspondiente al día en que ocurriría la contingencia.	1.a Planilla de caudal ingresado a la página web Sistema de Seguimiento Ambiental SMA.  1.b Reporte de incidente ambiental informado en la página WEB del Sistema de Seguimiento Ambiental SMA.	1.a Desperfecto imprevisto y accidental en el sistema de control.	1.a Informe de la página web Sistema de Seguimiento Ambiental SMA.  1.b no se presentan supuestos.	1.a Desperfecto imprevisto y accidental en el sistema de control.
	1.c Capacitación del personal del área de planta de riles en cuanto a el llenado de registros de caudal que incluye contrastación del registro electrónico del caudalímetro con lo escrito en los documentos de registros de caudal por el operador.		1.c Se realiza instrucción del personal de Riles con fecha 11 de Junio 2015.	1.c 100% del personal capacitado.	1.c Evaluación de la instrucción.	1.c Registros de instrucción del área.			

	<p>1.d Revisión, limpieza y mantenimiento de la última cámara de inspección del emisario terrestre.</p>	<p>1.d Se realiza revisión, limpieza y mantenimiento de inspección en buenas condiciones de la última cámara de inspección del emisario terrestre el 10-04-2015.</p>	<p>1.d Asegurar la cámara de revisión, limpiaza y mantenimiento de la cámara de inspección del emisario terrestre.</p>	<p>1.d 100% ejecutada la obra de revisión, limpiaza y mantenimiento de la última cámara de inspección del emisario terrestre.</p>	<p>1.d Registro fotográfico de la faena.</p>	<p>1.d no se presentaron supuestos.</p>
	<p>1.e Mejora del sistema de alarma automática vinculada a la alerta de nivel de cámara submarino, mediante la implementación de dos sistemas de alarma:</p>	<p>1.e Sistema de funcionamiento por baterías operativo desde el 7-04-2015.</p>	<p>1.e Mantener en funcionamiento constante el sistema de alarmas.</p>	<p>1.e Medición semanal del suministro de corriente eléctrica y verificación semanal de la carga de las baterías.</p>	<p>1.e Reporte de cambio de batería de la alarma, emitido por el área de mantenimiento de la planta.</p>	<p>1.e Corte de energía eléctrica, frente al cual se usará el sistema alternativo de baterías.</p>
	<p>uno a batería y otro sistema conectado al suministro general de energía, lo cual entrega un respaldo completo ante cualquier evento donde se supere el nivel de descarga.</p>	<p>Sistema de alarma por corriente operativo a partir del 25-09-2015.</p>			<p>Reporte de suministro de corriente eléctrica.</p> <p>Registros fotográficos de las alarmas.</p>	


<p><b>2. Cumplir con lo dispuesto en el considerando 3 de la RCA N° 30/2005, en cuanto a la conducción del efluente mediante un emisario, descargando el mismo en la zona autorizada, esto es, a 7 metros de profundidad en un sector definido fuera de la ZPL.</b></p>	<p><b>2.a Inspección semanal del estado de las cámaras de inspección y los terrenos aledaños a las mismas.</b></p> <p><b>2.b Limpieza y descontaminación de los líquidos 6-04-2015 el área afectada por el vertimiento de riles.</b></p>	<p><b>2.a Plazo Indefinido.</b></p> <p><b>2.a Asegurar que no se estén produciendo rebalses de las cámaras de inspección y los riles se estén conduciendo debidamente hacia la zona de descarga.</b></p>	<p><b>2.a 0% de riles vertidos en zonas no autorizadas</b></p> <p><b>2.b Lograr la limpieza y descontaminación de la ZPL afectada por el vertimiento de riles.</b></p>	<p><b>2.a 0% de riles vertidos en zonas no autorizadas</b></p> <p><b>2.b 0% de presencia de material contaminante en la zona afectada por el vertimiento de riles.</b></p>	<p><b>2.a Reporte de inspecciones efectuadas.</b></p> <p><b>2.b Reporte de incidente ambiental informado en la página supuestos.</b></p>

## VERIFICACION DE BATERIAS

VERIFICAR	V°B MANTENCIÓN SEMANAL				
	14/06/15	15/06/15	16/06/15	17/06/15	18/06/15
TABLERO	OK	OK	OK	OK	OK
FLOTADOR	OK	OK	OK	OK	OK
SIRENA	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
ESTADO DE BATERIAS	24vdc OK.	24vdc OK.	24vdc OK.	24vdc OK.	24vdc OK.
CONEXIONES ELECTRICAS	OK	OK	OK	OK	OK

NOMBRE TEC.	C. Vaca.	C. Vaca.	C. Vaca.	C. Vaca.
FIRMA TEC.				

## OBSERVACIONES

- 17 de Junio, se reviso circuito, Tablero en Flotador se instalaron baterias nuevas, C12V/enserie.) Sa. Revisó Tele temporizador se ajusta tiempo de respuesta, se revisó botonera de. Pulbo, Se dejó comprobado súbitamente. Flotador, para establecer un shorro directo en el banco de baterias. (24vdc)
- Se. Revisó sirena,(12v) y puliza, se cambió central, placa de botonera en Tablero de Control, y fijó todo de forma.
- Se. Realizaron pruebas en forma manual, obteniendo aviso operativo.  
Los Techos 17/06/2015. No sig. sistema se activa 24hrs, se activa operativo.
- Pedro Jerez C.   

- Nombre y firma Encargado Mantención

## VERIFICACION DE BATERIAS

VERIFICAR	V°B MANTENCION SEMANAL					
	03/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	21/04/2015	24/04/2015	31/04/2015
TABLERO	OK	OK	OK	OK	OK	OK
FLOTADOR	OK	OK	OK	OK	OK	OK
SIRENA	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ESTADO DE BATERIAS	24 VDC	OK	24 VDC	OK	24 VDC	OK
CONEXIONES ELECTRICAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK

NOMBRE TEC.	C. Vaca	C. Joror.	C. Vaca	C. Vaca	C. Vaca	
FIRMA TEC.						

## OBSERVACIONES



Sistema circuito de alarma de amonio. Sin observaciones durante este mes.



Pedro Diaz /   
Nombre y firma Encargado Mantención

## VERIFICACION DE BATERIAS

VERIFICAR	V° B MANTENCIÓN SEMANAL				
	07/08/2015	14/08/2015	21/08/2015	28/08/2015	04/09/2015
TABLERO	OK	OK	OK	OK	OK
FLOTADOR	OK	OK	OK	OK	OK
SIRENA	OK	OK	OK	OK	OK
ESTADO DE BATERIAS	24 VDC OK	24 VDC OK	24 VDC OK	24 VDC OK	24 VDC OK
CONEXIONES ELECTRICAS	OK	OK	OK	OK	OK

NOMBRE TEC.	C. JENIA	C. JENIA	C. JENIA	C. JENIA
FIRMA TEC.				

## OBSERVACIONES

*Sobrante de circuito de alarma, emisión sin observaciones durante este mes.*



Nombre y Firma Encargado Mantención

*Pedro Ojeda*

## VERIFICACION DE BATERIAS

VERIFICAR	V°B MANTENICION SEMANAL	
	04/08/2015	11/09/2015
TABLERO	OK	OK
FLOTADOR	OK	OK
SIRENA	OK	OK
ESTADO DE BATERIAS	24 VDC OK	24 VDC OK
CONEXIONES ELECTRICAS	OK	OK

NOMBRE TEC.	C. VERA	C. VERA	C. VERA
FIRMA TEC.			
OBSERVACIONES			



Pedro Orosz

Nombre y firma Engargado Mantención

**VERIFICACION DE BATERIAS**

VERIFICAR	
TABLERO	
FLOTADOR	
SIRENA	
ESTADO DE BATERIAS	
CONEXIONES ELECTRICAS	

NOMBRE TEC.	FIRMA TEC.

OBSERVACIONES	

---

Nombre y firma Encargado Mantención

## VERIFICACION DE BATERIAS

VERIFICAR	V°B MANTENCION SEMANAL					04/09/2015	11/09/2015
	07/08/2015	14/08/2015	21/08/2015	28/08/2015			
TABLERO	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
FLOTADOR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
SIRENA	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
ESTADO DE BATERIAS	24 vDC OF.	24 vDC OF.	24 vDC OF.	24 vDC OF.	24 vDC OF.	24 vDC OF.	24 vDC OF.
CONEXIONES ELECTRICAS	Circ 24vDC Circ. 24vDC Circ. 24vDC Circ. 24vDC Circ. 24vDC Circ. 24vDC Circ. 24vDC						

NOMBRE TEC.	C. VERA					
FIRMA TEC.						

OBSERVACIONES							
<p>L' Oficio. sin observaciones, o se ver se las baterias estan en o tension de las baterias se encuentran en linea. (24vDC).</p>							



Pedro Diaz

Nombre y firma Encargado Mantención

09-04-2015

## INFORME DE FAENA DIARIA

fecha faenamiento 06-04-2015

### VELOCIDAD DE FAENA

Chofer	Lote	Estancia	Tipo	FAENAMIENTO			Ces	Entradas	Muertos	X	Peso	Insp.	%	Desde	Hasta	Pedi	Tiem	TIEMPO	PROMEDI	
				Mutadas	Decomis	Tot														
16611	1	EA. LILA	C	225	42	33	300	0	0	12.5					7:31	9:11	0	100	3.0	180.0
16612	2	rita	C	198	61	37	296	0	0	15.6					9:04	11:18	0	134	2.2	132.5
16613-16614	3	CERRO GUIDO	C	334	62	77	473	0	0	13.8					10:49	13:57	0	188	2.5	151.0
Total:				UN	757	165	147	1,069	0	0							0	422	2.5	152.0
%				70.8	15.4	13.8														

### LOTE INSPECCION

Lote	Tot	ENFERMEDAD						Total	Anteriores	Total	DEFECTOS			Defectos		
		Sarcosp	Cist Ten	Ictericia	Linfoad	Absesos	Pleu.				Contus.	S/gang.	Anteriores	Mayor UN %	Menor UN %	Faena UN %
1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
2	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
3	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
UN	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0

Observaciones: No se pueden faenar todos los animales ingresados en el parte de faena, por tener que proceder a detener el ingreso debido a problemas en la evacuacion de los riles.

  
P.P. Esteban Martinic

Nombre y firma  
Jefe de produccion

  
J. A. Hernandez  
Nombre y Firma Supervisor  
linea de faena



jefe

**De:** mauricio Canio [jeferendering@simunovic.cl]

**Enviado el:** jueves, 16 de abril de 2015 10:49

**Para:** 'Rosa Vega L.'


**CC:** 'Alberto Smoljanovic V.'

**Asunto:** autocontrol riles marzo 2015

Estimada Rosa Vega.

Junto con saludarle, adjunto resultado monitoreo autocontrol riles mes marzo 2015.

Atte.



**jefe**

---

**De:** mauricio Canio [jeferendering@simunovic.cl]

**Enviado el:** miércoles, 20 de mayo de 2015 10:37

**Para:** 'Rosa Vega L.'

**CC:** 'Alberto Smoljanovic V.'

**Asunto:** autocontrol riles abril 2015

Estimada Rosa Vega L.

Adjunto resultados autocontrol riles mes de abril 2015.

Atte.

Mauricio Canio

**jefe**

---

**De:** mauricio Canio [jeferendering@simunovic.cl]

**Enviado el:** jueves, 18 de junio de 2015 15:58

**Para:** 'Rosa Vega L.'

**CC:** 'Alberto Smoljanovic V.'

**Asunto:** autocontrol riles mes mayo 2015

Estimada Rosa Vega L.

Adjunto resultados autocontrol riles mes de mayo 2015.

Atte.

Mauricio Canio

Frigorífico Simunovic S.A

REGISTRO FOTOGRAFICO ALARMA



REGISTRO FOTOGRAFICO ALARMA





## RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, INSPECCION Y LIMPIEZA DE CÁMARA ANTERIOR  
A EMISARIO SUBMARINO****Objetivos:**

Asegurar la correcta limpieza de la cámara anterior a Emisario Submarino, con el propósito de evitar obstrucciones de esta que pudieran ocasionar derrames en el área.

**Responsabilidad:**

Encargado de Medio Ambiente: Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.

Operario: Realizar la revisión de la cámara de acuerdo al procedimiento descrito.

**Frecuencia:** todos los días viernes y sábados de cada semana calendario.

**Procedimiento:**

La persona encargada de la ejecución de los trabajos de inspección y mantenimiento, visitara la cámara anterior a emisario 2 veces a la semana, para lo cual deberá retirar la tapa de la cámara esperar que esta ventile y realizar una revisión visual de cualquier tipo de objeto que pudiera estar impidiendo el correcto flujo de los líquidos hacia el emisario. Los días sábados de cada semana se realizará una limpieza interior de las cámaras, para lo cual los operarios instruidos deberán ingresar a las cámaras y retirar todos los restos orgánicos u objetos que estén en el interior de esta.

Al encontrar el objeto que este causando obstrucción, si fuese de fácil retiro se procede a retirar en forma inmediata, se deberá observar a su vez si existe el descenso del nivel de evacuación de riles en la cámara, el personal se mantendrá en observación en el lugar hasta que los niveles estén en estado normal.

Si la obstrucción de la cámara no fuese de fácil solución se procederá a informar al encargado de medio ambiente en forma inmediata para detener el funcionamiento de la planta de riles, el mismo deberá informar a la gerencia si fuese necesario detener la planta de procesos ovinos o bovinos, según la que se encuentre en funcionamiento

**Límites críticos:** Obstrucción de la cámara ocasionando rebase del nivel de la cámara al exterior

**Acción correctiva inmediata:**

Retiro de los objetos que pudieran estar obstruyendo la salida de los líquidos.


**Registros:** Planilla de Inspección Emisario-Bitácora de visita antecámara emisario submarino.

V. Documental	<input checked="" type="checkbox"/>
V. Observación	<input type="checkbox"/>
V. Instrumentos	<input type="checkbox"/>

Fecha: 10.10.15



REGISTRO DE INSTRUCCION PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, INSPECCION Y  
LIMPIEZA DE CAMARA ANTERIOR A EMISARIO SUBMARINO

NOMBRE	RUT.	FIRMA
Roberto Orellana	8.342.845-0	
Carlos Aguirre	14.892.882-1	
Roberto Aguilera	18.208941-9	

Fecha : 10/04/2015

Nombre y firma instructor : N. Chauva P. 

V. Documental	<input checked="" type="checkbox"/>
V. Observación	<input type="checkbox"/>
V. Instrumental	<input type="checkbox"/>

Fecha: 10/04/2015





04

## NOVEDADES EMISARIO SUBMARINO

HORA

09:30

SE REALIZO INSPECCION VISUAL AL EMISARIO,  
•/ SE HACE UN ASEO EXTERIOR

VIERNES 24/IV/2015



R. ORELLANA

SABADO 25/IV/2015

11<sup>00</sup>

SE REALIZO ASEO AL INTERIOR DE LA  
CAMARA



R. ORELLANA

VIERNES 1<sup>o</sup>/V/2015

10<sup>30</sup>

INSPECCION VISUAL, ENCONTRANDOSE SIN



R. ORELLANA

SABADO 2/V/2015

10<sup>30</sup>

ASEO INTERIOR A LA CAMARA, SE LIMPIA  
FOTODADOR



R. ORELLANA

VIERNES 8/V/2015

11<sup>00</sup>

INSPECCION VISUAL FLUJO NORMAL



R. ORELLANA

10<sup>30</sup>

ASEO AL INTERIOR S/N.

SABADO 9/V/2015



R. ORELLANA



HORA

VIERNES, 15/V/2015

10<sup>30</sup>

INSPECCIÓN VISUAL Y ASIO EXTERIOR  
DE LA CÁMARA



J. ORELLANA

11<sup>00</sup>

ASEO AL INTERIOR; SE SACAN RESTOS  
DE SEDIMENTO



J. ORELLANA

VIERNES 22/V/2015

10<sup>30</sup>

SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, TODO  
NORMAL



J. ORELLANA

11<sup>00</sup>

ASEO AL INTERIOR DE LA CÁMARA  
ACOMPAÑADO DEL PREVENCIONISTA  
SR. LUIS M. YORODA



J. ORELLANA

VIERNES 29/V/2015

10<sup>30</sup>

SE INSPECCIÓN VISUALMENTE / EMISARIO  
S/ NOVEDAD



J. ORELLANA

SABADO 30/V/2015

11<sup>00</sup>

ASEO INTERIOR Y LIMPIEZAS DE FLOTADOR



05

HORA

A COMPANIA CON EL SR. RAMON MORALES



*ulises*  
- ORELLANOS

VIEVES 5/VI/2015

10<sup>00</sup> INSPECCION VISUAL EMISARIO SUBMARINO,  
ACOMPANADO CON EL SUPERVISOR, SR.  
MAURICIO CANIO



*ulises*  
- ORELLANOS

SABADO 6/VI/2015

10<sup>30</sup> ASEO INTERIOR, SACANDO RESTOS DE  
SEMENTO, ACOMPANADO  
CON EL SR. R. RIQUEME



*ulises*  
- ORELLANOS

VIEVES 12/VI/2015

10<sup>30</sup> INSPECCION VISUAL CON FLUJO NORMAL  
ACOMPANADO CON EL SR. R. RIQUEME



*ulises*  
- ORELLANOS

SABADO 13/VI/2015

10<sup>32</sup> ASEO INTERIOR DE LA CAMARA, ME  
ACOMPANADA EL SR. RAMON MORALES.




*ulises*  
- ORELLANOS

VIEVES 19/VI/2015

10<sup>32</sup> INSPECCION VISUAL SIN  
CON EL SR. R. RIQUEME



*ulises*  
- ORELLANOS



HORA

SABADO 20/VI/2015

M<sup>3°</sup>

ASEO AL INTERIOR DE LA CAMARA,  
BOSO AL EMISARIO CON EL PREVEUCIONISMO  
SR. LUIS MAYOR



ORELLANOS

VIEÑES 26/VI/2015

10<sup>0°</sup>

SE INSPECCIONO EMISARIO S/N

SABADO 24/VI/2015

12<sup>30</sup>

INSPECCION VISUAL Y ASEO INTERIOR  
AL EMISARIO, ACOMPAÑADO CON EL SR.  
MOURICIO CANIO



ORELLANOS

VIEÑES 3/VII/2015

10<sup>0°</sup>

INSPECCION VISUAL EMISARIO ACOMPAÑADO  
CON EL SR. MOURICIO CANIO



ORELLANOS

SABADO 4/VII/2015

11<sup>30</sup>

INSPECCION Y ASEO INTERIOR, ACOMPAÑADO  
DEL SR. RAMON MORALES



ORELLANOS

VIEÑES 10/VII/2015

10<sup>0°</sup>

INSPECCION VISUAL CON EL SR. LUIS  
MAYOR



R. ORELLANOS

SABADO 11/VII/2015

11<sup>30</sup>

ASEO AL INTERIOR DE LA CAMARA



06

HORA

ME ACOMPAÑÓ EL SR. LUIS MAYORÓN



R. ORENOUS

VIERNES 17/ VII / 2015

10<sup>32</sup>

INSPECCION VISUAL DEL EMISARIO CON  
EL SR. LUIS MAYORÓN



R. ORENOUS

SABADO 18/ VII / 2015

11<sup>32</sup>

ASEO INTERIOR AL EMISARIO CON EL  
SR. RAMON MORENO



R. ORENOUS

VIERNES 24/ VII / 2015

10<sup>00</sup>

INSPECCION VISUAL DEL EMISARIO CON  
EL SR. MAURICIO CANIO Y LIMPIEZA  
DEL ENTORNO



R. ORENOUS

SABADO 25/ VII / 2015

11<sup>00</sup>

ASEO INTERIOR AL EMISARIO CON  
EL SR. MAURICIO CANIO, Y ASEO  
EXTERIOR




R. ORENOUS

VIERNES 31/ VII / 2015

10<sup>00</sup>

INSPECCION VISUAL, ACOMPANADO CON EL  
SR. MAURICIO CANIO





SABADO 01/VIII/2015

11º ASEO INTERIOR DEL EMISORIO, ME  
ACOMPANÓ EL SR. MAURICIO CONIJO



R-ORELLANO

VIERNES 07/VIII/2015

10º INSPECCION VISUAL AL EMISORIO  
ACOMPANÓ DEL SR. MAURICIO CONIJO



R-ORELLANO

SABADO 08/VIII/2015

11º ASEO INTERIOR A LOS COMBOS ME  
ACOMPANÓ EL SR. MAURICIO CONIJO



R-ORELLANO

VIERNES 14/VIII/2015

11º INSPECCION VISUAL AL EMISORIO, Y  
ASEO EXTERIOR ACOMPANADO DEL SR.  
JUAN HUEICHO



R-ORELLANO

SABADO 15/VIII/2015

11º ASEO INTERIOR A LOS COMBOS ACOMPANADO  
DE SR. JUAN HUEICHO



R-ORELLANO



VIERNES 21/VIII/2015

10<sup>3º</sup> SE EJECUTAN PRUEBAS DEL FLOTADOR, PARA  
VERIFICAR ALARMA DEL EMISORIO SUBMARINO  
ACOMPANADO CON MAURICIO CONIO



R. ORELLANA

SABADO 22/VIII/2015

11<sup>º</sup> ASEO DEL INTERIOR DEL EMISORIO ACOMPANADO  
DEL SR. MAURICIO CONIO.



R. ORELLANA

VIERNES 28/VIII/2015

10<sup>º</sup> INSPECCION VISUAL DEL EMISORIO

SUBMARINO CON MAURICIO CONIO



R. ORELLANA

SABADO 29/VIII/2015

11<sup>º</sup> ASEO DE LOS POREDES DE LA CAMARA,  
TELDAÑO DE LAS ESCALAS, Y TUBO  
INTERIOR SUPERIOR, ME ACOMPAÑA EL  
SR CARLOS AQUILAR Y RAMON MORALES



R. ORELLANA

VIERNES 04/IX/2015

10<sup>º</sup> INSPECCION VISUAL DEL EMISORIO

SUBMARINO CON EL SR. CARLOS AQUILAR



R. ORELLANA

SABADO 05/IX/2015

11<sup>05</sup>

A SEÑOR AL INTERIOR DE LOS CAMPOS,  
DE COMPOSADO DEL SR. RAMON MORALES



RECORRIDO  
S. ORELLANA

Certifico que la presente fotocopia es  
fiel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

PUNTA  
ARENAS 23 SEP 2015

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS



6/4/2015

TAENIA TERMINA 13<sup>15</sup> SE POR PROBLEMAS  
EN EMISIONES. SE ENVIA PERSONAL  
A REPARACIONES CORTE (FCC. CATERPILLAR)



05/05/2015



A LAS 9:18 SE CORTA TAENA  
PARA LIMPIAR BANDERAS - PROBLEMAS  
CON LA PRESION DEL AGUA EN  
LA VIDA LAS BANDERAS. - 10:42 SE  
COMIENZA NUEVAMENTE.

14/05/2015



8:30 PARADA DE 8 MINUTOS  
POR PROBLEMAS EN MANGUERA RESOLVI-  
DOS SE PECHO.

8:30 PARADA POR ROTURA DE  
MANGUERA EN CONTADORA DE PECUNIA  
(8,5 MINUTOS).

CONTINUA →

isofit

Certifico que la presente fotocopia es  
fiel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

PUNTA  
ARENAS 23 SEP 2015

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS



INSPECCION EMISARIO



FECHA	REALIZADA POR	HORA	OBSERVACIONES
04/09/2015	R. ORELLANA	10:30	INSPECCION Visual
05/09/2015	R. ORELLANA	11:05	ASEO AL EMISARIO SUBMARINO

MIGORIFICO SIMONOVIC  
Valparaiso, Chile  
Sociedad Anonima

Supervisor: Mauricio Canio S.

Certifico que la presente fotocopia es  
fiel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

\* ULISES ENRIQUE RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS, CHILE  
NO LLEVAR PUNTAS  
PÚBLICO  
INTERINO  
ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS

23 SEP 2015

## INSPECCION EMISARIO

*IN*  
**SIMUNOVIC**  
MACHALLANES - CHILE  
LIMA



FECHA	REALIZADAPOR	HORA	OBSERVACIONES
24/11/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL AL EMISARIO.
25/11/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO.
3/12/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL AL EMISARIO
10/12/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO
17/12/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL AL EMISARIO
8/12/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO
14/12/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL AL EMISARIO
15/12/2015	R. ORELLANA	11 <sup>30</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO SE REDUZEN PRUEBOS DEL FLORADO SE VERIFICA DORMO
21/12/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	ASEO DE TUBERIA DEL EMISARIO
24/12/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO DE TUBERIA DEL EMISARIO
28/12/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL AL EMISARIO. ASEO DE TUBERIA DEL EMISARIO
29/12/2015	R. ORELLANA	11 <sup>15</sup>	ASEO DE TUBERIA DEL EMISARIO

Certifico que la presente fotocopia es  
fie del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fe.



Supervisor: Mauricio Canio S.

* * * * *	ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS
* * * * *	NOTARIO PÚBLICO INTERINO
* * * * *	PUNTA ARENAS
* * * * *	23 SEP 2015
* * * * *	FUNDACIÓN UMS
* * * * *	NOTARIO PÚBLICO INTERINO
* * * * *	PUNTA ARENAS

## INSPECCION EMISARIO



FECHA	REALIZADA POR	HORA	OBSERVACIONES
12/6/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL NORMAL
13/6/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	ASEO INTERIOR DE LA CUEVA
14/6/2015	R. ORELLANA	10 <sup>32</sup>	INSPECCION VISUAL NORMAL
20/6/2015	R. ORELLANA	11 <sup>32</sup>	ASEO INTERIOR DE LA CUEVA
26/6/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL EMISARIO
27/6/2015	R. ORELLANA	12 <sup>30</sup>	INSPECCION Y ASEO INTERIOR EMISARIO
28/6/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL EMISARIO
04/7/2015	R. ORELLANA	11 <sup>30</sup>	INSPECCION Y ASEO INTERIOR
14/7/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL EMISARIO SUBMARINO
14/7/2015	R. ORELLANA	11 <sup>30</sup>	ASEO INTERIOR EMISARIO SUBMARINO
17/7/2015	R. ORELLANA	10 <sup>32</sup>	INSPECCION VISUAL
18/7/2015	R. ORELLANA	11 <sup>32</sup>	ASEO INTERIOR EMISARIO

Certifico que la presente fotocopia es  
fiel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

\* PUNTA ARENAS 23 SEP 2015

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERNO  
PUNTA ARENAS



## INSPECCION EMISARIO

**SIMUNOVIC**  
LMB  
MAGALLANES - CHILE

AÑO 2015



FECHA	REALIZADO POR	HORA	OBSERVACIONES
2/IX/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL CAMBOS ANTERIORES A EMISARIO
9/IX/2015	R. ORELLANA	10 <sup>05</sup>	S/N
16/IX/2015	R. ORELLANA	10 <sup>40</sup>	S/N
23/IX/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	S/N SE DESTAPÓ ULTIMA COMPAÑIA SE INSPECCIONO, LIMPIEZ DEL SECTOR
30/IX/2015	R. ORELLANA	11 <sup>10</sup>	S/N
7/X/2015	R. ORELLANA	10 <sup>40</sup>	S/N
14/X/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	S/N
21/X/2015	R. ORELLANA	10 <sup>40</sup>	S/N INSPECCION VISUAL SECTOR
28/X/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	S/N DEVOLVEDOR EMISARIO
4/XI/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	S/N
11/XI/2015	R. ORELLANA	11 <sup>20</sup>	S/N
18/XI/2015	R. ORELLANA	11 <sup>40</sup>	S/N

Superintendente Administrativo Canio S.

Certifico que la presente fotocopia es fiel del documento original tenido a la vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS	PUNTA ARENAS	NOTARIO PÚBLICO INTERINO
ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS	PUNTA ARENAS	NOTARIO PÚBLICO INTERINO
ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS	PUNTA ARENAS	NOTARIO PÚBLICO INTERINO


## INSPECCION EMISARIO

AÑO 2015



FECHA	REALIZADA POR	HORA	OBSEVACIONES
27/11/2015	R - ORELLANA	10:00	VISITA A EMISARIO LIMPIEZA DE BASES, SIN DODGE D-32
2/12/2015	R. ORELLANA	10:30	S/N
6/12/2015	R. ORELLANA	12:30	SE INFORMO DEL EMISARIO TORNADO SE VERIFICÓ EN TERRENO
6/12/2015	R - ORELLANA	12:30	SE RECORRIERON LAS BASES DE LIMPIEZA DE ULTIMAS COMARAS ALBS 240° HRS Y SE LIBERO EL DUCTO
7/12/2015	R - ORELLANA	08:00	INSPECCION VISUAL Y LIMPIEZA DE FUMATORIO DE EMISARIO
10/12/2015	R. ORELLANA	10:00	INSPECCION VISUAL Y LIMPIEZA
17/12/2015	R. ORELLANA	11:30	SE INSPECIONO VISUAL EMISARIO SIN HUEVO DADO CONATO INTERIOR AL
18/12/2015	R. ORELLANA	11:30	EMISARIO SE REALIZA ASERIO AL INTERIOR Y SE COMPROBÓ EL HUEVO FUERON LIBERADOS DEL DUCTO (EMISARIO)
24/12/2015	R. ORELLANA	09:30	INSPECCION VISUAL AL EMISARIO S/W ASERIO EXTERIOR
25/12/2015	R. ORELLANA	11:00	SE INSPECIONO CONATO SE REALIZO ASERIO AL INTERIOR Y SE COMPROBÓ FUNCIONAMIENTO DE DUCTO

supervisor Maenicio Camo S.



6/04/2015 a las 12:00 Se presentó inspección de la Superintendencia de la Construcción y se vertido a su respectiva de la camara anterior al emisario.

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS	PUNTA ARENAS	NOTARIO PÚBLICO INTERINO	23 SEP 2015
Certifico que la presente fotocopia es fiel del documento original tenido a la vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.			

\* PUNTA ARENAS \* NOTARIO PÚBLICO INTERINO \*

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS

PUNTA ARENAS - CHILE

## INSPECCION EMISARIO

**SIMUNOVIC**  
LABS INC.  
INNOVATION • EXCELLENCE

HORA	REVISADOR	TIPO	OBSERVACIONES
01/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL
02/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	ASEO INTERIOR DE LOS CAMAROS
03/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	INSPECCION VISUAL S/N
04/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO
15/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL
16/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO
21/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL S/N
23/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO
29/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL
30/08/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO
05/09/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	INSPECCION VISUAL
06/09/15 2 - 08:11 AM	D. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	ASEO INTERIOR AL EMISARIO

supervisor: Mauricio Camilo S.

Mauricio Camilo S.

Certifico que la presente fotocopia es  
fidel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

23 SEP 2015

ULISES ENRIQUE RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS CHILE

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS



## INSPECCION EMISARIO

AÑO:2014



FECHA	REALIZADA POR	HORA	OBSERVACIONES
03/II/2014	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	S/N
10/II/2014	R. ORELLANA	12 <sup>00</sup>	"
17/II/2014	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	SE DESTRAZA LA VICTIMA CAMARA TUS. VISION S/N
24/II/2014	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	S/N
31/II/2014	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	S/N
07/III/2014	R. ORELLANA	09 <sup>45</sup>	LIMPIEZA EN EL SECTOR PAPÉLES, BOLSAS, CAMARA S/N.
14/III/2014	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	S/N
21/III/2014	R. ORELLANA	10 <sup>15</sup>	S/N
28/III/2014	R. ORELLANA	12 <sup>40</sup>	S/N
4/IV/2014	R. ORELLANA	10 <sup>20</sup>	SE DESTRAZA ULTIMA COMIDA EMISARIO S/N
14/IV/2014	R. ORELLANA	11 <sup>30</sup>	S/N
21/IV/2014	R. ORELLANA	09 <sup>50</sup>	S/N

Certifico que la presente fotocopia es fiel del documento original tenido a la vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

supervisó: Matiñón Canio S.

23 SEP 2015

ULISES ENRIQUE RÍOS NOTARIO PÚBLICO INTERNO PUNTA ARENAS	ULISES ENRIQUE RÍOS NOTARIO PÚBLICO INTERNO PUNTA ARENAS
23 SEP 2015	23 SEP 2015
ULISES ENRIQUE RÍOS NOTARIO PÚBLICO INTERNO PUNTA ARENAS	ULISES ENRIQUE RÍOS NOTARIO PÚBLICO INTERNO PUNTA ARENAS

## INSPRECCION EMISARIO

AÑO:2014




1

SIMUNOVIC

LAMIS

MECALLANES - CHILE

FECHA	REALIZADA POR	HORA	OBSERVACIONES
28/VI/2014	R. ORELLANA	10 <sup>32</sup>	LÍM <sup>11°30'</sup> DE SECTOR DE PAPELES 2015 AS EMISARIO SLN.
4/VII/2014	R. ORELLANA	11 <sup>02</sup>	S/N
11/VII/2014	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	S/N
14/VII/2014	R. ORELLANA	12 <sup>02</sup>	S/N
25/VII/2014	R. ORELLANA	10 <sup>32</sup>	SE DESTACÓ COMO 2015 MÍNIMOS DE TASA EMISARIO SLN.
29/VII/2014	R. ORELLANA	09 <sup>45</sup>	S/N
9/VIII/2014	R. ORELLANA	11 <sup>02</sup>	S/N
16/VIII/2014	R. ORELLANA	10 <sup>15</sup>	S/N
23/VIII/2014	R. ORELLANA	10 <sup>32</sup>	EMISARIO S/N.
30/VIII/2014	R. ORELLANA	11 <sup>05</sup>	S/N
1/VII/2014	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	S/N
13/VII/2014	R. ORELLANA	11 <sup>20</sup>	S/N



Supervisor: Mauricio Canio S.

Certifico que la presente fotocopia es  
fiel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

PUNTA ARENAS 23 SEP 2015

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS



## INSPECCION EMISARIO


AÑO:2014



FECHA REVISADA POR

OBSERVACIONES

FECHA	REVISADA POR	HORA	OBSERVACIONES
20/11/2014	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	SE DESTROZO COMO SE LIMPIA SE RE TAPA EL BLOQUE NORDEN
07/12/2014	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	S/N
14/12/2014	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	S/N
11/12/2014	R. ORELLANA	10 <sup>05</sup>	S/N
18/12/2014	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	LIMPIEZA DEL SECTOR EXT. F. INTERIOR
20/12/2014	R. ORELLANA	10 <sup>05</sup>	S/N
17/01/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	S/N
08/01/2015	R. ORELLANA	11 <sup>30</sup>	S/N
14/01/2015	R. ORELLANA	10 <sup>15</sup>	REVISION DE COMO RA EMISARIO NO RMA L
22/01/2015	R. ORELLANA	10 <sup>00</sup>	S/N
29/01/2015	R. ORELLANA	11 <sup>00</sup>	S/N
05/02/2015	R. ORELLANA	10 <sup>30</sup>	S/N



supervisor: Mauricio Canio S.



Certifico que la presente fotocopia es  
fiel del documento original tenido a la  
vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
PUNTA ARENAS

23 SEP 2015


## INSPECCION EMISARIO

AÑO:2014



FECHA	REALIZADA POR	HORA	OBSERVACIONES
12-09-2014	Eduardo Chiribay	17:00	Sin inspección
14-09-2014	Gabriel Chiribay	11:00	Sin inspección.
16-09-2014	Gabriel Chiribay	11:00	Sin inspección.
3/10/2014	R. ORELLANA	10:45	INSPECCION USUA. LIMPIEZA DEL SECTOR
10/10/2014	R. ORELLANA	10:45	S/N
12/10/2014	R. ORELLANA	10:30	S/N
24/10/2014	R. ORELLANA	11:00	S/N
30/10/2014	R. ORELLANA	11:30	S/N
2/11/2014	R. ORELLANA	10:00	S/N
14/11/2014	R. ORELLANA	10:30	S/N
21/11/2014	R. ORELLANA	10:45	S/N
28/11/2014	R. ORELLANA	10:50	S/N

supervisor Mauricio Canio S.



Certifico que la presente fotocopia es fiel del documento original tenido a la vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.



PUNTA ARENAS 23 SEP 2015  
NOTARIO PÚBLICO INTERINO  
ULISES ENRIQUE MORALES RÍOS  
PUNTA ARENAS

INSPECCION EMISARIO




FECHA	REALIZADA POR	HORA	NOTAS / OBSERVACIONES
05/11/2014	R. ORELLANA	10:00	REVISIÓN DEL SECTOR Norma
12/11/2014	R. ORELLANA	10:15	B / N
19/11/2014	R. ORELLANA	11:00	S/N
26/11/2014	R. ORELLANA	10:30	S/N

Certifico que la presente fotocopia es fiel del documento original tenido a la vista. Devuelto al interesado. Doy Fé.

23 SEP 2015



supervisor - Mauricio Canio S.



## INSTRUCTIVO COMPLETACION DE PLANILLA CONTROL DE CAUDAL RILES

### Objetivos:

Llevar un control exhaustivo y verídico de la información entregada del caudal del efluente del D.A.F (equipo de flotación por aire disuelto), entregada por el caudalímetro digital.

### Responsabilidad:

Encargado de Planta de RILES

Operador de RILES

### Procedimiento:

- Se realizará una inspección visual del caudalímetro digital cada una hora aproximadamente.
- Se registrará en la Planilla control de caudal RILES, se anotará la fecha, la hora.
- Se anotará en cada hora los metros cúbicos, donde se calculará la diferencia entre estas para sacar los metros cúbicos hora del caudal de efluentes que no debe superar los 115 metros cúbicos por hora, además de anotar las observaciones generales pertinentes y su respectiva acción tomada.

### Límites críticos:

115 metros cúbicos hora

### Acción correctiva:

- Detener funcionamiento Planta de Riles por operador instruido.
- Informar a encargado de Medio Ambiente, el cual comunicará inmediatamente a gerencia de la planta para la detención del proceso en planta de ovino o bovinos.
- Identificar y eliminar la causa que originó que el caudal saliera del límite permitido.
- Asegurar que el proceso de RILES esté nuevamente bajo control, monitoreando el caudalímetro digital.

### Acciones Preventivas:

- Capacitación del personal.
- Se revisará y mantendrá periódicamente el caudalímetro, evitando fallas por inadecuada mantención.



REGISTRO DE INSTRUCCION DE COMPLETACION DE PLANILLA DE CONTROL DE  
CAUDAL RILES

NOMBRE	RUT.	FIRMA
ROMERO MONALES	12432791-1	Romero
Roberto R. quezada	18208941-9	Roberto quezada

Fecha : 11/06/2015


Nombre y firma instructor : Mauricio Canio Sandoval

V. Documental	<input checked="" type="checkbox"/>
V. Observación	<input checked="" type="checkbox"/>
V. Instrumental	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha:	11/06/2015



**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

GOBERNACIÓN MARÍTIMA	EMPRESA	PLANTA	NOMBRE DUCTO		
NºCAMPANÍA	AÑO	FRECUENCIA MONITOREO	FECHA MONITOREO	Riles y Aguas Servidas	TIPO MUESTRA
Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida			
Acetites y Grasas	58.0	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Aluminio	0.828	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Arsénico	<0.001	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Cobre	0.032	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Coliformes Fecales	5.0E+4	NMP/100 ml	27-03-2015	Puntual	
DB05	541	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Fósforo	7.93	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Manganeso	0.079	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Ph Laboratorio	6.77	—	27-03-2015	Puntual	
Plomo	<0.010	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
SAM	<0.10	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Sólidos Sedimentables	0.6	ml/l/h	27-03-2015	Puntual	
Sólidos S.Totales	197	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Zinc	0.083	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Índice de Fenol	0.086	mg/l	27-03-2015	Compuesta	
Poder Espumógeno	<2	mm	27-03-2015	Puntual	
Caudal	89.05	m³/h	27-03-2015	Puntual	
Temperatura	29.0	°C	27-03-2015	Puntual	



**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida	FECHA MONITOREO	TIPO MUESTRA
pH	6,9	—	02-03-2015	Puntual
pH	6,2	—	16-03-2015	Puntual
pH	6,3	—	30-03-2015	Puntual
Caudal	2,4	m <sup>3</sup> /h	01-03-2015	Puntual
Caudal	73	m <sup>3</sup> /h	02-03-2015	Puntual
Caudal	74,7	m <sup>3</sup> /h	03-03-2015	Puntual
Caudal	70,2	m <sup>3</sup> /h	04-03-2015	Puntual
Caudal	73,6	m <sup>3</sup> /h	05-03-2015	Puntual
Caudal	78	m <sup>3</sup> /h	06-03-2015	Puntual
Caudal	6,4	m <sup>3</sup> /h	07-03-2015	Puntual
Caudal	2,2	m <sup>3</sup> /h	08-03-2015	Puntual
Caudal	75,6	m <sup>3</sup> /h	09-03-2015	Puntual
Caudal	71,1	m <sup>3</sup> /h	10-03-2015	Puntual
Caudal	79,8	m <sup>3</sup> /h	11-03-2015	Puntual
Caudal	75,4	m <sup>3</sup> /h	12-03-2015	Puntual
Caudal	72,9	m <sup>3</sup> /h	13-03-2015	Puntual
Caudal	5,4	m <sup>3</sup> /h	14-03-2015	Puntual
Caudal	2,4	m <sup>3</sup> /h	15-03-2015	Puntual
Caudal	72,8	m <sup>3</sup> /h	16-03-2015	Puntual
Caudal	70,3	m <sup>3</sup> /h	17-03-2015	Puntual
Caudal	86,4	m <sup>3</sup> /h	18-03-2015	Puntual
Caudal	82,8	m <sup>3</sup> /h	19-03-2015	Puntual
Caudal	85,6	m <sup>3</sup> /h	20-03-2015	Puntual

ESTACIONES  
SISTEMAS  
SIFONICOS  
supervisor: Mauricio Canto S.

Anexo "A"


FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL

Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida	FECHA MONITOREO	TIPO MUESTRA
Caudal	6	m^3/h	21-03-2015	Puntual
Caudal	2,8	m^3/h	22-03-2015	Puntual
Caudal	82,6	m^3/h	23-03-2015	Puntual
Caudal	80,2	m^3/h	24-03-2015	Puntual
Caudal	79,2	m^3/h	25-03-2015	Puntual
Caudal	75,6	m^3/h	26-03-2015	Puntual
Caudal	78,8	m^3/h	27-03-2015	Puntual
Caudal	6,8	m^3/h	28-03-2015	Puntual
Caudal	2,4	m^3/h	29-03-2015	Puntual
Caudal	71,5	m^3/h	30-03-2015	Puntual
Caudal	72,5	m^3/h	31-03-2015	Puntual




**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

GOBERNACIÓN MARÍTIMA	EMPRESA	PLANTA	NOMBRE DUCTO		
	Frigorífico Simunovic S.A.				
NºCAMPANA	AÑO	FRECUENCIA MONITOREO	FECHA MONITOREO	Riles y Aguas Servidas	TIPO MUESTRA
4	2015	mensual			
Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida			
Acetites y Grasas	163	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Aluminio	4,16	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Arsénico	<0,001	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Cobre	0,059	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Coliformes Fecales	5.0e+3	NMP/100 ml	27-04-2015	Puntual	
DBO5	11.30	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Fósforo	16,5	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Manganeso	0,52	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Ph Laboratorio	7,14	—	27-04-2015	Puntual	
Pb	<0,010	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
SAA/M	<0,10	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Sólidos Sedimentables	0,75	ml/l/h	27-04-2015	Puntual	
Sólidos S.Totales	264	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Zinc	0,187	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Índice de Fenol	0.106	mg/l	27-04-2015	Compuesta	
Poder Espumógeno	3	mm	27-04-2015	Puntual	
Caudal	90.7	m³/h	27-04-2015	Puntual	
Temperatura	28.2	°C	27-04-2015	Puntual	



**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida	FECHA MONITOREO	TIPO MUESTRA
pH	7,1	—	02-04-2015	Puntual
pH	6,9	—	16-04-2015	Puntual
pH	6,4	—	28-04-2015	Puntual
Caudal	78,2	m <sup>3</sup> /h	01-04-2015	Puntual
Caudal	76,9	m <sup>3</sup> /h	02-04-2015	Puntual
Caudal	3,8	m <sup>3</sup> /h	03-04-2015	Puntual
Caudal	2,2	m <sup>3</sup> /h	04-04-2015	Puntual
Caudal	3,2	m <sup>3</sup> /h	05-04-2015	Puntual
Caudal	82,6	m <sup>3</sup> /h	06-04-2015	Puntual
Caudal	77,8	m <sup>3</sup> /h	07-04-2015	Puntual
Caudal	78,9	m <sup>3</sup> /h	08-04-2015	Puntual
Caudal	87,8	m <sup>3</sup> /h	09-04-2015	Puntual
Caudal	72,9	m <sup>3</sup> /h	10-04-2015	Puntual
Caudal	15,6	m <sup>3</sup> /h	11-04-2015	Puntual
Caudal	2,8	m <sup>3</sup> /h	12-04-2015	Puntual
Caudal	67,9	m <sup>3</sup> /h	13-04-2015	Puntual
Caudal	73,9	m <sup>3</sup> /h	14-04-2015	Puntual
Caudal	86	m <sup>3</sup> /h	15-04-2015	Puntual
Caudal	76	m <sup>3</sup> /h	16-04-2015	Puntual
Caudal	75,1	m <sup>3</sup> /h	17-04-2015	Puntual
Caudal	22	m <sup>3</sup> /h	18-04-2015	Puntual
Caudal	4,2	m <sup>3</sup> /h	19-04-2015	Puntual
Caudal	82,1	m <sup>3</sup> /h	20-04-2015	Puntual

  
 SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL  
 supervisor Mauricio Canio S.

Anexo "A"


FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL

Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida	FECHA MONITOREO	TIPO MUESTRA
Caudal	67.2	m^3/h	21-04-2015	Puntual
Caudal	110.2	m^3/h	22-04-2015	Puntual
Caudal	83.2	m^3/h	23-04-2015	Puntual
Caudal	76.8	m^3/h	24-04-2015	Puntual
Caudal	20.3	m^3/h	25-04-2015	Puntual
Caudal	4.8	m^3/h	26-04-2015	Puntual
Caudal	80.2	m^3/h	27-04-2015	Puntual
Caudal	81.6	m^3/h	28-04-2015	Puntual
Caudal	75.6	m^3/h	29-04-2015	Puntual
Caudal	86	m^3/h	30-04-2015	Puntual




**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

GOBERNACIÓN MARÍTIMA	EMPRESA	PLANTA	NOMBRE DUCTO
NºCAMPANÍA	AÑO	Frigorífico Simunovic S.A.	Riles y Aguas Servidas
Parámetro	Concentración	FRECUENCIA MONITOREO	FECHA MONITOREO
5	2015	mensual	Tipo MUESTRA
Acetites y Grasas	148	mg/l	19-05-2015
Aluminio	0.966	mg/l	19-05-2015
Arsénico	0.002	mg/l	19-05-2015
Cobre	0.052	mg/l	19-05-2015
Coliformes Fecales	2.3E+4	NMP/100 ml	19-05-2015
DBO5	1220	mg/l	19-05-2015
Fósforo	12.3	mg/l	19-05-2015
Manganoso	0.191	mg/l	19-05-2015
Ph Laboratorio	7.13	—	19-05-2015
Pbomo	<0.010	mg/l	19-05-2015
SAAM	<0.10	mg/l	19-05-2015
Sólidos Sedimentables	0.8	ml/l/h	19-05-2015
Sólidos S.Totalles	6.32	mg/l	19-05-2015
Zinc	0.143	mg/l	19-05-2015
Índice de Fenol	<0.002	mg/l	19-05-2015
Poder Espumógeno	<2	mm	19-05-2015
Caudal	68.8	m^3/h	19-05-2015
Temperatura	26.2	°C	19-05-2015
		Puntual	



**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida	FECHA MONITOREO	TIPO MUESTRA
pH	6.4	—	05-05-2015	Puntual
pH	6.9	—	20-05-2015	Puntual
pH	7.1	—	29-05-2015	Puntual
Caudal	2.4	m <sup>3</sup> /h	01-05-2015	Puntual
Caudal	4.6	m <sup>3</sup> /h	02-05-2015	Puntual
Caudal	2.2	m <sup>3</sup> /h	03-05-2015	Puntual
Caudal	72.3	m <sup>3</sup> /h	04-05-2015	Puntual
Caudal	83.3	m <sup>3</sup> /h	05-05-2015	Puntual
Caudal	76	m <sup>3</sup> /h	06-05-2015	Puntual
Caudal	81.9	m <sup>3</sup> /h	07-05-2015	Puntual
Caudal	85.5	m <sup>3</sup> /h	08-05-2015	Puntual
Caudal	21.5	m <sup>3</sup> /h	09-05-2015	Puntual
Caudal	3.2	m <sup>3</sup> /h	10-05-2015	Puntual
Caudal	82.8	m <sup>3</sup> /h	11-05-2015	Puntual
Caudal	69	m <sup>3</sup> /h	12-05-2015	Puntual
Caudal	73.9	m <sup>3</sup> /h	13-05-2015	Puntual
Caudal	75	m <sup>3</sup> /h	14-05-2015	Puntual
Caudal	87.9	m <sup>3</sup> /h	15-05-2015	Puntual
Caudal	60.7	m <sup>3</sup> /h	16-05-2015	Puntual
Caudal	2.8	m <sup>3</sup> /h	17-05-2015	Puntual
Caudal	74.6	m <sup>3</sup> /h	18-05-2015	Puntual
Caudal	83.2	m <sup>3</sup> /h	19-05-2015	Puntual
Caudal	83.1	m <sup>3</sup> /h	20-05-2015	Puntual



**Anexo "A"**  
**FORMULARIO DE LLENADO DE MONITOREOS DE AUTOCONTROL**

Nombre Parámetro	Concentración Parámetro	Unidad de Medida	FECHA MONITOREO	TIPO MUESTRA
Caudal	2,4	m³/3/h	21-05-2015	Puntual
Caudal	6,8	m³/3/h	22-05-2015	Puntual
Caudal	5,8	m³/3/h	23-05-2015	Puntual
Caudal	2,6	m³/3/h	24-05-2015	Puntual
Caudal	58,1	m³/3/h	25-05-2015	Puntual
Caudal	41,9	m³/3/h	26-05-2015	Puntual
Caudal	44,2	m³/3/h	27-05-2015	Puntual
Caudal	64,4	m³/3/h	28-05-2015	Puntual
Caudal	70,4	m³/3/h	29-05-2015	Puntual
Caudal	4,8	m³/3/h	30-05-2015	Puntual
Caudal	2,2	m³/3/h	31-05-2015	Puntual

