


JUSTIFICACION EXTENSION

Acción N° 5.12 del Plan de Cumplimiento "Instalar Bandejas Cóncavas bajo la correa CV19"

Para dar cumplimiento a la acción N° 5.12, se estimó 6 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, esta estimación está basada en que los trabajos a realizarse se deben ejecutar con equipos totalmente detenidos y otra variable que afecta a la disponibilidad de tiempo para trabajar es la ocupación del Sistema de embarque y sólo se puede avanzar durante las ventanas generadas entre embarques, lo anterior está respaldado legalmente por lo siguiente:

- ✓ De acuerdo a NORMATIVA DE SEGURIDAD MINERA – Sernageomin – REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA (Decreto Supremo N° 72 del año 1985).
 - En sus medidas Generales de Seguridad de Guía N° 2, "Si por cualquier razón, una persona debe introducir su cuerpo, o parte de él, en el interior de un equipo, este deberá estar completamente bloqueado, desenergizado e inmóvil. Tratándose de una mantención o reparación, se deberá colocar dispositivos de bloqueos y advertencia que solo serán retirados por quién esté a cargo del trabajo cuando haya terminado".
 - 5.1 "Todo trabajo de mantención, reparación y limpieza de una correa transportadora como de los sistemas que la componen, debe hacerse con ésta totalmente detenida, y el sistema de energización bloqueado"



Huasco, Junio 2018