



Nombre: MINISTERIO TIERRA DE GOSÉN  
Representante: JOSE SANDERSON CASTILLO  
JOSE VICTORINO LASTARRIA # 1630  
LA FLORIDA, SANTIAGO

Rol D-051-2019 RESOL N° 2  
EXP. 12869

27/09/2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

**PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO****IDENTIFICACION****NOMBRE:** MINISTERIO TIERRA DE GOSEN**RUT:** 65.158.966-5**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** JORGE SANDERSON CASTILLO**DOMICILIO:** JOSE VICTORINO LASTARRIA 11630, LA FLORIDA**MEDIDAS A IMPLEMENTAR**

|     | <b>ACCION</b>   | <b>PLAZO DE EJECUCION</b>   | <b>COSTO (\$)</b>                                 | <b>COMENTARIOS</b>   |
|-----|---|---|---|--|
| N°1 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO   | EQUIPOS YA INSTALADOS CON FECHA 26 DE ENERO DE 2019   | EL COSTO FUE DE \$920.000.-                       | ESTA INSTALACION PERMITE MANTENER LAS VENTANAS CERRADAS Y ASI MITIGAR EL RUIDO AL EXTERIOR<br><br>SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS DE RESPALDO                                    |
| N°2 | INSTALACION DE MAMPARA CON SELLO ACUSTICO                                       | MAMPARA YA INSTALADA CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2019  | EL COSTO DE ESTA INSTALACION FUE DE \$1.176.422.- | INFORME SOBRE DETALLES EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MATERIAL UTILIZADO SON INFORMADOS EN COTIZACION ADJUNTA.<br><br>SE ADJUNTA TAMBIEN FOTOGRAFIAS PARA SU RESPALDO |
| N°3 | Realizar una medición e informe final conforme al D.S. N° 38/2011 MMA, desde la | El informe final de medición deberá completarse dentro del plazo de 15 días hábiles, el que contará | En proceso de cotización                          | Se verificará dicha acción con los documentos pertinentes  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>ubicación del receptor sensible indicado en la formulación de cargos, o en un punto de similares características si lo anterior no fuera posible, durante el mismo horario en que ocurrió la infracción, con el objeto de acreditar la efectividad de las medidas adoptadas. La ejecución de la presente acción se realizará por ETFA, debidamente acreditada por la SMA. En caso de que existiera algún problema con la ETFA, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización y/o autorizada por algún organismo del estado, siempre y cuando dicha condición sea informada y acreditada a la SMA. Si no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN o autorizada por algún Organismo de Administración del Estado, para realizar la</p> | <p>desde el término de la implementación de todas las acciones comprometidas y que estas sean aprobadas por la SMA</p> |  |  |
|--|---|--|--|--|

|     |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
|     | <p>mencionada medición, esta se efectuará por una empresa con experiencia en la realización de mediciones de ruido, siempre y cuando este acreditada e informada ante la superintendencia</p>  |   |  |   |
| N°4 | <p>Cargar completa e íntegramente el Programa de cumplimiento, con las respectivas correcciones de oficio, aprobado por la SMA, en la plataforma web del SPDC. Para dar cumplimiento a dicha carga se solicitará la clave para acceder al sistema en el plazo de 5 días contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC</p> | <p>10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC</p> | <p>Esta acción no tiene costo asociado</p> | <p>Como medio de verificación se presentará el comprobante electrónico generado tras finalizar la carga del PDC en el SPDC. En caso de problemas exclusivamente técnicos que pudieran afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impida la correcta y oportuna carga de información, se dará aviso de inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el portal de SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del PDC se</p> |


|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la oficina de partes de la SMA como medio de verificación se presentará el comprobante electrónico generado tras finalizar la carga del PDC en el SPDC. En caso de problemas exclusivamente técnicos que pudieran afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impida la correcta y oportuna carga de información, se dará aviso de inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el portal de SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del PDC se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>plazo correspondiente, en la oficina de partes de la SMA como medio de verificación se presentará el comprobante electrónico generado tras finalizar la carga del PDC en el SPDC. En caso de problemas exclusivamente técnicos que pudieran afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impida la correcta y oportuna carga de información, se dará aviso de inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el portal de SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del PDC se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la oficina de partes de la SMA</p> |
|--|--|--|--|--|

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| N°5 | <p>Informar a la SMA, en un reporte final único, todos los medios de verificación que acrediten la ejecución de las Acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de conformidad en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA</p> | <p>10 días hábiles, contados desde la realización del Informe de Medición Final conforme al D.S. N° 38/2011</p> | <p>Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC</p> |
|-----|--|---|---|

**RUT REPRESENTANTE LEGAL:** 12.512.105-5

**FIRMA:**





La Florida, septiembre 2019


### Circular Informativa

**Para :** Líderes y Servidores  
**De :** Pastor Jorge Sanderson C.  
**Asunto :** Condiciones de Uso de Instalaciones

Se les informa a todo el liderazgo y servidores de la congregación, que, según esta en conocimiento de cada uno de ustedes, se han tomado medidas para la mitigación de ruido hacia el exterior. Es por esto que les pedimos seguir el siguiente protocolo de acción cada vez que se utilicen las dependencias del templo.

- Mantener mampara de acceso con sus puertas cerradas cada vez que se utilice el salón
- Mantener las ventanas completamente cerradas cada vez que el salón se ocupe para alguna reunión
- Prender el aire acondicionado con la temperatura necesaria para tener una buena calidez de aire para que así no sea necesario el abrir ventanas y/o mampara
- Supervisar que el sonido de los equipos de audio esté sonando a un volumen moderado
- Cada cierto tiempo salir del salón para verificar en el exterior el sonido emitido

Se les pide ser preciso en llevar a cabo este protocolo de acción,  
Atentamente,



Jorge Sanderson Castillo  
Pastor Principal  
Ministerio Tierra de Gosen  
P.J. Derecho Público N° 4200

c.c.: Archivo

# Respaldo em FOTOGRAFIAS UBICACION MAMPANE

Fotos - 20190925\_210232 (1).jpg

Ver todas las fotos + Agregar a...

### Información del archivo

| Fecha de captura |            |      |
|------------------|------------|------|
| 25               | septiembre | 2019 |
| 21               |            | 02   |

Tamaño  
4,8 MB

Dimensiones  
3096 x 4128

Foto  
1/20 seg f/1.9 3,7 mm


ISO  
640

Dispositivo  
SM-J701M

Ruta de acceso de la carpeta  
C:\Users\alumno\Downloads

Carpeta con fotos y videos  
Este equipo

Ubicación  
-33,56472, -70,58222



Editar y crear  
Comparar

18:56 ESP 26/09/2019

Foto - 20190925\_205956 (1).jpg

Ver todas las fotos

+ Agregar a...

### Información del archivo

Fecha de captura

| 25 | septiembre | 2019 |
|----|------------|------|
| 20 |            | 59   |

Tamaño

4,9 MB

Dimensiones

3096 x 4128

Foto

1/25 seg f/1,9 3,7 mm

ISO

250

Dispositivo

SM-J701M

Ruta de acceso de la carpeta


C:\Users\Silumno\Downloads

Carpeta con fotos y videos

Este equipo

Ubicación

-33,565, -70,58194



- 🔍
- 🖨
- 🔖
- 🔄
- 🔍

Editar y crear

Compartir

...

Foto: -20190924\_173236.jpg

Ver todas las fotos + Agregar a...

### Información del archivo

Fecha de captura

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 24 | septiembre | 2019 |
| 17 |            | 52   |

Tamaño

3.7 MB

Dimensiones

3096 x 4128

Foto:

1/15 seg f/1.9 3.7 mm

ISO

800


Dispositivo

SM-770TM

Ruta de acceso de la carpeta  
C:\Users\alumno\Downloads

Carpeta con fotos y videos  
Este equipo

Ubicación  
-33,565 -70,58222



Editar y crear

Compartir

Respaldo em  
FOTOGRAFIAS UBICACION  
Aire Acondicionado

Fotos - 20190925\_203954.jpg

ver todas las fotos + Agregar a...

### Información del archivo

Fecha de captura

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 25 | septiembre | 2019 |
| 20 |            | 39   |

Tamaño  
4.8 MB

Dimensiones  
4128 x 3096

Foto  
1/25 seg f/1.9 3.7 mm


ISO  
400

Dispositivo  
SM-J701M

Ruta de acceso de la carpeta  
C:\Users\alumno\Downloads

Carpeta con fotos y videos  
Este equipo

Ubicación  
Santiago



Editar y crear Compartir

18:10 ESP 26-09-2019

Fotos - 20190925\_204110.jpg

Ver todas las fotos + Agregar a...

### Información del archivo

Fecha de captura

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 25 | septiembre | 2019 |
| 20 |            | 41   |

Tamaño  
5 MB

Dimensiones  
4128 x 3096

Foto  
1/25 seg f/1.9 3.7 mm


ISO  
320

Dispositivo  
SM-J701M

Ruta de acceso de la carpeta  
C:\Users\alumno\Downloads

Carpeta con fotos y videos  
Este equipo

Ubicación  
-33,565, -70,58194



Editar y crear

Compartir

Fotos - 20190925\_203806.jpg

Ver todas las fotos + Agregar más

### Información del archivo

Fecha de captura

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 25 | septiembre | 2019 |
| 20 |            | 39   |

Tamaño

4.9 MB

Dimensiones

3096 x 4128

Foto

1/25 seg f/1.9 3.7 mm

ISO

320

Dispositivo

SM-J701M

Ruta de acceso de la carpeta

C:\Users\Salmoo\Downloads

Carpeta con fotos y videos

Este equipo

Ubicación


-33.565, -70.58222



Editar y crear

Compartir





- C Consola de audio
- P Parlante
- B Bateria
- I Instrumentos
- V Voces



# OVERFLOW SPA. - PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

RUT: 76.440.641-9

Dirección: Ferrari 9226 - Fono: (56 2) 3 2060667

[www.overflowproyectos.cl](http://www.overflowproyectos.cl)

Fecha: 14-06-2019

COTIZACIÓN Nº 0450

Cliente : **MINISTERIO TIERRA DE GOSEN**  
RUT : **65.158.966-5**  
Dirección : **Jose Vitorino Lastarria #11630**  
Comuna : **La Florida**  
Ciudad : **Santiago**  
Giro : **Culto Religioso**  
Fono : **+56966778147**  
Contacto : **Jorge Sanderson**  
E-Mail : [pastorjorgesanderson@hotmail.com](mailto:pastorjorgesanderson@hotmail.com)  
Referencia : **ALUMINIO VIDRIO**



| ITEMS    | DETALLE  | UNID. | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL  |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|
| ALUMINIO | Suministro e Instalacion de aluminio L42 color titanium con cristal de 6mm laminado Blindex en (HALL DE ACCESO)      | M2    | 5     | \$85.000    | \$425.000 |
| ALUCOBON | Suministro e Instalacion de Alucobon de 4mm color blanco con sello acustico en cubierta                              | M2    | 6     | \$33.000    | \$198.000 |
| PUERTAS  | Suministro e instalacion de Marco y Puertas de aluminio con cristal de 6mm laminado con apertura exterior y interior | UN    | 2     | \$220.000   | \$440.000 |
|          |  |       |       |             |           |

Observaciones generales:

\* Tiempo de ejecucion: 3 dias Habiles

\* Validez de la cotización 5 dias hábiles

\* Comienzo del proyecto previo aviso de 48 horas de anticipación

\* Condiciones de pago 50% anticipo - 50% contra factura

\* Garantia de los trabajos por 1 año - luminarias LED 2 años de garantia

|              |             |
|--------------|-------------|
| TOTALES      | \$1.063.000 |
| Descuento 7% | \$74.410    |
| NETO         | \$988.590   |
| IVA 19%      | \$187.832   |
| TOTAL FINAL  | \$1.176.422 |

**Felipe Ramirez G.**  
REPRESENTANTE OVERFLOW

APROBACIÓN CLIENTE



Señor (a): Iglesia Ministerio Tierra de Gosen

|           |   |
|-----------|---|
| CLIENTE   | Iglesia Tierra de Gosen                   |
| DIRECCION | Jose Victorino Lastarria 11630 La Florida |
| TELEFONO  | +569777769700                             |
| FECHA     | 26-01-2019                                |

| CODIGO | DESCRIPCION  | UNIDADES | VALOR   |
|--------|--|----------|---------|
|        | Equipo de aire acondicionado Frio – Calor<br>24.000 BTU R 410 A Marca MCQUAY             | 2        | 920.000 |
|        | <b>Incluye :</b>   |          |         |
|        | Instalacion  |          |         |
|        | Unidad interior y unidad exterior + soporte exterior                                     |          |         |
|        | 3 Mts de Cañerías  |          |         |
|        | Nota: Para un buen funcionamiento del equipo<br>se debe realizar 2 mantenencias anuales. |          |         |
|        |  |          |         |
|        |  |          |         |

|                |            |
|----------------|------------|
| FORMAS DE PAGO | A convenir |
|----------------|------------|

GARANTIA : 1 AÑO / SUJETO A REALIZACION DE MANTENCIONES CON CLIMAENTUCASA.CL

PRESUPUESTO VALIDO POR 10 DIAS

|   |
|---|
| <p>CAMILO HENRIQUEZ 3318 PUENTE ALTO<br/>CONTACTO +56984412832<br/>WWW.CLIMAENTUCASA.CL</p> |
|---|



## CERTIFICADO

Con fecha 26 de Enero del 2019 certificamos que se instalo en dirección Jose Victorino Lastarria 11630, La Florida, dos equipos de 24.000 BTU marca Mcquay quedando operativos en sus instalaciones.

Valor cancelado \$ 920.000.-

Eduardo Saez Espinoza

Tecnico Certificado Clima en tu casa

Fono +56987163681

Santiago, 26 de Enero 2019