

Puerto Montt, 28 de diciembre de 2016  
Carta N° FRC-28-12-2016

Srta.  
Ivonne Mansilla  
Jefe Regional, Región de Los Lagos  
Superintendencia del Medio Ambiente.  
Presente.

**MAT.:** Presenta informes documentos  
solicitados en acta que se indica.


**REF.:** Acta de Inspección Ambiental de fecha  
21 de diciembre de 2016


De mi consideración.

**FRANCISCO REVUELTA CABRERA**, cedula de identidad N° 13.471.598 – 7, en representación de **REDES & NETS LTDA.**, RUT 78.783.890 – 1., Titular del Proyecto “Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos, Taller de Redes Redes & Nets”, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) RES EXT. N°641 de 12 de abril de 2002, saluda atenta y respetuosamente a Ud., expone y solicita:

Que, encontrándome dentro de plazo, en virtud de lo dispuesto en Acta de Fiscalización Ambiental SMA de fecha 21 de diciembre de 2016, vengo en acompañar **REPORTES DE SERVICIOS Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE OLORES, POR PARTE DE LA EMPRESA VINCIT GROUP CHILE**, correspondientes a los informes de los últimos seis meses.

Por tanto, ruego a Ud. tener por presentado los antecedentes solicitados en Acta de Inspección Ambiental indicada en el asunto de la presente.

  
Francisco Revuelta C.  
Redes & Nets Limitada.  
**REDES & NETS. LTDA.**






<b>Cliente:</b>	<b>Redes&amp;Nets</b>
<b>Reporte:</b>	<b>N21</b>
<b>Fecha visita:</b>	<b>22/12/16</b>
<b>Locación:</b>	<b>Planta Puerto Montt</b>
<b>Contacto:</b>	<b>Francisco Revuelta</b>


**Estimado Francisco:**

Junto con saludarte, a continuación detallo la visita realizada a la planta Redes&Nets, el día 22 de Diciembre del presente año, de acuerdo al **Programa de Control de Olores**

1. Se observa ambos ventilador operando en forma normal.
2. Se arregló ventilador dañado, quedando en óptimas condiciones.
3. Se revisó el consumo de los equipos. Se observa que quedan 75 litros aproximados de producto del último tambor. Se recomienda tener uno de reserva.
4. Se realiza limpieza de filtros, mangueras, bombas y tambor.
5. Se observa mayor preocupación del personal de la planta en la mantención de los equipos, ya que estaba limpio el sistema.







The  
**VINCIT**  
GROUP CHILE

Departamento Técnico  
Vincit Group Chile

[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)

Food Safety, Water & Energy Management





## Reporte de Servicios

Vincit Group Chile  
Pedro Donoso, 195, Recoleta  
Fono: +56 2 26220238  
sergio.agurto@vincitgroup.com  
[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)


Cliente:	Redes&Nets
Reporte:	N20
Fecha visita:	04/11/16
Locación:	Planta Puerto Montt
Contacto:	Francisco Revuelta
Firma	

### Estimado Francisco:

Junto con saludarte, a continuación detallo la visita realizada a la planta Redes&Nets, el día 04 de Noviembre del presente año, de acuerdo al **Programa de Control de Olores**

1. Al llegar a la planta se observa un ventilador en el piso, producto de una caída (de acuerdo a lo que comentó la persona que está reparándolo). El equipo presenta estructuras interiores dañadas, con notorios golpes. No se sabe si el motor funcionara.
2. El poste fue cortado a ras de piso y unido nuevamente, se sugiere revisar con detalle la unión.
3. Se conversa con el técnico que lo repara, indicándole la forma de arreglar el oscilador, pero no se sabe si funcionará debido a que el golpe pudo haber dañado el motor, oscilador, etc.
4. Se revisó el consumo de los equipos. Se observa que se han consumido 100 litros aproximados de producto del último tambor.
5. En caso de no funcionar correctamente el ventilador, pueden consultarnos por repuestos que pudiéramos facilitarles (en caso de tenerlos de equipos nuestros) o comprarlos. Favor comunicar el estado de los avances.







Departamento Técnico  
Vincit Group Chile

**The**  
**VINCIT**  
GROUP CHILE



## Reporte de Servicios

Vincit Group Chile  
Pedro Donoso, 195, Recoleta  
Fono: +56 2 26220238  
sergio.agurto@vincitgroup.com  
[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)

Cliente:	Redes&Nets
Reporte:	N18
Fecha visita:	24/10/16
Locación:	Planta Puerto Montt
Contacto:	Francisco Revuelta
Firma	

### Estimado Francisco:

Junto con saludarte, a continuación detallo lo realizado en la visita a la planta realizada el lunes 24 de Octubre del 2016, del **Programa Control de Olores**

1. Se revisó el consumo de los equipos. Se observa que del tambor nuevo quedan 70 litros aproximados. Se propone tener uno de reserva.
2. Se realiza limpieza del filtro.
3. Se revisan líneas de inyección de químico y de agua, encontrándose todo en óptimas condiciones.
4. El ventilador que tiene malo su oscilador, se encuentra funcionando de manera estática. No presenta mayores problemas.

The  
**VINCIT**  
GROUP CHILE

Departamento Técnico  
Vincit Group Chile

[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)

Food Safety, Water & Energy Management



## Reporte de Servicios

Vincit Group Chile  
Pedro Donoso, 195, Recoleta  
Fono: +56 2 26220238  
sergio.agurto@vincitgroup.com  
[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)



<b>Cliente:</b>	<b>Redes&amp;Nets</b>
<b>Reporte:</b>	<b>N18</b>
<b>Fecha visita:</b>	<b>23/09/16</b>
<b>Locación:</b>	<b>Planta Puerto Montt</b>
<b>Contacto:</b>	<b>Francisco Revuelta</b>
<b>Firma</b>	


### Estimado Francisco:

Junto con saludarte, a continuación detallo lo realizado en la visita a la planta realizada el viernes 23 de Septiembre del 2016, del **Programa Control de Olores**

1. Se revisó el consumo de los equipos. Se observa que del tambor nuevo se han consumido 20 litros aproximados.
2. Se realiza limpieza del filtro.
3. Se revisan líneas de inyección de químico y de agua, encontrándose todo en óptimas condiciones.
4. El ventilador que tiene malo su oscilador, se encuentra funcionando de manera estática. No presenta mayores problemas.







Departamento Técnico  
Vincit Group Chile

The  
**VINCIT**  
GROUP CHILE

[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)  
Food Safety, Water & Energy Management



## Reporte de Servicios



Vincit Group Chile  
Pedro Donoso, 195, Recoleta  
Fono: +56 2 26220238  
sergio.agurto@vincitgroup.com  
[www.vincitgroup.com](http://www.vincitgroup.com)

Cliente:	Redes&Nets
Reporte:	N17
Fecha visita:	24/08/16
Locación:	Planta Puerto Montt
Contacto:	Francisco Revuelta
Firma	

### Estimado Francisco:

Junto con saludarte, a continuación detallo lo realizado en la visita a la planta realizada el 24 de Agosto del 2016, del **Programa Control de Olores**

1. Se revisó el consumo de los equipos. Se observa que quedan 10 litros aproximados de Neutralizante de Olores. Se sugiere tener un tambor en reserva para realizar el recambio.
2. Se realiza limpieza del filtro.
3. Se revisan líneas de inyección de químico y de agua, encontrándose todo en óptimas condiciones.
4. Se sugiere reparar oscilador de ventilador.





Departamento Técnico  
Vincit Group Chile


  
**The**  
**VINCIT**  
GROUP CHILE

<b>Cliente:</b>	Redes&Nets
<b>Reporte:</b>	N14
<b>Fecha visita:</b>	19/07/16
<b>Locación:</b>	Planta Puerto Montt
<b>Contacto:</b>	Francisco Revuelta
<b>Firma</b>	

## Estimado Francisco:

Junto con saludarte, a continuación detallo lo realizado en la visita a la planta realizada el martes 19 de Julio del 2016, del **Programa Control de Olores**

1. Se revisó el consumo de los equipos. Se observa que quedan 40 litros aproximados de Neutralizante de Olores. Se sugiere tener un tambor en reserva para realizar el recambio.
2. Se realiza limpieza del filtro.
3. Se revisan líneas de inyección de químico y de agua, encontrándose todo en óptimas condiciones.
4. Se sugiere reparar oscilador de ventilador.







The  
**VINCIT**  
GROUP CHILE

Departamento Técnico  
Vincit Group Chile

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the Vincit Group Chile logo.