

**De:** Lubrilav Premium Cars <lubrilavpremiumcars@gmail.com>

**Enviado:** miércoles, 27 de julio de 2022 18:54

**Para:** Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>

**Asunto:** Respuesta a resolución exenta N°887.-

Estimados,

En relación a Resolución exenta N° 887.- doy respuesta:

-Adjunto cédula de identidad representante legal.-

-La máquina que emitía el mayor ruido es el compresor.

-El horario de funcionamiento del local es de 09:00 am a 18:00pm de Lunes a Viernes y Sábado de 09:00 AM a 14:00hrs.

-Las máquinas funcionan acorde al funcionamiento del local.

-La medida adoptada para mitigar la emisión de ruido hacia los receptores cercanos fue tapando esta con un cajón especial ( ver imágenes en archivo adjunto )el que logró disminuir las emisiones de ruido en un 50%.-

-Cabe señalar que la mayor emisión de ruido lo provoca la calle Ulriksen y el tránsito de esta.-

Atento a sus comentarios.-

Pablo Concha Hargous.-

Lubrilav Premium cars.-



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**Respuesta a Resolución Exenta D.S.C N° 887.-**

**Máquina que emitía el ruido.-**



**Forma que se solucionó, bajando en un 50% el ruido.-**





