

De: CLAUDIA MANSILLA [REDACTED]
Enviado: viernes, 12 de mayo de 2023 18:03
Para: Monserrat Estruch Ferma [REDACTED] >
Cc: fabihauffmann@gmail.com [REDACTED]
Asunto: Consultas por PDC Astillero Ambrosio Aguilar

Estimada Monserrat Estruch

Departamento de Sanción y Cumplimiento

SMA.

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted en representación de Don José Ambrosio Aguilar Gallardo, RUT. [REDACTED] dueño del Astillero Artesanal Ambrosio Aguilar G. ubicado en la ciudad de Quellón Chiloé por lo siguiente:

Se encuentra en proceso fiscalización por incumplimiento de Programa de Cumplimiento para la SMA, con número **ROL D-080-2021**, dónde queda pendiente cumplir con la medida de plancha OSB en barrera y cierre perimetrales que debe ser plancha de OSB de 12mm y la que está construida es de 9,5mm.

La consulta es si se puede agregar otra plancha OSB de 9mm sobre la plancha de 9,5mm para no desarmar toda la construcción ya realizada.

El 30 de marzo del presente se envió la última información solicitada a la Oficina de Partes.

Sin embargo, el día 4 de mayo del presente, la Capitanía de Puerto de Quellón notificó a don José Ambrosio Aguilar solicitando que debe correr el cierre perimetral del Astillero por Proyecto de Muro Costero en calle Capitán Luis Alcázar que será construido por Dirección de Obras Portuarias.

Se adjunta plano de proyecto muro costero donde se indica cuánto debe correrse el cierre perimetral y desde donde debería quedar cierre del Astillero Artesanal.

Según lo indicado anteriormente, cómo debe proceder ahora don José Ambrosio Aguilar para dar cumplimiento con el Programa de Cumplimiento para la SMA según los que solicita la Capitanía de Puerto.

¿Se debe volver a construir otro cierre perimetral?

¿Se realizarán nuevas mediciones de ruido?

Muchas Gracias.

Quedo atenta.

Saludos Cordiales

Claudia Mansilla.

Administración.

Astillero Artesanal Ambrosio Aguilar G.

Quellón, Chiloé.





× "ft quellon" loaded and relinked.