



Minera Gold Fields Salares Norte
Ltda.
RUT: 76.101.725-K
Presidente Riesco #5561
Piso 7
Las Condes, Santiago
Chile
Tel: (56-2) 2979 6350
<http://www.goldfields.co.za>

Santiago, 5 de abril de 2018

REF.: Cumple lo ordenado por Resolución Exenta SMA N° 307/2018

Señor Felipe Sánchez Aravena

Jefe Regional Superintendencia de Medio Ambiente Atacama
Colipí N° 570, Oficina 321, Piso 3, Copiapó

Minera Gold Fields Salares Norte Ltda., RUT N° 76.101.725-K, representada para estos efectos por Alicia Undurraga Pellegrini, abogado, RUT N° 13.336.245-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 7, comuna Las Condes, ciudad de Santiago, a Ud. respetuosamente digo:

Por el presente cumplimos lo ordenado en el Resuelvo segundo de la Resolución Exenta N° 307 del 14 de marzo de 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente, en tanto ordena reportar diariamente a dicho organismo el control mediante sistema GPS de la velocidad de los vehículos de Minera Gold Fields Salares Norte que transitan por el camino de uso público en el área de la cuenca del Salar de Pedernales.

Para efectos de lo anterior, se adjunta un informe que contiene los registros del sistema GPS implementado por la compañía para el monitoreo de vehículos, correspondientes al día 4 de abril de 2018, en el tramo camino de uso público en el área de la cuenca del Salar de Pedernales.

El presente informe contiene el registro de fecha, número de equipo GPS, patente, velocidad, dirección, distancia.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Alicia Undurraga Pellegrini

P.p. Minera Gold Fields Salares Norte Ltda.

C.c.:

ADJ: Informe Registro Sistema GPS.

Informe Registro Sistema GPS miércoles 4 de abril de 2018

EQUIPO	ESN	DIRECCION	VELOCIDAD	km TOTAL TF	PATENTE
Equipo 26	0-2823147	BAJA	24.7	46.6	JDKH-27
Equipo 11	0-2828019	BAJA	21.9	46.6	GDKY-22
Equipo 16	0-2823153	BAJA	27.2	46.6	FGWS-41
Equipo 25	0-2823103	SUBE	29.2	46.6	FJHC-28
Equipo 23	0-2823149	BAJA	24.8	46.6	JHRT-89
Equipo 17	0-2808018	BAJA	28.3	46.6	BGVB-23
Equipo 20	0-2823219	SUBE	29.0	46.6	FYCC-87
Equipo 32	0-2807186	BAJA	24.9	46.6	JFBX-47
Equipo 22	0-2811067	BAJA	27.4	46.6	KCFX-79
Equipo 26	0-2823147	SUBE	23.5	46.6	FFDR-16
Equipo 15	0-2812809	BAJA	29.8	46.6	GXSB-55
Equipo 10	0-2829870	BAJA	25.8	46.6	DRPW-50
Equipo 14	0-2828473	BAJA	29.2	46.6	FYCC-87
Equipo 27	0-2808343	SUBE	28.1	46.6	JDKH-34
Equipo 28	0-2808345	SUBE	26.8	46.6	HZKV-46
Equipo 25	0-2823103	BAJA	29.2	46.6	FFDR-16
Equipo 21	0-2811160	SUBE	26.6	46.6	GDKY-22
Equipo 20	0-2823219	BAJA	28.2	46.6	FJHC-28
Equipo 30	0-2821190	SUBE	29.3	46.6	FJGL-81