En lo principal, informa sobre estado de implementación de medidas provisionales; en el primer otrosí, solicita diligencia; y, en el segundo otrosí, acompaña documentos.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 24 FEB 2015

SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTES

CLAUDIA FERREIRO VÁSQUEZ, en representación convencional de "PORKLAND CHILE S.A." ("Porkland"), en el procedimiento sancionatorio Rol D-020-2013, cuaderno de medidas provisionales, según consta en autos, al señor Superintendente, respetuosamente digo:


De conformidad a lo ordenado en el resuelvo segundo y tercero de la Resolución Exenta Nº67 de 29 de enero de 2015 del Superintendente del Medio Ambiente ("R.E. Nº67/2015"), notificada a Porkland el 30 de enero del mismo año, estando dentro de plazo, informo del estado de implementación de las medidas provisionales ordenadas, en los términos que se expondrán.


1. <u>Medida del número i) del resuelvo segundo de la R.E.</u> Nº67/2015


Mediante la R.E. N°67/2015 se ordenó a mi representada acreditar en esta presentación la limpieza del cincuenta por ciento de la piscina de acopio temporal.

Como se acredita en el set de fotografías que se acompañan a esta presentación, de 21 de febrero de 2015, Porkland ha cumplido más allá de lo ordenado en la medida del número (i) del resuelvo segundo de la











PLANILLA DE CONTROL APLICACIÓN CHECK!



	Fecha	Cantided	Lugar	Responsable	Firma
	2460800 15	45L2 x 3000	Sitio NEI	757V6 074MB	/
		11 11 7 11 "	5140 02		_//%\/^
			Prentzial	u ii	<u> </u>
	<u> </u>		Prense NZ.	2	
	1 <u> u </u>		prosts trat	u u	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	1 <u>u u y _</u>	W W X KU	1	u û	CINA
	31 GNEW 15	USTLYRX DOOCK	5110 W.	й ії	(NIJ
_	U U U	L VX U	5140 NB 7	- 2 2 1	
	u u u	4 00 0	Prenszn		// (
	u u u	W AA W	PTGNSTR 12	<u> </u>	
	u u u	<u> </u>	Plante doct		<i>\(\rightarrow\rig</i>
	07 Febreak		140011	4 4	
	u u	44 x 4	3840 N Z	l	
		W W X 11	かんりきょう	4 4	
		u v x v	14 25 734 MZ	Ч 4	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
			DISUTE FLEX	u n	/k
	1 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		Porteri Z	14 4	75% (T
	Ju Febreron		Prenszni		
	<u> </u>	12 " X 100			Chr)
	<u> </u>	1/2 × 100	Prensz WZ		6018
	11	\@ " x \to	DISVID 4045	4 3	76hc
	W M	45 4 × 200	Sitro No!		
	74	46 - x >> 00	2:40 2	u u	
	21 7epro0	15 " × 200	Der Youz		-/ /N. 1/1/
	u u	15 4 x 300_	Previse NI	<u>ч ц</u>	
_	ũ y	15 4 4 300	Prevision Z	4 4	
		615 4 X300	<: big w+	ч ч	
		35. +300	5:400 N-2	<u> </u>	
	 12 	45 4 + 360	PROJECT LITTEN	4 4	<i>JS</i> YY <i>Z</i>
		45 WX 300	Acopyo tenen	7 (
			PISCTNC1-2	<u> </u>	-/
	<u> </u>	142 11 X 28 3	1		41 11
			+	 	
		 	 		
	<u> </u>		 	 	
	I			+	
				 	
		I	 _	 	
			1	 	
					
			T	<u> </u>	
				<u> </u>	<u> </u>
_	+				
_	 	+	1		l
			+	<u> </u>	
		 	+	 	
	<u> </u>		+	+	
				 	
				 	
					







Hora 11:17

Fecha Página 04/02/2015 253

2 Nº versión 31/01/2005 Fecha rev.

Informe por Cliente de Servicios AmpliRoll

RUT Cliente 76.803.210-6

PORKLAND SLUDGE SERVICIADO

ID Convenio

3.856

Dirección

RUTA 5 NORTE KM.65 PONIENTE

Fecha	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Guía Nº	Hora Sen	Kgs Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
02/01/2015	44269 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1028919	12:15	9.400,0071-Til - Monten	13:23	249518
03/01/2015	44107 Bernardo Vergara CT	CDCS80	40	1029105	13:16	11.618,00 Til-Til - Monten	13:49	249684
00,0112010	Total Retiros Semana	2		Γon. (Sema	ana)	21.010,00		
Fecha	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Guía Nº	Hora Sen	Kgs. Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
06/01/2015	44258 Bernardo Vergara CT	CDCS80	40	1029423	06:12	12.250,00 Til-Til - Monten	10:29	250005
07/01/2015	44227 Bernardo Vergara CT		40	1029782	09:09	11.420,00Til-Til - Monteni	10:21	250191
07, 2015	44227 Bernardo Vergara CT		40	1029783	09:11	11.680,00 Til-Til - Monten	13:44	250240
08/01/2015	44144 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1029909	08:37	9.760,00 Tji-Til - Monten	15:09	250356
08/01/2015	44144 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1029911	08:45	12.360,90 ТіІ-ТіІ - Monteni	13:45	250399
09/01/2015	44287 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1030287	09:00	9.410,00 Til-Til - Monten	12:44	250563
09/01/2015	44287 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1030289	09:08	11.230,00 Til-Til - Monten	09:40	250528
10/01/2015	44296 Bernardo Vergara CT	CDCS80	40	1030433	08:06	8.730,00 Til-Til - Monteni	09:16	250691
10/01/2015	44296 Bernardo Vergara CT		40	1030434	08:08	11,360,00Til-Til - Monten	12:50	250721
	Total Retiros Semana	9		ron. (Sem	ana)	97.840,00		
						_		
Fecha	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Guía Nº	Hora Sen	Kgs Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
12/01/2015	44350 Victor Hugo Dante	FWRX21	40	1030670	14:07	9.580,90 Til-Til - Monteni	15:32	250916
13/01/2015	44324 Victor Hugo Dante	FWRX21	40 .	1030881	08:25	10,980,007il-7il - Monten	13:57	251089
13/01/2015	44324 Victor Hugo Dante	FWRX21	40	1030880	08:21	11.570,00 Fil-Til - Monten	09:25	251050
14/01/2015	44412 Bernardo Vergara CT		40	1031164	16:58	10.600,00 Til-Til - Monten	17:25	251243
15/01/2015	44411 Bernardo Vergara CT	CDCS80	40	1031257	15:01	11,860,80 Til-Til - Monten	15:17	251319
15/01/2015	44411 Bernardo Vergara CT		40	1031369		9,530,60 Til-Til - Monten	17:35	251335
16/01/2015	44392 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1031599	08:36	10,650,90 Til-Til - Monten	09:30	251371
16/01/2015	44392 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1031600	08:38	10.250,00 Til-Til - Monten	13:01	251394
17/01/2015	44385 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1031765	08:33	9.320,80 Til-Til - Monten	12:55	251469
17./01/2015	44385 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1031766	08:51	10,700,00 Til-Til - Monten	14:51	251490
	Total Retiros Semana	10		Ton. (Sem	ana)	104.840,00		
Fecha	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Gula Nº	Hora Serv	Kgs. Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
19/01/2015	44452 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1031972	11:36	11_880,00 Til-Til - Monten	16:24	251737
19/01/2015	44452 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1031973	11:38	10.600,00 Til-Til - Monten	12:08	251692
20/01/2015	44522 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1032286	10:25	11:690,09 Til-Til - Monten	12:46	251862
20/01/2015	44522 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1032285	10:19	10.830,00Til-Til - Monten	16:25	251893
21/01/2015	44516 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1032484	13:14	6,570,09Til-Til - Monten	13:50	252035
21/01/2015	44516 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1032485	13:16	11,800,00Til-Til - Monten	17:06	252059
22/01/2015	44532 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035224	10:34	10.940,00 Til-Til - Monten	11:10	252105
22/01/2015	44532 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035225	10:52	11.160,08 Til-Til - Monten	17:00	252134
23/01/2015	44546 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035343	10:14	11.140,00 Til-Til - Monten	12:0B	252188
23/01/2015	44546 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035344	10:16	9.890,00Til-Til - Monten	14:23	252202
24/01/2015	44551 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035591	11:41	11.880,00 Til-Til - Monten	12:26	252284
24/01/2015	44551 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035592	11:48	11.410,00 Til-Til - Monten	14:11	252297
	Total Retiros Semana	12		Ton. (Sem	ana)	129.940,00		
Fecha	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Guia Nº	Hora Sen	Kgs. Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
26/01/2015	44509 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035916	10:28	11.680,00 Til-Til - Monten	10:53	252456
26/01/2015	44509 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1035915	10:26	10.350,00 Til-Til - Monten	14:56	252493
27/01/2015	44638 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036015	08:47	10.820,007il-Ţil - Monteni	14:06	252604
27/01/2015	44638 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036016	08:49	11.51@,007il-Til - Monten:	09:50	252570
28/01/2015	44726 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036224	08:03	11.700,00Til-Til - Monten:	13;13	252704



Fecha

04/02/2015

Página

254 2

Nº versión Fecha rev.

31/01/2005

Informe por Cliente de Servicios AmpliRoll

RUT	76.803.210-6			ID Conve	enio	3.856		
Cliente	PORKLAND SLUDGE SE	RVICIADO		Direcció	n	RUTA 5 NORTE KM.65 PC	DNIENTE	
28/01/2015	44726 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036225	08:14			252724
28/01/2015	44726 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036407		11.240,80 Til-Til - Monten	09:05	252672
29/01/2015	44727 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036457	07:53	11 440 00 Til-Til - Monten	11:39	252808
29/01/2015	44727 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036456	07:35	10.690,00 Til-Til - Monten	13:36	252823
30/01/2015	44742 Victor Hugo Dante	FWRX23		1036823	09:37	0,9ďTjl-Til - Monten	00:00	Sin servicio/ en blanco
30/01/2015	44742 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036824	09:55	11.290,00 Tij-Til - Monten	11:04	252951
31/01/2015	44749 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036967	09:29	10.370,00 Til-Til - Monten	15:35	253144
31/01/2015	44749 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036965	09:25	11.690,007 il-Til - Monten	10:08	253089
31/01/2015	44749 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1036966	09:27	10.540,00Til-Til - Monten	12:58	253119
	Total Retiros Semana	13		Ton. (Semai	na)	144.640,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\widehat{}$	Total Retiros Mes	46		Ton. (Mes)		498.270,00		

Somos diferentes... Trabajamos UMPIO

Hora 15:20

Fecha 23/02/2015 Página Nº versión 2 Fecha rev. 31/01/2005

Informe por Cliente de Servicios AmpliRoll

RUT Cliente 76.803.210-6

PORKLAND SLUDGE SERVICIADO

ID Convenio

3.856

Dirección

RUTA 5 NORTE KM.65 PONIENTE

Fecha	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Guia Nº	Hora Serv	Kgs. Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
02/02/2015	44897 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037208	14:34	11,080,00 Til-Til - Montenec	15:34	253310
3/02/2015	44874 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037449	07:35	11.950,00 Til-Til - Monteneç	14:14	253445
3/02/2015	44874 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037450	07:37	12.050,00 Til-Til - Monteneç	12:07	253429
3/02/2015	44874 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037451	07:39	10.270,00 Til-Til - Monteneç	09:26	253408
04/02/2015	44890 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037563	08:49	11.380,00 Til-Til - Monteneç	11:43	253562
04/02/2015	44890 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037564	08:51	11.380,00 TII-TII - Monteneç	13:38	253580
4/02/2015	44890 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037565	08:53	10,190,00 Til-Til - Monteneç	09:33	253550
5/02/2015	44931 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037889	08:28	12.380,00 Til-Til - Monteneg	12:33	253653
5/02/2015	44931 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037890	08:30	12.030,00 Til-Til - Monteneç	08:59	253636
5/02/2015	44931 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1037891	08:32	12.250,00 Til-Til - Monteneç	14:14	253663
06/02/2015	44940 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038028	08:55	0,00 Til-Til - Monteneç	12:15	253742
06/02/2015	44940 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038029	08:57	0,00 Til-TII - Monteneç	16:22	253770
6/02/2015	44940 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038030	08:59	0,00 Til-Til - Monteneg	14:31	253754
07/02/2015	44955 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038311	08:08	10.540,00 Til-Til - Monteneg	09:10	253816
7/02/2015	44955 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038312	08:15	11.520,00 Til-Til - Monteneç	13:47	253854
07/02/2015	44955 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038313	08:17	11.370,00 Til-Til - Montenec	11:11	253834
	Total Retiros Semana	16		Ton. (Seman		148,390,00		
	***************************************			,	•	•		
echa	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo	Guia Nº	Hora Serv	Kgs. Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
9/02/2015	44964 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038575	13:19	11.930,00 Til-Til - Montenec	14:06	253959
0/02/2015	44984 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038779	10:13	12.110,00 Til-Til - Montenec	13:27	254045
0/02/2015	44984 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038780	10:09	11,120,00 Til-Til - Montenec	10:45	254023
0/02/2015	44984 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1038781	10:03	11.420,00 Til-Til - Montenec	16:13	254060
1/02/2015		FWRX23	40	1039031	11:34	11.020,00 Til-Til - Montenec	14:28	254156
1/02/2015	45025 Victor Hugo Dante 45025 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039031	11:41	11.760,00 Til-Til - Monteneç	12:02	254139
		FWRX23	40		18:13		16:43	254172
1/02/2015	45025 Victor Hugo Dante		40	1038576		11.280,00 Til-Til - Montenec	09:11	254172
2/02/2015	45039 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039206	08:27 08:34	11.260,00 Til-Til - Monteneç	12:20	254284
12/02/2015	45039 Victor Hugo Dante	FWRX23		1039207		11.420,00 Til-Til - Monteneç		
2/02/2015	45039 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039208	08:50	11.870,00 Til-Til - Monteneç	14:48	254306
3/02/2015	45062 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039489	08:45	11.730,00 Til-Til - Monteneç	12:07	254433
14/02/2015	45076 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039634	08:50	11.170,00 Til-Til - Monteneç	13:38	254560
4/02/2015	45076 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039635	09:10	11.310,00 Til-Til - Monteneç	11:44	254547
4/02/2015	45076 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039636	09:12	10.810,00 Til-TII - Monteneç	15:57	254581
	Total Retiros Semana	14		Ton. (Seman	aj	160.210,00		
			 -,		 . –			
echa	Ruta Nº Chofer	Patente	Contenedo		Hora Serv	Kgs. Vertedero	Hora	Ticket Observaciones
6/02/2015	45191 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039859	09:04	11.680,00 Til-Til - Montenec	13:56	254747
6/02/2015	45191 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039860	09:06	10.600,00 Til-Til - Monteneç	10:25	254723
7/02/2015	45198 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039996	08;39	11.570,00 Til-Til - Monteneç	14:54	254913
7/02/2015	45198 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1039997	08:41	11.920,00 Ti⊩Til - Monteneç	10:42	254877
8/02/2015	45207 Victor Hugo Dante	FWRX23		1041254	08:25	0,00 Ti⊦Til - Monteneç	00:00	
8/02/2015	45207 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1041255	08:32	11,040,00 Til-Til - Monteneç	12:35	254981
19/02/2015	45209 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1041505	13:22	11.340,00 Til-Til - Montenec	15:27	255094
20/02/2015	45254 Victor Hugo Dante	FWRX23	40	1041860	10:15	10.380,00 Til-Til - Monteneç	15:45	255186
	Total Retiros Semana	7		Ton. (Seman	a)	78.530,00		
	Total Retiros Mes	37		Ton. (Mes)		387.130,00		



Fecha 23/02/2015 Página

2 Nº versión 2 Fecha rev. 31/01/2005

Informe por Cliente de Servicios AmpliRoll

RUT Cliente

76.803.210-6

PORKLAND SLUDGE SERVICIADO

ID Convenio

3.856

Dirección

RUTA 5 NORTE KM.65 PONIENTE

Totales

Retiros

37


Toneladas 387.130,00

REGISTRO FOTOGRAFICO




















PLANILLA DE CONTROL APLICACIÓN VITABION



	Fecha	Cantidad	Lugar	Responsable	Firma
1	01-11-2014	1.000/f	Logiena	Jaime Diquelane	Ann
2	02-11-2014				
3_	03-11-2014	1.000 Ct.	Lacuna	Joine Rigulne	12
4	04-11-2014		9		<u></u>
5	05-11-2014	1.000+	Laguno	Joine Diquelle	
6	06-11-2014	_	9		'
7	07-11-2014	1,0004	Laguna	Jaime Rigulno	
8	08-11-2014		0		i A f.
9	09-11-2014				
10	10-11-2014	1.0004	Lagura	Joins Riquipe	(h)
11	11-11-2014			,	
12	12-11-2014	1.0004	Laguna	Joine Dryulus.	
13	13-11-2014		7		`^-
14	14-11-2014	10004	Laguna	Saine Riquelne	IN
15	15-11-2014				
16	16-11-2014	/ pola	Cogues	Saine Rateline	(hr
17	17-11-2014		<u> </u>	Į.	
- 18	18-11-2014	1.000.4	Legenz _	daine Rigudine	11/1
19	19-11-2014				
20	20-11-2014	10004	1 FRUZ	2 z'ne Riquelne	/W
21	21-11-2014				ι
22	22-11-2014	1.000/40	Legive	Jenne Riquelne	1 / W
23	23-11-2014		-		/ ~
24	24-11-2014	100011	Laure	12) ne exquelne	
25	25-11-2014				l
26	26-11-2014	1.00064	Logue	Javne rzguelne	/N/
27	27-11-2014				
28	28-11-2014	1.000 Ux	Lzwnz	Jaine Piquelne	1
29_	29-11-2014		<u> </u>		
30	30-11-2014	1.0004	Lower	deine Rifudn	ma
31	01-12-2014		•		l

PLANILLA DE CONTROL APLICACIÓN BioWaterClean



	Fecha	Cantidad	Lugar	Responsable	Firma
1	06/4/14	10 4	treigra	20 ne Riquelne	
2	07/11/19		u	w u	1/22
3	03 /4 /14	• •	Pisanes	ч ч	
4	08/11/	10 b	tranque	u 4	
5	08/4/14	(y) 2	Piscontas	u u	12
6	10 1414	10 4	trouse	પ પ	
7	lolula	, 3 ,	PISCHNES	чч	
8	11/11/2	10 ~	tranque	ч ч	
9	11 11 14	, J	Piscines	00 -1	120
10	12 1014	2 7	11	tt 11	
11	13/11/14	ر ب	- 11	<u> </u>	1300
12	14/11/4	2 4	4	1 Y	
13	15/11/14	3 4	ч	~ <u>\</u>	
14	17/11/14	5 rr	٧	10 11	MA
15	18/4/14	4	ч .	u u	1/1/2
16	19/4/14	2 4	7	٧ ١	1/2/8
17	20/4/14	211		4 4	
18	21/11/14	2 11	11	y u	
19	22/4/14	2 4	٧	u 4	
20	24 /11/H	2 "	ч	ور در	
21	25/4/14	2 "	N ₁	ر، نې	1/2/
22	26/11/4	3 4	ч	4 4	
23	27/11/4	34	ч	ч ч	
24	28/4/14	2 4	7	4 4	
26	29/4/14	2 4	N.	પ પ	
26	01/12/4	3 "	travere	11 1	/h/3
27	02/12/4	2	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	- Chr
28	03/12/4	3		٠, ١,	
29	04/14/4	2		-ر ^ا ر	-/ h''Y
30	05/12/1	1	الر	در ح	777
31	06/12/11	7	~	در بر	1. IN 11

PLANILLA DE CONTROL APLICACIÓN BioWaterClean



	Fecha	Cantidad	Lugar	Responsable	Firma
1	07:/12/14			Jaine eignelne	12
2	09/12/14		. 4	ed a	100
3	10/12/4	2 Lte	۲	4 4	art -
4	11/12/14	2 L KD	ч	ч ч	/ 1 ×
6	12/12/14	2 42	٧	-(`(
6	12/12/14	1.542	ч	7 - 4	1/h/2
_7	15/12/14	1,5LR	<u> </u>	4 11	17/2
8	16/12/14	1,5 hte	Ч	4	100
9	17/12/14	1,5472		4 4	1/2/2
10	18/12/14	1542		્લ પ	4 7/K
11	19/12/14	1012	U	u u	-/A/
12	20/12/14	1,5LR	и	v u	1 Chi
13	22/12/14		U	ч 11	
14		1.5188	ч	<u>u</u> 11	
15	24/12/14		<u> </u>	и ч	100
16	26/12/14	1.5/12	և	u u	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
17	27/12/14	1.5 L/E	i.c	4	1900
18	2 9/12/14	1.5212	Ч	 	1/2/9
19	20/12/14	YOUN	7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	100 h
20	02/0/15	1012	<u>ــــ</u>		100
21	03/01/19	1.5LA			(/)
22	06/01/15	1.0th	<u> </u>		m
23 24	02/01/16			4 4	1/8/
25	08/9/16	,	U	4 4	1012
26	68 /01/15		4	7 4	ma
27	10/01/15		· ·	4 4	THA .
28	12/01/15		4	4 4	m
29	13/01/16		ū	u u	
30	14/01/16		ч	4 4	1/2/2
31	15/01/15	1 '	~	чч	mil
32	16016	1.5 Lin	ч	4 7	- (-)

PLANILLA DE CONTROL APLICACION BIO WATER CLEAN



N	Fecha	Cantidad	Lugar	Responsable	Firma
	18 ENEND 2016	2 1425	Travelle	Live arguelas	10/1
	18 u v	1,5 4	(1)	u ,	IYNX
	20 U U	2. 4	LY	ч	<i>"</i>
—	21 4 W	2 4	ч	4	KH/L-
	72 4 U	2 u	W	4	MV^{\prime}
	23 " W	2 ~	ч	4	(7)\/
	24 4 W	1.5 4	U	կ	/\n/\r
—	<u>८</u> ६ म म	2. u	V	4	(////
·	27 11 N	2 4	L)	M	
_	28 11 4	2 μ	Ll	V	1/2/5/1/
-	28 U V	4.5 4	ч	ે ત	y_{A} n A
	30 11 1	Z v	U	u]	/ N/C
		2 .	v	7	545
-	31 11 1.				V '
\vdash	02 teb-en 15	1.5 Lies	trevoue	12/108 RISUBINO	/h/r
	03 4 4	2.0 "	()	, ,	1750-
	OY 4 11	2 0 "	4	4 1	(A)
	65 u "	2,04	ν.	×	10017
—	p6 4 "	104	ч	ધ્યા	1/9/
1	p) - 4	15 -	144	۲ پ	
 	09 4 4	10 4	u	3	1201
	09 0 3	2.0 5	4,	2	1700V2-
	10 4 4	165	,	0 9	-17 M2-
\vdash	 /// - 	1 70		4 4	
—	1/2 4 4	18 7	ч	4 4	75/2
	12 4 4	1.5	-1	7 4	
	14 4	75	<u> </u>	L1 L1	XXXX
	1/2 4 4	304	u	u u	// / N/)?^
	1/4 4	7.0 7	ч	4 4	(1) (N) (N)
	75 4 4 16 4 4	20 4	ч	પ પ	17.15.1
-		15 4	ч	ч и	// ₂ /2/2/
-	20 4 4	1.0 4	ч	પ પ	
1		1.0 4	ч	4 4	(MX
-	3 1 4	'''''			177
	 				
\vdash					
—		<u> </u>			
1		i			
		T			
—		T			
	 				
—	 	1			
	<u> </u>				
F	 				
1	 	 			
	 	<u> </u>			
—	 	<u> </u>			
		 			
	<u> </u>		···· ·	·	



Montenegro, 3 de febrero de 2015

INFORMATIVO

Estimado vecino,

Por medio de la presente y como parte de nuestro plan de mejoramiento y manejo ambiental, le comunicamos que continuaremos con las labores de movimiento y traslado de lodos provenientes de nuestro Sistema de Tratamiento de Purines, de una de nuestras piscinas biodigestoras y de la piscina de acopio temporal, labores que se realizarán periódicamente entre las 8:00 y 17:00 horas.

Los lodos retirados serán transportados por una empresa autorizada y dispuestos en el relleno sanitario autorizado de KDM, razón por la cual es posible que en algún momento del día se pueda percibir olor.

Asimismo, informamos que las todas las labores antes referidas se realizan en cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad ambiental.

Finalmente, hemos sido puestos en conocimiento que algunos de los camiones de la empresa ECOSER S.A. que retira nuestros lodos ha transitado en su ruta por las calles de Montenegro. Lamentamos enormemente este incidente y las molestias causadas, y le informamos que dicha circunstancia ha sido subsanada y tomadas todas las medidas del caso para que no vuelva a ocurrir.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que le pudiera surgir al respecto.

Atentamente,

PAOLA BARZELATTO

PORKLAND CHILE S.A. Rut.: 76.803.210-6

De:

Enviado el:

martes, 03 de febrero de 2015 17:47

Para:

CC:

Asunto: Datos adjuntos: RV: Informativo Porkland S.A. Informativo Porkland.pdf

Señora Adela Bahamondes Gobernadora Provincia de Chacabuco

En nombre de la empresa Porkland adjunto y remito comunicado para su conocimiento y de la comunidad.

Saludos cordiales, Tamara Keim Porkland

De:

Enviado el:

martes, 03 de febrero de 2015 13:07

Para:

Asunto:

Informativo Porkland S.A.

Datos adjuntos:

Informativo Porkland.pdf

Estimada Gobernadora,

En nombre de la empresa Porkland adjunto y remito comunicado para su conocimiento y de la comunidad.

Saludos cordiales, Tamara Keim Porkland

De:

Tamara Keim

Enviado el:

martes, 03 de febrero de 2015 13:10

Para:

Asunto:

Informativo Porkland

Datos adjuntos:

Informativo Porkland.pdf

Don Nelson Orellana Urzúa Alcalde comuna de Til Til Presente

En nombre de la empresa Porkland adjunto y remito comunicado para su conocimiento y de la comunidad.

Saludos cordiales,

De:

Tamara Keim

Enviado el:

Para:

n

Asunto:

Informativo Porkland

Datos adjuntos:

Informativo Porkland.pdf

Estimada Francisca,

En nombre de la empresa Porkland favor entregar comunicado al Sr. Francisco Sagredo. Muchas gracias.

Saludos cordiales,

De:

Tamara Keim

Enviado el:

miércoles, 04 de febrero de 2015 9:39

Para:

Asunto: Datos adjuntos: Informativo Porkland

Informativo Porkland.pdf

Señor

Cristian Franz T

Superintendente del Medio Ambiente

Presente

Junto con saludar cordialmente a usted, adjunto y remito informativo Porkland para su conocimiento y de la comunidad.

Atentamente

Tamara Keim

Porkland

De:

Tamara Keim

Enviado el:

miércoles, 04 de febrero de 2015 9:39

Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Informativo Porkland

Informativo Porkland.pdf

Estimada Sra. Viviana,

En nombre de la empresa Porkland adjunto comunicado para su conocimiento.

Saludos cordiales,

De:

Tamara Keim

Enviado el:

miércoles, 04 de febrero de 2

Para:

Asunto:

RV: Informativo Porkland

Datos adjuntos:

Informativo Porkland.pdf

Estimada Sra. Viviana,

En nombre de la empresa Porkland adjunto comunicado para su conocimiento.

Saludos cordiales,



Montenegro, 12 de febrero de 2015

INFORMATIVO

Estimado vecino,

Por medio de la presente y como parte de nuestro plan de mejoramiento y manejo ambiental, le comunicamos que continuaremos con las labores de movimiento y traslado de lodos provenientes de nuestro Sistema de Tratamiento de Purines, de una de nuestras piscinas biodigestoras y de la piscina de acopio temporal, labores que con el objeto de lograr la limpieza en un menor plazo ahora se realizarán de lunes a domingo entre las 8:00 y 24:00 horas.

Los lodos retirados serán transportados por una empresa autorizada y dispuestos en el relleno sanitario autorizado de KDM, razón por la cual es posible que en algún momento del día se pueda percibir olor.

Asimismo, informamos que las todas las labores antes referidas se realizan en cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad ambiental.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que le pudiera surgir al respecto.

Atentamente,

PAOLA BARZELATTO Gerente Porkland S.A.

Taola Barrelatto

De:

Tamara Keim

Enviado el:

jueves, 12 de febrero de 2015 15:22

Para:

Asunto:

CC:

Comunicado Porkland 12-02-2015

Datos adjuntos:

Informativo Porkland 12-02-2015.docx

Señora Adela Bahamondes Gobernadora Provincia de Chacabuco

En nombre de la empresa Porkland adjunto y remito comunicado para su conocimiento y de la comunidad.

Saludos cordiales, Tamara Keim Porkland

De:

Tamara Keim

Enviado el:

jueves, 12 de febrero de 2015 15:32

Para:

Asunto:

Informativo Porkland 12-02-2015

Datos adjuntos:

Informativo Porkland 12-02-2015.docx

Nelson Orellana Urzúa Alcalde comuna de Til Til Presente

En nombre de la empresa Porkland adjunto y remito comunicado para su conocimiento y de la comunidad.

Saludos cordiales,

Tamara Keim Porkland

De:

Tamara Keim

Enviado el:

jueves, 12 de febrero de 2015 15:31

Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Informativo Porkland 12-02-2015.docx

1 12-02-2015

Estimada Sra. Viviana,

En nombre de la empresa Porkland adjunto y remito comunicado para su conocimiento.

Saludos cordiales,

Tamara Keim



De:

Tamara Keim

Enviado el:

jueves, 12 de febrero de 2015 15:29

Para:

Asunto:

Informativo Porkland 12-02-2015

Datos adjuntos:

Informativo Porkland 12-02-2015.docx

Estimada Sra. Viviana,

En nombre de la empresa Porkland adjunto comunicado para su conocimiento.

Saludos cordiales,

Tamara Keim Porkland

De:

Tamara Keim

Enviado el:

jueves, 12 de febrero de 2015 15:26

Para:

Asunto:

Informativo Porkland 12-02-2015 Informativo Porkland 12-02-2015.docx

Datos adjuntos:


Estimada Francisca,

En nombre de la empresa Porkland favor entregar comunicado al Sr. Francisco Sagredo. Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Tamara Keim Porkland





Cumple lo ordenado y acompaña documento que indica

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMSIENTE

13 FEB 2015

SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

PEIGINA DE PARTES

MARÍA ALEJANDRA GUERRA FIGUEROA, en representación de "PORKLAND CHILE S.A." ("Porkland"), en el procedimiento sancionatorio Rol D-020-2013, cuaderno de medidas provisionales, al señor Superintendente, respetuosamente digo:

En cumplimiento de lo ordenado en el número 1) del Resuelvo Tercero de la Resolución Exenta Nº67 de 29 de enero de 2015, estando dentro de plazo, acompaño un Plan de Reducción de Población de Cerdos de Porkland S.A.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto,

AL SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE RESPETUOSAMENTE PIDO: tener por cumplido lo ordenado y por acompañado el documento.

En lo principal, solicita ajuste de medidas provisionales en los términos que se indica; en el otrosí: acompaña documentos.

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE

13 FEB 2015 SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

EFICHA DE PARTES

MARÍA ALEJANDRA GUERRA FIGUEROA, en representación convencional de "**PORKLAND CHILE S.A.**" ("**Porkland**"), en el procedimiento sancionatorio Rol D-20-2013, cuaderno de medidas provisionales, al señor Superintendente respetuosamente digo:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente ("LOSMA"), y de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado ("LBPA"), solicito al señor Superintendente ajustar la medida contenida en el numeral 2.1. del Resuelvo Tercero de la Resolución Exenta N° 67 de 29 de enero de 2015 ("R.E. N°67/2015"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("SMA"), en lo referente al plazo otorgado para la ejecución de la misma.

Fundo esta solicitud en los antecedentes que a continuación expongo:

I. ANTECEDENTES

1) En el marco del procedimiento de sanción Rol D-020-2013 seguido por la SMA en contra de mi representada, se dictó la R.E. Nº67/2015 que resolvió las presentaciones que ahí se indican e impuso una serie de medidas provisionales. Dentro de esas medidas se dictaron, en el

1

Resuelvo Tercero, aquellas que tienen como objeto hacer efectiva la clausura parcial autorizada por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, con fecha 28 de enero de 2015, en la causa S-15-2015.

- 2) Dentro de las medidas del Resuelvo Tercero, en el número 2. se impusieron aquellas destinadas a asegurar el cumplimiento de la medida de clausura parcial temporal de la Granja de Cerdos Porkland, estableciéndose entre otras, la contenida en el número 2.1., que ordena:
 - "2.1. Porkland Chile S.A. deberá instalar en un plazo no superior a los 10 días corridos de notificado el presente acto, 5 caudalímetros que permitan conocer la cantidad diaria de:
 - 2.1.1. Purines generados en cada Sitio.
 - 2.1.2. Aguas de lavado que ingresan a cada Sitio.
 - 2.1.3. El efluente de la planta de tratamiento de purines.

Todas las mediciones registradas deberán ser enviadas a esta Superintendencia en el informe ordenado en el numeral 8 del resuelvo segundo de la presente resolución. Además, en un plazo de 10 días contados desde la notificación del presente acto, Porkiand Chile S.A. deberá acreditar ante esta Superintendencia la instalación de los caudalímetros exigidos"

3) En razón de lo señalado, Porkland debería instalar dos caudalímetros en las salidas de purines de cada sitio de producción; dos

caudalímetros en los lugares donde ingresa el agua de lavado de pabellones a cada sitio de producción; y finalmente, instalar un caudalímetro en el efluente de la planta de tratamiento de purines. Todo en un plazo de 10 días corridos desde la notificación de la R.E.N°67/2015

II. <u>Imposibilidad para Porkland de cumplir con la medida</u> establecida por la SMA.

- 1) Respecto de las medidas establecidas en el número 2.1. del Resuelvo Tercero de la R.E. Nº67/2015 hay circunstancias que no se tuvieron en cuenta al momento de su dictación y que hacen imposible su cumplimiento dentro del plazo otorgado, incluyendo la ampliación por el máximo legal del mismo solicitada mediante la presentación de 6 de febrero de 2015 a esta Superintendencia.
- 2) Con el objeto de cumplir oportunamente la medida impuesta, y como se señaló en la presentación de 6 de febrero de 2015, Porkland contactó a la empresa Heavy Duty Ltda. ("Heavy Duty"), especialista en ingeniería eléctrica e hidráulica. Dicha empresa nos informó mediante correo electrónico de 6 de febrero de 2015 (10:12 horas), acompañado a esta presentación, que los caudalímetros apropiados para la medición de purines deben ser de tipo electromagnético y de medición indirecta, los cuales son instalados por el exterior de las tuberías y no directamente al purín, con el objeto de evitar un colapso de los mismos. Adicionalmente los caudalímetros electromagnéticos según nos indica Heavy Duty, necesitan de una instalación eléctrica y panel de control adicional, cosa que un caudalímetro normal (para medición de agua), no requiere.

- 3) Mediante correo electrónico de 6 de febrero de 2015 (18:06 horas), acompañado a esta presentación, César López de Heavy Duty nos informa que los plazos de instalación de los caudalímetros, sin incluir el plazo de entrega de los mismos, es de 15 días hábiles, considerando el siguiente cronograma de implementación:
 - (i) 3 días hábiles para armado y calibración de equipos.
 - (ii) 5 días hábiles para construcción de cámaras subterráneas.
 - (iii) 3 días hábiles para instalación de enlaces eléctricos.
 - (iv) 4 días para la instalación de flujómetros (caudalímetros) y puesta en marcha.

: 1

- 4) Con el objeto de confirmar la idoneidad de los equipos a instalar así como los plazos de ejecución informados en el correo de 6 de febrero de 2015, y de verificar en terreno los trabajos a realizar, Heavy Duty realizó una visita a la planta de Porkland, según su disponibilidad, el día 10 de febrero del presente año.
- 5) Los trabajos de instalación, en la práctica, consistirán en una excavación para el descubrimiento de las tuberías que se encuentran soterradas a más de un metro de profundidad y corresponden a tuberías HDPE termofusionada. Luego se realizará la construcción de cámaras de cemento donde confinar los caudalímetros para que no se desmorone la tierra sobre ellos, la instalación eléctrica para la operación del panel de control, y, finalmente, la instalación de los instrumentos de medición debido a las características de las tuberías donde deben disponerse.

- 6) El día 11 de febrero de 2015 es emitida la cotización final de Heavy Duty, la cual es enviada a Porkland mediante correo electrónico de 12 de febrero del presente año, acompañándose a esta presentación copia de ambos documentos. En dicha cotización se informa un plazo de 15 días hábiles para la instalación de los equipos, contemplando la construcción de cámara de hormigón y albañilería, enlace eléctrico a tablero existente, soporte y tablero de protección de totalizador y finalmente la instalación de los 5 flujómetros ultrasonido IP65.
- 7) El día 12 de febrero de 2015, Porkland emitió la Orden de Compra N°29, para la adquisición de 5 flujómetros (caudalímetros) electromagnéticos de medición indirecta, y la ejecución de los trabajos de instalación, la cual se acompaña a esta presentación.

 \subseteq

- 8) Mediante correo de 12 de febrero de 2015 (19:21 horas) Heavy Duty informa a Porkland que la entrega de los flujómetros (caudalímetros) se realizará dentro del plazo de 5 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra, y la instalación de los mismos se hará en un plazo de 15 días hábiles adicionales, con un plazo total de entrega de 20 días hábiles para la puesta en marcha y prueba de los equipos.
- 9) Como consecuencia de todo lo señalado, no es posible para Porkland cumplir lo dispuesto en el numeral 2.1. en los plazos otorgados por la autoridad, incluyendo la ampliación del mismo solicitada en la presentación de 6 de febrero de 2015, debido a las circunstancias que no se tuvieron a la vista al momento de adoptar la medida provisional, consistentes en las especiales características que

tienen los caudalímetros necesarios para medir purines y los trabajos de instalación que ellos implican.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto,

AL SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE RESPETUOSAMENTE PIDO: que en atención a las circunstancias que no se tuvieron a la vista al momento de la adopción de las medidas provisionales contenida en la R.E. Nº67/2015, específicamente en el punto 2.1. del Resuelvo Tercero, se ajuste la misma en el sentido de modificar el plazo de 10 días corridos desde la notificación de la R.E.Nº67/2015, a 20 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que resuelva esta presentación.

OTROSÍ: Acompaño a esta presentación los siguientes documentos:


- 1) Cotización N°38/2015 emitida por Heavy Duty Ltda. el 11 de febrero de 2015, en que consta el detalle de suministro e instalación de 5 flujómetros electromagnéticos.
- 2) Orden de compra Nº 29 emitida por Porkland el 12 de febrero de 2015, para la adquisición e instalación de 5 flujómetros electromagnéticos.
- 3) Cadena de correos entre Porkland y Heavy Duty, en los cuales consta: (i) Correo de 6 de febrero de 2015 (10:12 horas) enviado por César López a Alfonso Campos, en que se informa el tipo de caudalímetro idóneo para la medición de purines; (ii) Correo de 6 de febrero de 2015 (18:06 horas) de César López a Alfonso Campos en que se informa el plazo de ejecución de los trabajos de instalación de los flujómetros; (iii) Correo de 12 de febrero de 2015 de Jaime


Ramírez a Porkland en que envía cotización final de flujómetros electromagnéticos.


4) Correo de 12 de febrero de 2015 enviado por Jaime Ramírez a Alfonso Campos, en que se informa que el plazo de entrega de los flujómetros electromagnéticos es de 5 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra y la instalación de los mismos, es de 15 días hábiles adicionales, con un total de 20 días hábiles para tener los equipos instalados y en funcionamiento.

 $\langle \cdot \rangle$

7









102014

Cliente: Porkland.

Contacto: Alfonso Campos.

Diagnostico:

Se aprecian diversas fuentes de emanación de olores, que se dividen en zonas para un mejor manejo:

- ➤ Zona 1, Tranque de Acumulación y Laguna Anaeróbica: El tranque de acumulación se encuentra vacío, Laguna Anaeróbica con un volumen máximo de 48.000 m³ presenta sólidos superficiales, olor a purines, acumulación perimetral de sólidos extraídos, presenta olor perimetral a amonio y sulfuros.
- > Zona 2, Prensas: Realizan la separación del líquido de los purines, presentan olor a purines, el líquido extraído presenta aproximadamente 7% de purines en suspensión, estos se destinan a la planta de tratamiento.
- ➤ Zona 3, Planta de tratamiento, se compone por 3 piscinas elevadas de 24 m³ cada una, y tres piscinas de floculación, presenta emanaciones por los purines en tratamiento e instalaciones saturadas de olor.
- ➤ Zona 4, Piscinas de acumulación, se destinan los sólidos húmedos de la planta de tratamiento, se compone por 4 piscinas las cuales se encuentran actualmente saturadas, generando emanaciones.
- ➤ Zona 5, Pabellones, No se visitaron, pero dado que el circuito de limpieza utiliza las aguas del Laguna Anaeróbica para remover los purines las emanaciones se asumen por defecto.





Plan de acción;

Se sugirió un plan de acción en etapas siendo las etapas iniciales, Laguna Anaeróbica y planta de tratamiento.

Se realiza tratamiento de Shock en el Laguna Anaeróbica, con la aplicación de 10 Litros diarios de BIOWATERCLEAN durante 5 días y 1 litro en cada piscina de tratamiento por cada 24 m³ durante 15 días, para saturación, luego la etapa de mantención se realiza aplicando 0,5 litros de BIOWATERCLEAN por cada 24 m³ en la planta de tratamiento.

Se inicia el tratamiento el día 6 de Noviembre de 2014, con la aplicación de 10 litros en el tranque.

Se aprecia un efecto instantáneo sobre la capa negra de solidos que se encontraban en flotación.







Realizamos visita el día 11 de Noviembre de 2014, para verificar la aplicación de 50 litros totales correspondientes al tratamiento de shock, se nos informa que aún no realizaban la aplicación correspondiente al último día, la cual realizamos en conjunto, se confirma la recirculación de las aguas por un mínimo de 3 horas diarias.

Se advierte menor percepción de emanaciones las que se confunden con los olores perimetrales, se observa que los bordes de los sólidos en flotación presentan mayor coloración negra, no se aprecia variaciones mayores en la cantidad de sólidos de control, sector nor oriente de la Laguna Anaeróbica, si se aprecia mayor homogenización de los mismos.

Realizamos visita el día 18 de Noviembre de 2014, en el sector de la Laguna Anaeróbica se aprecia disminución apreciable en las emanaciones, en el borde del mismo, en la zona alta del tranque se perciben las emanaciones provenientes de los otros sectores, se observa mayor oscurecimiento de los bordes de sólidos en flotación y disminución en su espesor, aparece costra dura sin presencia de vectores en algunas zonas de estos sólidos, la zona de control presenta disminución visible de sólidos, en la zona de mayor concentración de sólidos se aprecia desprendimiento de sólidos, los cuales en su mayoría se disuelven en los otros sectores de la Laguna Anaeróbica.

La disminución de emanaciones se hace perceptible en forma notoria, en la diferencia de impregnación en las vestimentas utilizadas en cada visita.








Zona de Control Noviembre 6, 2014



Zona de Control Noviembre 11, 2014



Zona de Control Noviembre 18, 2014





Apreciamos disminución en los sólidos flotantes por la orilla de la Laguna Anaeróbica, se separaron las zona nor oriente de la zona sur oriente, que en nuestra primera visita constituían una sola masa.

Se recomendó cambiar de sitio la manguera de retorno, para afectar la costra directamente y despegarla de la orilla de la Laguna Anaeróbica.

En la planta de tratamiento se nos informa que se aprecia una mayor floculación pasando de un 33% a un 25% de restos sólidos, en la probeta de control.

Adicionalmente no se aprecia agua turbia con presencia de sólidos, como en las floculaciones iniciales, sino que se aprecia purín más concentrado y el líquido traslúcido de color amarillento sin presencia de sólidos.

En dos semanas más se debe realizar una prueba de riego con las aguas de la Laguna Anaeróbica en la piscina de acumulación número 4, para reducir las emanaciones, de este resultado se determinará la realización de tratamientos de Shock en las otras piscinas.

Nuestra próxima visita está agendada para el día 25 de Noviembre de 2014







Características de nuestros productos:

Producto 100% orgánico, certificación EKO N° 800849 P-01

Producto 100% Biodegradable, según norma OECD 301 B

Producto no tóxico, aprobado por resolución DIRECTEMAR n°12600/5/1098

Producido según las normas de la Comunidad Europea

Producto Sanitizante según norma Chilena inscripción ISP en proceso.

A la espera de una grata acogida les saluda:





Cliente: **Porkland.** Contacto: Alfonso Campos.

Observación:

Se aprecia incremento en los sólidos superficiales en la laguna anaeróbica, disminución importante en el nivel de agua.

Este efecto se relaciona a la disolución de los sólidos sumergidos iniciales, el cual es uno de los efectos del uso de Biowaterclean, los sólidos iniciales disminuyeron su espesor y aumentaron la superficie de contacto con el agua de la laguna anaeróbica, esto produjo la fractura inicial de la capa saturada de floculantes químicos, la generación de lodos activados y una mejora en la calidad del agua, apreciable a simple vista en la facilidad de recirculación de la misma y en la neutralización de las emanaciones.

Adicionalmente se apreció en una simple inspección la disminución de larvas de vectores, lo que se tradujo en una menor contaminación por los mismos de las zonas aledañas.

La disminución observada en el nivel de llenado de la laguna, ha afectado directamente el efecto de Biowaterclean sobre los restos orgánicos, generando una sobresaturación de floculantes químicos, al no tener el volumen suficiente para lograr la descomposición de los restos.

Esta disminución ha generado un repliegue de los líquidos de hasta dos metros aproximadamente en las orillas de la laguna y en consecuencia que se depositen en esa zona de repliegue, los sólidos saturados de floculantes.

Esta disminución se determinó en un 30% aproximadamente, pues el nivel actual en la regleta arroja 3,2 mts de volumen total.

Se apreció que en la recirculación de los líquidos de la laguna anaeróbica estos no transitan a nivel superficial, transitan bajo la capa de sólidos y emergen al finalizar esta, lo cual corrobora nuestras apreciaciones en referencia a la degradación primaria de los sólidos sumergidos, si bien la recirculación aun es líquida se aprecia una dificultad en la alimentación de la bomba, por el bajo contenido de líquido.

Existe un grado menor de emanaciones en la orilla de la laguna anaeróbica provocadas por los sólidos depositados al replegarse el líquido.

A pesar de tener volumen de sólidos secos cubriendo las orillas secas de la laguna, al inspeccionar estos, encontramos una cantidad mínima de larvas de vectores (1 larva en las tres zonas de inspección).

Se detectó un nivel de acumulación de sulfato de aluminio por sobre los lodos finos y bajo el sólido polimerizado.

A la espera de una grata acogida les saluda:



Febrero, 2015