

PLANTA DE RECONVERSIÓN DE MATERIALES RESIDUALES, RILESUR Ltda.



Resolución de Calificación Ambiental N° 005/2009, Región de Los Ríos

Resolución Sanitaria N° 383 SEREMI de Salud, Región de Los Ríos

Parcela 4 Lote 4-C Sector El Llolly, comuna Paillaco

CERTIFICADO DE INGRESO A PLANTA RILESUR Ltda.

N° 16656

RESIDUOS INDUSTRIALES DEL SUR Ltda., RILESUR, RUT 76.671.390-4, representada legalmente por Don CLEMENTE HEINRICH COMMENTZ, RUT 9.029.213-7, ambos domiciliados en Parcela 4, Lote 4-C, El Llolly en la comuna de Paillaco, certifica que ha(n) ingresado a la PLANTA DE RECONVERSIÓN DE MATERIALES RESIDUALES, la(s) siguiente(s) partida(s), de la empresa:

SALMONES MULTIEXPORT S.A.

79.891.160-0

FECHA	GENERADOR	CENTRO	GUÍA DE DESPACHO	EMPRESA TRANSPORTISTA	GUÍA DE RECEPCIÓN	TIPO DE RESIDUO	m ³ o Ton
02-03-2022	SALMONES MULTIEXPORT S.A.	CHAPARANO	127724	TRANSPORTES ROLAND EMILIO HITSCHFELD MANSILLA E.I.R.L.	54115	LODO ORGANICO	13,00
10-03-2022	SALMONES MULTIEXPORT S.A.	CHAPARANO	128716	TRANSPORTES ROLAND EMILIO HITSCHFELD MANSILLA E.I.R.L.	54301	LODO ORGANICO	13,00
17-03-2022	SALMONES MULTIEXPORT S.A.	CHAPARANO	129825	TRANSPORTES ROLAND EMILIO HITSCHFELD MANSILLA E.I.R.L.	54473	LODO ORGANICO	13,00
23-03-2022	SALMONES MULTIEXPORT S.A.	CHAPARANO	130630	RESITER S.A.	54601	LODO ORGANICO	13,00
31-03-2022	SALMONES MULTIEXPORT S.A.	CHAPARANO	131501	RESITER INDUSTRIAL S.A.	54765	LODO ORGANICO	13,00
					TOTAL	MARZO 2022	65,00

CERTIFICADO VÁLIDO SÓLO CON TIMBRE DE AGUA RILESUR Ltda. Y GUÍA(S) DE RECEPCIÓN ADJUNTA(S)

Consuelo Voullième L.
Gerente Administración y Finanzas
RILESUR Ltda.

Residuos Industriales del Sur Ltda., RUT 76.671.390-4, Fono 63 2239100

contacto@rilesur.com

Timbre Electronico SII
Res. N° 80 Agosto del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electronico SII
Res. N° 80 Agosto del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Res. Nº 80 Agosto del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electronico SII
Res. N° 80 Agosto del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electronico SII
Res. N° 80 Agosto del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl