

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1082-2021

Con fecha 16-04-2021 10:37:30 hrs, el titular TODO ARAUCO S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ARAUCO PREMIUM OUTLET COQUIMBO  
**Región:** Región de Coquimbo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-077-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 23-02-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 25-03-2021  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 30-04-2021  
**Fiscal instructor:** MARIA FRANCISCA GONZALEZ GUERRERO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1082-2021  
**Fecha de envío reporte:** 16-04-2021 10:37:30  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 30-03-2021  
**Fecha de término:** 24-06-2021  
**N° reporte:** 1 de 4.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020		2021					
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1								
2								
3								
4								
R								



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Las luminarias 1, 2, 5 y 7, referidas en la Tabla N° 1 de la Resolución Exenta N° 1 / Rol F-066-2020, que forman parte del sistema de alumbrado ambiental de Arauco Premium Outlet no cuentan con certificación de cumplimiento de los límites de emisión

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Realizar un catastro de la ubicación de las luminarias 1, 2, 5 y 7 que requieren ser reemplazadas por no contar con certificación de cumplimiento de los límites de emisión de conformidad a lo dispuesto en el DS 43/2012.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	20-11-2020
Fecha Término:	20-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Identificación de las luminarias que requieren ser reemplazadas por no contar con certificación de acuerdo al DS N°43/2012
Forma de Implementación:	Revisión documental y en terreno por parte de personal de la empresa, en las dependencias del Outlet Coquimbo, respecto a la existencia de certificación de cumplimiento de los límites de emisión de conformidad a lo dispuesto en el DS 43/2012. A partir de lo anterior, se elaborará un registro y plano con aquellas luminarias que serán reemplazadas, eliminadas, y que se mantendrán.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción N° 1 está finalizada.
Fecha Inicio Efectivo:	20-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 1.- Plano en formato dwg que detalla las luminarias N° 1, 2, 5 y 7 que no cuentan con certificación y requieren ser reemplazadas, así como aquellas certificadas y no requieren reemplazo; 2.- Tabla excel con detalle de luminarias que cuentan y que no cuentan con certificación; y 3.- Certificaciones de luminarias que cuentan con ellas y que no serán reemplazadas.
Medios de Verificación:	- Medios de Verificación Reporte N°1 PdC rol F-077-2020.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 16-04-2021 10:37



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

