

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-58-2018

Con fecha 13-09-2018 00:01:17 hrs, el titular ARIZTIA COMERCIAL LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ARIZTIA  
**Región:** XIV Región de Los Ríos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-010-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 6 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 04-06-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 29-06-2018  
**Frecuencia Reporte:** Quincenal  
**Fiscal instructor:** MAURO FELIPE LARA HUERTA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-58-2018  
**Fecha de envío reporte:** 13-09-2018 00:01:02 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	13-09-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2. La acción fue reportada en otros periodos: 7.
	Acción 2	13-09-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2. La acción fue reportada en otros periodos: 7.
	Acción 3	13-07-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
		28-07-2018	Reportada	
		12-08-2018	Reportada	
		09-09-2018	No Reportada	
	Acción 4	13-07-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
		28-07-2018	Reportada	
		12-08-2018	Reportada	
		09-09-2018	No Reportada	
	Acción 5	13-07-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
		28-07-2018	Reportada	
		12-08-2018	Reportada	
		09-09-2018	No Reportada	
	Acción 6	13-07-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
	Acción 7	09-09-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
13-09-2018		Reportada		
Acción 8	13-07-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.	
	28-07-2018	No Reportada		



		12-08-2018	Reportada	correspondía: 1, 2, 7.
		09-09-2018	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 14 de julio de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) en el Receptor N° 1, efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana cerrada, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona II.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Elaboración proyecto de Solución
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	18-03-2018
Fecha Término:	18-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Documento Proyecto de Solución
Forma de Implementación:	Se contrató a Ingeniero Acústico Dr.-Ing. Alfio Yori Fernández, que efectuará una Medición y Evaluación de Ruidos para Terminal de Distribución

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

De la acción N°1 del presente Programa de cumplimiento, se concluye que las recomendaciones y medidas de Mitigación indicadas por Ingeniero acústico contratado, Sr .Alfio Yori Fernandez, en informe adjunto como Anexo N°1 en la Presentación del Programa de Cumplimiento, fueron implementadas completamente.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-09-2018 - Id Reporte: SPDC-57-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a Ingeniero Acústico Dr.-Ingeniero Alfio Yori Fernández para que efectuará una Medición y Evaluación de Control de Ruidos para Terminal de Distribución
Fecha Inicio Efectivo:	18-03-2018



Fecha Término Efectivo:	18-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Anexo 1 Proyecto Ariztía, el cual consta de evaluación acústica, con propuestas técnicas de Mitigación, con la finalidad de reducir el nivel de presión sonora en receptor. El presente informe se adjuntó como anexo 1 en ingreso de PDC, y no pudo ser reportado en informe inicial, por no contar con acceso al sistema, por lo cual se reportó en reporte periódico del 13 de Agosto.
Medios de Verificación:	- Anexo 1_Proyecto Ariztia.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-06-2018 y la fecha del reporte real es 13-09-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Instructivo y capacitación de trabajadores para el manejo de transpaleta
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	18-05-2018
Fecha Término:	18-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo de manejo de transpaleta y registro de capacitación
Forma de Implementación:	Se genera instructivo sobre manejo de transpaleta eléctrica, y levante de la uña para evitar que se produzcan roces metálicos por cambios abruptos de pendiente. Una vez generado el instructivo se llevará a cabo una capacitación sobre el mismo a operadores de transpaleta

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales



La acción número 2 del presente Programa de Cumplimiento, fue implementada y comunicada a través de una inducción al personal de la Sucursal el día 16 de mayo.

Esta medida operacional, se complementa muy bien con la acción número 4 del Programa de cumplimiento, ya que están enfocadas en minimizar los ruidos generados por las traspaletas en la rampa de descarga y carga de productos, generando además la conciencia a los trabajadores respecto a que los ruidos generados de la operación, pueden ser molestos para los vecinos.

### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-09-2018 - Id Reporte: SPDC-57-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se genera un instructivo sobre manejo de transpaleta eléctrica, y levante de la uña para evitar que se produzcan roces metálicos por cambios abruptos de pendiente. Una vez generado el instructivo se llevará a cabo una capacitación sobre el mismo a operadores de transpaleta. Esta acción fue reportada en primer informe periódico reportado, al no poder ingresarlo en reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	15-05-2018
Fecha Término Efectivo:	16-05-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta instructivo I-AC-01 Manejo correcto de traspaleta en andén, revisión 00 del 15.05.2018
Medios de Verificación:	- I-AC-01 Manejo correcto de transpaleta en andén..pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-06-2018 y la fecha del reporte real es 13-09-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Instalación de paneles acústicos en muro divisorio con vivienda aledaña
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de panel acústico en muro divisorio con vivienda vecina
Forma de Implementación:	Se instalará un panel con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina

### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

La acción número 3 del programa de cumplimiento, consistente en la instalación de paneles acústicos en muro divisorio de la sucursal, conforme lo indicado en Proyecto de solución de Ingeniero acústico, fue implementada completamente, según consta en reportes periódicos

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-07-2018 - Id Reporte: SPDC-24-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta la compra de paneles acústicos, evidenciado con la Orden de Compra O.C.-1559154 del 25/06/2018. Se reporta carta gantt con fechas de instalación de Paneles acústicos Se reporta Presupuesto SEMA por instalación de paneles acústicos en muro medianero
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Orden de Compra OC 1559154 por compra de paneles acústicos. 2. Carta Gantt instalación Paneles acústicos. 3. Presupuesto Empresa Servicio de Mantenimiento SEMA, por instalación de panel acústico.
Medios de Verificación:	- Presupuesto SEMA Instalación Paneles Austicos Muro Medianero.pdf - Reporte Hecho 1 acción 3.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-07-2018 - Id Reporte: SPDC-32-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ejecuta instalación de panel acústico en muro medianero divisorio con casa de vecino. Además se adjuntan fotografías de los trabajos de instalación de los paneles.
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	04-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Panel Muro Medianero, sobre estructura de techo de la sucursal.
Medios de Verificación:	- O.C. 1562654.PDF - IMG-01 Panel Muro Medianero.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-08-2018 - Id Reporte: SPDC-42-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se instala paneles con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina.
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se instalan paneles acústicos continuando en la parte superior del muro divisorio y revistiendo con dichos paneles la estructura del techo de la sucursal.
Medios de Verificación:	- Panel Acustico Muro Medianero1.jpg - Panel Acustico Muro Medianero 2.jpg
Informes de Seguimiento:	





Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-32-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2018 - Id Reporte: SPDC-56-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción terminada, reportada en informe periódico del 13 de Agosto
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-42-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Revestimiento de Rampa Niveladora Hidráulica
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de revestimiento de rampa elevadora
Forma de Implementación:	La rampa metálica hidráulica será cubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

La acción N° 4 del presente Programa de cumplimiento, consistente en reforzar Rampa de descarga de productos, con la finalidad de mitigar el ruido metálico de contacto entre el piso y la tranpaleta



operacional, fue implementada completamente, según consta en informes periódicos. Esta acción se complementa con acción Número 2, cumpliendo el objetivo de reducir el golpe metálico en la descarga y traslado de los productos por la rampa.

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-07-2018 - Id Reporte: SPDC-24-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No existen avances hasta la fecha trabajos comienzan semana del 17 de julio, se reportará en próximo reporte de avance
Fecha Inicio Efectivo:	26-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-07-2018 - Id Reporte: SPDC-32-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se genera Orden de Compra por subcontrato por trabajos de Mitigación de ruido ambiental en zona de carga, donde instalarán topes de goma en rampa metálica para que absorban el ruido cuando esta baja y golpea con el piso de la rampa del camión.
Fecha Inicio Efectivo:	26-07-2018
Fecha Término Efectivo:	04-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Orden de Compra N° 1562655, por Subcontrato para realización de trabajos en zona de carga, por \$472.500
Medios de Verificación:	- O.C 1562655.PDF
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	12-08-2018 - Id Reporte: SPDC-42-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La rampa metálica hidráulica es recubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos.
Fecha Inicio Efectivo:	26-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Toda la superficie de la rampa metálica es cubierta en su parte superior por una plancha de goma semi dura anti ruido tipo elastosello. Además, la pendiente de la rampa es modificada de forma que no existen cambios abruptos de ésta, evitando así que las ruedas de las transpaletas queden colgadas o en el aire y se produzcan roces metálicos entre la base de las transpaletas y la rampa.
Medios de Verificación:	- Recubrimiento Anden de carga.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-32-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2018 - Id Reporte: SPDC-56-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción terminada reportada en informe periódico del 13 de agosto
Fecha Inicio Efectivo:	26-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-42-2018



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Insonorización cámara de refrigeración, donde se encuentran los ventiladores axiales
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de paneles acústicos
Forma de Implementación:	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores, se insonorizará con paneles acústicos

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

La acción número 5 del presente programa de cumplimiento, consistente en la insonorización de cámara de frío con paneles acústicos, fue implementada en su totalidad.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-07-2018 - Id Reporte: SPDC-24-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Compra de Paneles acústicos, Orden de compra 1559154. Fotografías fechadas y georeferenciadas de avance de los trabajos.
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Evidencia Fotográfica instalación de paneles para cierre de cámara fresco
Medios de Verificación:	- O.C 1559154 Compra Paneles acusticos.pdf - Evidencia Fotográfica de avance de insonorización de cámara de refrigeración.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-07-2018 - Id Reporte: SPDC-32-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se instalan paneles acústicos en cámara de fresco aislándola acusticamente. Se instalan paneles en muros laterales y techo de la cámara.
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	04-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Fotografía fechada y georeferenciada instalación paneles acústicos en muros cámara de frío
Medios de Verificación:	- O.C. 3240875.PDF - IMG-01 Paneles acusticos techo cámara de Frío.jpg - IMG-02 Paneles acusticos en muro cámara de frío.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-08-2018 - Id Reporte: SPDC-42-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La cámara de frio en donde se encuentra el sector de ventiladores se insonoriza completamente tanto en sus muros laterales como en el techo con paneles acústicos.
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta fotografía Cierre acústico cámara foto 2, donde se muestra el cierre del muro donde se encuentra puerta de acceso a la cámara.
Medios de Verificación:	- Cierre Acustico Cámara.jpg - Cierre acustico cámara foto 2.jpg
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-32-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2018 - Id Reporte: SPDC-56-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción terminada, reportada en informe del 13 de agosto
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-42-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Reparación pared interna zona de descarga
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-07-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Restitución y recambio de paneles acústicos y planchas metálicas
Forma de Implementación:	Se restituirá o cambiará el material acústico y planchas metálicas perdidas o dañadas

##### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

La acción número 6 del presente programa de cumplimiento, consistente en la restitución y recambio de paneles acústicos y planchas metálicas, fue implementado conforme a lo comprometido.



### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-07-2018 - Id Reporte: SPDC-24-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Trabajos comienzan la semana del 17 de julio, no se cuenta con evidencia de avance a la fecha
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Nueva medición de presión sonora
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2018
Fecha Término:	20-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de medición de presión sonora en receptor N°1, en horario nocturno, suscrito por Ingeniero Acústico. La medición se realiza conforme al D.S.-38/2011 y no supera límite máximo establecido por la norma
Forma de Implementación:	Finalizada la implementación de las medidas descritas en los numerales 1 al 6 precedentes, se procederá a realizar una nueva medición de ruido en receptor, de manera de acreditar la eficiencia de las medidas implementadas. La medición se realizará en receptor identificado como N°1 en formulación de cargos y en horario nocturno

### 5.1.7.1. Conclusiones Finales





La medición de verificación de presión sonora posterior a la implementación de las medidas de mitigación, fue muy complicada de ejecutar conforme a lo comprometido, debido a la imposibilidad de acceder a la propiedad vecina, que se encontraba deshabitada y no existió la voluntad del propietario en poder facilitar el acceso. Es por esto que no fue posible cumplir con la fecha de medición comprometida, según consta en acta ante notario firmada el 3 de septiembre del 2018.

La medición final fue ejecutada el 07 de septiembre del 2018, teniendo que modificar el punto de medición.

Según indican conclusiones finales emitidas por Ingeniero acústico en informe de evaluación los niveles de ruido emitidos por el terminal de distribución, no superan los límites permitidos en la vivienda evaluada, por lo cual se cumple con el D.S. 38/2011.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-09-2018 - Id Reporte: SPDC-56-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ejecuta medición de presión sonora el 7 de septiembre del 2018, teniendo que modificar el punto de medición, por no poder contar con acceso a casa habitación vecina, ya que se encuentra deshabitada, no existiendo voluntad del propietario de facilitarnos el acceso.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2018
Fecha Término Efectivo:	07-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe Evaluación de Emisiones de ruido según D.S.-38/11, Terminal de distribución Ariztía Comercial Ltda., Sucursal Valdivia.
Medios de Verificación:	- RE Apoyo LEX Ambiental - Resolucion SMA Ariztía Comercial.msg - Evaluación DS38 Ariztía.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-57-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-09-2018 - Id Reporte: SPDC-57-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Finalizada la implementación de las medidas descritas en los numerales 1 a la 6 precedentes, se procederá a realizar una nueva medición de ruido en receptor, de manera de acreditar la eficiencia de las medidas implementadas. La medición se realizará en receptor identificado como N° 1 en formulación de cargos y en horario nocturno. El retraso del cumplimiento de la acción se debe a la imposibilidad de acceder a la vivienda receptora del ruido, la cual actualmente se encuentra deshabitada y a la nula disponibilidad del propietario por permitir el acceso. (Según consta en constancia firmada ante notario público el 3 de Septiembre del 2018) Es por ello que se debe cambiar punto de medición, al exterior de la propiedad receptora, generando las proyecciones correspondientes, según consta en informe de Evaluación acústica generado por Ingeniero acústico Don Alfio Yori Fernandez.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe evaluación de emisiones de ruido según D.S. 38/2011, donde se concluye que los niveles de ruido emitidos desde el terminal de distribución Ariztía, durante el proceso de descarga del camión, no supera el máximo permitido en la vivienda evaluada.
Medios de Verificación:	- Evaluación DS38 Ariztía.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 13-09-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Informes a Superintendencia de Medioambiente
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018



Fecha Término:	03-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de avance y final del PDC subidos a sistema digital de la SMA.
Forma de Implementación:	Se informará a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC

### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

La acción número 8 del presente programa de cumplimiento, consistente en reportar periódicamente a la Superintendencia de medio ambiente, el desarrollo de las acciones a través de reportes de avance e informe final, se ha llevado a cabo durante el desarrollo de este plan.

### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-07-2018 - Id Reporte: SPDC-24-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta Informe inicial que debía haber sido cargado el 28.06.2018 (15 días hábiles desde fecha de aprobación PDC). Pero no había podido ser cargado debido a que no el PDC fué validado recién el 29.06.2018 en Sistema de Seguimiento PDC. Informe inicial cuenta con: 1. Informe Ingeniero acústico, medición y planteamiento de medidas de mitigación. 2. Instructivo I-AC-01 Manejo de Traspaletas. 3. Registro de Capacitación del instructivo I-AC-01 Manejo de Traspaletas
Fecha Inicio Efectivo:	15-05-2018
Fecha Término Efectivo:	16-05-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro de Capacitación realizada el 16 de mayo, una vez validado el Instructivo.
Medios de Verificación:	- Anexo 1_Proyecto Ariztia.pdf - I-AC-01 Manejo correcto de transpaleta en anden..pdf - Registro Capacitación I-AC-01.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-07-2018 - Id Reporte: SPDC-32-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El presente reporte de avance considera fotografías georeferenciadas y fechadas de los trabajos de avance en Mitigación comprometidos, los cuales tienen fecha de término comprometidas para el 4 de agosto, por lo cual no se ha realizado una medición acústica, que amerite la generación de un informe
Fecha Inicio Efectivo:	15-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-08-2018 - Id Reporte: SPDC-42-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente informe se da cuenta del término de las obras comprometidas como medidas de Mitigación propuestas en Proyecto de solución acústica informado como anexo 1 del Programa de cumplimiento refundido presentado y aprobado por resolución Ex. N°6/ROL D-010-2018 emitida el 4 de junio del 2018. Los medios de prueba adjuntos se conforman por fotografías fechadas y georeferenciadas, que ya fueron adjuntas en el presente informe. Queda pendiente la ejecución de la medición final de verificación para dar cuenta de la eficacia de las medidas.
Fecha Inicio Efectivo:	15-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta fotografía fechada y georeferenciada del termino de la acción N° 6 consistente en la reparación de la pared interna de la zona de descarga, la que además se recubre con paneles acústicos.
Medios de Verificación:	- Panel Acustico Muro Medianero 2.jpg - Recubrimiento Anden de carga.jpg - Reparación muro e instalación Panel Acustico.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2018 - Id Reporte: SPDC-56-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se genera informe parcial de Estimación de reducción acústica, elaborado por Ingeniero acústico Sr. Alfio Yori Fernandez. Se genera el siguiente informe, el cual será corroborado finalmente con la medición acústica formal, programada para el próximo jueves 30 de agosto.  Con fecha 07 de septiembre se puede finalmente ejecutar la medición acústica comprometida, debiendo modificar el punto de medición, debido a la imposibilidad de acceder a la propiedad.
Fecha Inicio Efectivo:	15-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunto informe de evaluación acústica DS38 Ariztía. Que indica cumplimiento de parámetro exigido por el Decreto supremo 38 del 2011.
Medios de Verificación:	- Estimación niveles emitidos.pdf - Evaluación DS38 Ariztía.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-48-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 13-09-2018 0:01



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

