

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-956-2021

Con fecha 13-01-2021 20:24:37 hrs, el titular GENERAL HOLLEY RENTA SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: OBRAS DE DEMOLICIÓN CALLE GENERAL HOLLEY
2315

Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-030-2020

Resolución aprueba PdC: 2 / 2020

Fecha resolución aprobatoria: 29-09-2020

Fecha generación PdC electrónico: 09-10-2020

Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance

Plazo Reporte: 04-01-2021

Fiscal instructor: ALVARO IGNACIO NUÑEZ GOMEZ DE JIMENEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-956-2021

Fecha de envío reporte: 13-01-2021 20:24:18 - Fuera de Plazo

Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

| Hecho | Acción | Fecha Reporte | Estado Reporte | Observaciones |
|---------|-----------|---------------|----------------|--|
| Hecho 1 | Acción 1 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 2 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 3 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 4 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 5 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 6 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 7 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 8 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 9 | 13-01-2021 | Reportada | |
| | Acción 10 | 13-01-2021 | Reportada | La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 04-01-2021 , y la fecha real de término es: 13-01-2021. |



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 16 de octubre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 77 dB(A), medición efectuada en horario diurno, en condición interna, con ventana abierta, en un receptor sensible ubicado en Zona III.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 1 |
| Acción: | Termopanel en edificio vecino. Termopanel: Corresponden, en la generalidad, a vidrios dobles que proveen una reducción sonora de $R_w = 26$ dB. Se destaca el hecho que estos deben contar con un montaje que permita un cierre hermético de la habitación. |
| Fecha Inicio: | 17-05-2018 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | Acción ejecutada antes de la notificación de la Formulación de Cargos, después de la fiscalización y medición de nivel de presión sonora realizada el día 16 de octubre de 2017. Se instalaron vidrios de termopanel en todas las ventanas con orientación hacia el Proyecto del edificio vecino (que era más afectado por la obra durante etapas tempranas de la construcción), el cual se ubica en la calle Providencia N° 2330. Se instalaron 16 vidrios de termopanel en un total de 4 departamentos del edificio. Los termopaneles instalados en dicha ocasión fueron los solicitados por la administración del edificio. |

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
|----------------|--|



| | |
|---|--|
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | <p>Acción ejecutada antes de la notificación de la Formulación de Cargos, después de la fiscalización y medición de nivel de presión sonora realizada el día 16 de octubre de 2017.</p> <p>Se instalaron vidrios de termopanel en todas las ventanas con orientación hacia el Proyecto del edificio vecino (que era más afectado por la obra durante etapas tempranas de la construcción), el cual se ubica en la calle Providencia N° 2330. Se instalaron 16 vidrios de termopanel en un total de 4 departamentos del edificio. Los termopaneles instalados en dicha ocasión fueron los solicitados por la administración del edificio.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | 12-04-2018 |
| Fecha Término Efectivo: | 12-04-2018 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) facturas que respaldan la compra e instalación de los vidrios termopanel; y (ii) fotografías fechadas y georeferenciadas que muestran los vidrios termopanel instalados en el edificio vecino. |
| Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> - factura 1 termopanel edificio vecino.pdf - factura 2 termopanel edificio vecino.pdf - fotos termopanel edificio vecino(11987613.1).pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 2 |
| Acción: | Panel de poliestireno expandido de alta densidad. Barrera acústica: Consiste en una barrera con un material cuya densidad debe ser superior a los 10 Kg/m ² , la cual se debe instalar lo más cerca posible de la fuente para ser efectiva. |
| Fecha Inicio: | 09-10-2019 |



| | |
|----------------|---|
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | <p>Acción ejecutada antes de la notificación de la Formulación de Cargos, después de la fiscalización y medición de nivel de presión sonora realizada el día 16 de octubre de 2017.</p> <p>Se instaló un panel de poliestireno expandido de alta densidad para amortiguar ruidos por vibraciones. Este se instaló en el sector oriente de la obra, para efectos de mitigar el ruido producido hacia el edificio vecino denominado Galería Los Pájaros (también mayormente afectado por la obra durante etapas tempranas de la construcción), el cual se ubica en la calle Providencia, N° 2348.</p> |

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | <p>Acción ejecutada antes de la notificación de la Formulación de Cargos, después de la fiscalización y medición de nivel de presión sonora realizada el día 16 de octubre de 2017.</p> <p>Se instaló un panel de poliestireno expandido de alta densidad para amortiguar ruidos por vibraciones. Este se instaló en el sector oriente de la obra, para efectos de mitigar el ruido producido hacia el edificio vecino denominado Galería Los Pájaros (también mayormente afectado por la obra durante etapas tempranas de la construcción), el cual se ubica en la calle Providencia, N° 2348.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | 21-08-2019 |
| Fecha Término Efectivo: | 29-08-2019 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |



| | |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) facturas que respaldan la compra e instalación del panel de poliestireno expandido de alta densidad; y (ii) fotografías fechadas y georeferenciadas que muestran el panel de poliestireno expandido de alta densidad instalado. |
| Medios de Verificación: | - factura 1 instalación Panel de poliestireno expandido de alta densidad.pdf - factura 2 instalación Panel de poliestireno expandido de alta densidad.pdf - factura 3 instalación Panel de poliestireno expandido de alta densidad.pdf - Fotos panel de poliestireno(11988624.1).pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 3 |
| Acción: | Caseta acústica para bomba de hormigón. Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m ³ de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | Dicha acción se ejecutará con posterioridad a la aprobación del programa de cumplimiento y se acreditará en el informe final del mismo que la bomba de hormigón cuenta con caseta de aislación acústica, debidamente instalada. |

5.1.3.1. Conclusiones Finales



Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | La presente acción se encuentra ejecutada y vigente. Esta consiste en la construcción e instalación de una caseta aislada acústicamente para el funcionamiento de la bomba de hormigonado. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 10-11-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 10-11-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) fotografías fechadas y georeferenciadas que muestran la caseta acústica para bomba de hormigón instalada; y (ii) facturas que respaldan la compra e instalación de los materiales para la caseta acústica para bomba de hormigón, según el siguiente detalle: 1. Factura Easy (Iana): \$49.296; y 2. Factura Imperial (OSB): \$184.777. |
| Medios de Verificación: | - factura easy (Iana).pdf - factura OSB IMPERIAL .pdf - IMG-0937.JPG - IMG-1014.JPG - IMG-1018.JPG |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 4 |
|-------------------|---|



| | |
|----------------|--|
| Acción: | Termopanel en el departamento del denunciante. Termopanel: Corresponden, en la generalidad, a vidrios dobles que proveen una reducción sonora de $R_w = 26$ dB. Se destaca el hecho que estos deben contar con un montaje que permita un cierre hermético de la habitación. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | Acción por ejecutar. Se instalarán vidrios de termopanel en todas las ventanas del departamento del denunciante Rodrigo Fariña Sirandoni que tengan vista a la obra, el cual se encuentra ubicado en Avenida Providencia N° 2.330, departamento 23, comuna de Providencia. |

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | La presente acción se encuentra ejecutada y vigente. Se instalaron vidrios de termopanel en todas las ventanas del departamento del denunciante Rodrigo Fariña Sirandoni que tienen vista a la obra, el cual se encuentra ubicado en Avenida Providencia N° 2.330, departamento 23, comuna de Providencia. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 15-12-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 15-12-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) factura que respalda la compra e instalación de los vidrios termopanel; y (ii) fotografía fechada y georeferenciada que muestra los vidrios termopanel instalados en el edificio del denunciante. |
| Medios de Verificación: | - factura termopanel.pdf - fotografía termopanel.JPG |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |



| | |
|---|----|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 5 |
| Acción: | Caseta acústica para generadores. Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m ³ de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | Acción en ejecución. Los tres grupos generadores fueron arrendados con caja insonorizada, las que se encuentran actualmente instaladas. Se propone como acción mantener los tres generadores en tales condiciones de operación. Dicha acción se acreditará en el informe final. El costo de la acción es \$0, ya que se encuentra incluido dentro del costo del arrendamiento de los generadores. |

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | La presente acción se encuentra ejecutada. Esta acción consistió originalmente en la construcción e instalación de una caseta aislada acústicamente para el funcionamiento de los tres grupos generadores que fueron arrendados para la obra. La caseta acústica fue construida e instalada durante el mes de abril de 2020, y posteriormente, durante el mes de octubre de 2020, estos tres grupos generadores fueron retirados de la obra y devueltos a su dueño, ya que su uso ya no era requerido. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-04-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 01-04-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) facturas que respaldan la compra e instalación de los materiales para la caseta acústica para los generadores, según el siguiente detalle: 1. Factura Easy (Iana): \$98.592; y 2. Factura COM. LyB (OSB): \$479.484. (ii) guía de despacho que acredita el retiro de los generadores de la obra y la devolución a su dueño; (iii) fotografías fechadas y georeferenciadas que muestran el sector donde anteriormente se encontraban los generadores, y acreditan que los generadores fueron retirados de la obra. |
| Medios de Verificación: | - factura easy (Iana).pdf - factura OSB COM. LyB.pdf - GUIA DESPACHO GENERADOR (devolución por término de arriendo).pdf - IMG-1016.JPG - IMG-1020.JPG |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 6 |
|-------------------|---|



| | |
|----------------|--|
| Acción: | Caseta acústica para hidropack. Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m ³ de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | Acción por ejecutar. Se instalará una caseta aislada acústicamente para el hidropack de la obra considerado como fuente relevante de emisiones de ruido, y se acreditará en informe final. |

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | La presente acción se encuentra ejecutada y vigente. Esta consiste en la construcción e instalación de una caseta aislada acústicamente para el funcionamiento de hidropack. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 10-11-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 10-11-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) fotografías fechadas y georeferenciadas que muestran la caseta acústica para hidropack instalada; y (ii) facturas que respaldan la compra e instalación de los materiales para la caseta acústica para hidropack, según el siguiente detalle: 1. Factura Easy (lana): \$20.540; y 2. Factura Imperial (OSB): \$95.190. |
| Medios de Verificación: | - factura easy (lana).pdf - factura OSB IMPERIAL .pdf - IMG-0941.JPG - IMG-1015.JPG - IMG-1019.JPG |



| | |
|---|----|
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 7 |
| Acción: | Biombos acústicos móviles para corta de materiales. Barrera acústica: Consiste en una barrera con un material cuya densidad debe ser superior a los 10 Kg/m ² , la cual se debe instalar lo más cerca posible de la fuente para ser efectiva. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | Acción por ejecutar. Se instalarán pantallas móviles tipo biombo con aislación acústica, para efectos de mitigar trabajos puntuales que emiten ruido, como el uso del cincelador para picar hormigón, esmeril para cortar fierro, entre otras maquinarias móviles. Dicha acción se acreditará en el informe final. |

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | La presente acción se encuentra ejecutada y vigente. Esta consiste en la construcción e instalación de pantallas móviles tipo biombo con aislación acústica, para efectos de mitigar trabajos puntuales que emiten ruido, como el uso del cincelador para picar hormigón, esmeril para cortar fierro, entre otras maquinarias móviles. |



| | |
|---|--|
| Fecha Inicio Efectivo: | 10-11-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 10-11-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) fotografías fechadas y georeferenciadas que muestran las pantallas móviles tipo biombo con aislación acústica instaladas; y (ii) facturas que respaldan la compra e instalación de los materiales para la caseta acústica para las pantallas móviles, según el siguiente detalle: 1. Factura Easy (Iana): \$69.431; y 2. Factura COM. LyB (OSB): \$235.064. |
| Medios de Verificación: | - factura easy (Iana).pdf - factura OSB COM. LyB.pdf - foto 1.JPG - foto 2.jpg |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| N° Identificador: | 8 |
| Acción: | Medición de ruido por una ETFA. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |



| | |
|--------------|---|
| Comentarios: | <p>En caso de que ninguna ETFA pudiera ejecutar dicha medición por falta de capacidad, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y/o autorizada por algún organismo de la administración del Estado (Res. Ex. N°1024/2017 de la SMA). Dicho impedimento deberá ser evidenciado e informado a la Superintendencia, mediante la respuesta escrita de las ETFA respecto de su falta de capacidad para prestar el servicio requerido (Res. Ex. N° 127/2019 de la SMA, o aquella que la reemplace). Más aún, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún Organismo de la Administración del Estado, se deberá realizar la medición con una empresa con experiencia en la realización de dicha actividad, siempre y cuando dicha circunstancia sea acreditada e informada a la Superintendencia.</p> |
|--------------|---|

5.1.8.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | <p>Una vez que fueron ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizó una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA. Dicha medición de ruido fue realizada el día 29 de diciembre de 2020 por la empresa ACUSTEC, la cual es una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente autorizada por la SMA. La medición se realizó conforme a la metodología establecida en el D.S. N°38/2011 del MMA, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo a la formulación de cargos, en el mismo horario en que constó la infracción y mismas condiciones.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-12-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 29-12-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |



| | |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos los siguientes medios de verificación: (i) Informe de medición de ruidos emitido por la empresa ACUSTEC; y (ii) factura emitida por la empresa ACUSTEC por el informe de emisión de ruidos. |
| Medios de Verificación: | - factura medición.pdf - Informe medición.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 059-01.
- Razón Social: ACUSTEC LTDA.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|-------------------|-----------|
| Medición de ruido | Muestreo |
| Medición de ruido | Medición |
| Medición de ruido | Análisis |

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 9 |
| Acción: | Carga del Programa de Cumplimiento en el SPDC. |
| Fecha Inicio: | 05-10-2020 |
| Fecha Término: | 09-10-2020 |



| | |
|--------------|--|
| Comentarios: | <p>En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.</p> <p>Por otra parte, como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> |
|--------------|--|

5.1.9.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | El programa de cumplimiento aprobado por la SMA fue cargado satisfactoriamente el día 9 de octubre de 2020 al Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) de la SMA, conforme a la forma y plazos establecidos en el PdC. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 09-10-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 09-10-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Acompañamos el comprobante de envío del PDC emitido por la SMA. |
| Medios de Verificación: | - COMPROBANTE ENVIO PDC.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |



| | |
|---|----|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.10. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 10 |
| Acción: | Reporte final. |
| Fecha Inicio: | 02-10-2020 |
| Fecha Término: | 04-01-2021 |
| Comentarios: | (i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. |

5.1.10.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada satisfactoriamente.

ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 04-01-2021, y la fecha real de término es: 13-01-2021.

5.1.10.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------|--|
| Fecha reporte: | 13-01-2021 - Id Reporte: SPDC-955-2021 |
|----------------|--|



| | |
|---|---|
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Mediante la carga del presente reporte final en el portal SPDC de la SMA, se esta dando cumplimiento a esta acción. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 13-01-2021 |
| Fecha Término Efectivo: | 13-01-2021 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | N/A |
| Medios de Verificación: | - COMPROBANTE ENVIO PDC.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



Fecha: 13-01-2021 20:24



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

