

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000058571	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	20/10/2021
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	09/2021
<b>RUT</b>	79.784.980-4	<b>Envío</b>	29/10/2021
<b>Empresa</b>	CERMAQ CHILE S.A.		
<b>Establecimiento</b>	PISCICULTURA COIPUE		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 RIO TOLTEN		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	oi28071	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	13/09/2021	<b>Fecha de Muestreo</b>	12/09/2021
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	11:26	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	10:26
<b>Lugar de Muestreo</b>	Punto 1		
<b>Caudal</b>	163036,8	<b>Unidad Medida</b>	m3/día

### Notas

SE INGRESA FUERA DE PLAZO EL REPORTE DE AUTOCONTROL RILES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA PISCICULTURA COIPUE, POR LOS MOTIVOS DE NO HABER RECIBIDO DENTRO DEL PLAZO DESDE LA ETFA LABORATORIO ADL LOS INFORMES DE ANALISIS DE RILES. LA CAUSAL INFORMADA EN LA CARTA HIDROLAB N° 46 DE 20 OCT.2021: SON CAMBIOS EN SISTEMAS DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION (traspaso a nueva Plataforma My Lims) Y RECAMBIOS DE PERSONAL EN AREAS OPERACIONALES DEL LABORATORIO DE ANALISIS HIDROLAB, ATRASANDO LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS POR HIDROLAB E IMPIDIENDO EL REPORTE DEL ESTABLECIMIENTO PISCICULTURA COIPUE EN EL PLAZO ESTIPULADO.

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Medido
Triclorometano	mg/L	<0,005