



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS
REGIÓN DE VALPARAÍSO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
EXPEDIENTE FO-0503-5
GPS/AQV/kfl

RESOLUCIÓN TRAMITADA
OFICINA DE PARTES
18 NOV. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
REGIÓN DE VALPARAÍSO
PROCESO N° 10403146

REF.: ORDENA CESE INMEDIATO DE LA
EXTRACCIÓN, REMITIR AL JUEZ DE LE-
TRAS Y AL MINISTERIO PÚBLICO LOS
ANTECEDENTES DE COMPAÑÍA MINE-
RA VIZCACHITAS HOLDING, COMUNA
DE PUTAENDO Y PROVINCIA DE SAN
FELIPE.

QUILLOTA,

D.G.A. REGIÓN DE VALPARAÍSO N°
(EXENTA)

18 NOV. 2016

1902

VISTOS:

1. La Resolución D.G.A. Región de Valparaíso (Exenta) N°258 de 23 de febrero de 2016;
2. El oficio ORD. Región de Valparaíso N° 316, de 26 de febrero de 2016, que trasladó la denuncia solicitando los descargos respectivos;
3. Solicitud de prórroga del Señor Alberto Guzmán Alcalde, representante de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**, de fecha 04 de marzo de 2016;
4. El oficio ORD. Región de Valparaíso N° 368, de 09 de marzo de 2016;
5. Los descargos presentados el 14 de marzo de 2016, por el Señor Alberto Guzmán Alcalde, en representación de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**;
6. Los antecedentes presentados el 21 de abril de 2016, por el Señor Miguel Ángel Vega Berríos en representación de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo;
7. El oficio ORD. Región de Valparaíso N° 625, de 03 de mayo de 2016;
8. Los antecedentes presentados el 18 de mayo de 2016, por el Señor Alberto Guzmán Alcalde, en representación de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**;
9. El Informe Técnico de Fiscalización, Región de Valparaíso N° 289, de 18 de noviembre de 2016;
10. Las atribuciones que me confiere la Resolución D.G.A. N° 56/2013, la Resolución D.G.A. N°3.453/2013 y la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 1.776/2014;

CONSIDERANDO:

1. **QUE**, con fecha 23 de febrero de 2016, la Resolución D.G.A. Región de Valparaíso (Exenta) N° 258 resuelve, entre otros, instruir a la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente D.G.A. Región de Valparaíso iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización de oficio a nombre de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**, dado que en la inspección efectuada, se presume una posible extracción no autorizada mediante una captación de aguas superficiales ubicada en la coordenada UTM según Datum WGS84 Huso 19 H sur Norte: 6.413.759 m y Este: 365.620 m y una obra de modificación de cauce natural relacionado al camino observado en el río Rocín en la coordenada UTM según Datum WGS84 Huso 19H sur Norte: 6.402.181 m y Este: 362.881 m.
2. **QUE**, ingresada la inspección, se ordenó abrir el expediente administrativo **FO-0503-5** a fin de llevar el debido orden administrativo.
3. **QUE**, mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N° 316 de fecha 26 de febrero de 2016, se traslada la inspección a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**, para así cumplir con el debido proceso administrativo.
4. **QUE**, con fecha 04 de marzo de 2016, el Señor Alberto Guzmán Alcalde, en representación de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**, solicitó ampliar a 10 días el plazo para presentar los descargos solicitados en el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N° 316 de fecha 26 de febrero de 2016.

5. **QUE**, a través del Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°368 de fecha 09 de marzo de 2016 se otorga un plazo de 3 días hábiles para hacer llegar los descargos solicitados en el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N° 316 de fecha 26 de febrero de 2016.
6. **QUE**, con fecha 14 de marzo de 2016, el Señor Alberto Guzmán Alcalde, en representación de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**, presentó los descargos solicitados mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N° 316 de fecha 26 de febrero de 2016, y que en lo principal señala:

"Respecto de las acusaciones formuladas sobre extracción de aguas superficiales (...) vengo en señalar que dichas coordenadas se encuentran ubicadas dentro de un terreno de propiedad de Compañía Ganadera de Tongoy Limitada, denominado Reserva Cora número cuatro, y que las aguas señaladas corresponden a vertientes que nacen corren y mueren dentro de la misma heredad, por lo que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 del Código de Aguas, pertenecen por el sólo ministerio de la ley al propietario de las riberas, en éste caso a Compañía Ganadera de Tongoy Limitada.

*Con fecha 14 de marzo de 2016 Compañía Ganadera de Tongoy Limitada dejó constancia de manera escrita y ante notario público, de la autorización dada previamente de manera verbal a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** para la extracción y aprovechamiento de las aguas provenientes de las vertientes que nacen corren y mueren en su heredad, y en particular al actual punto de extracción (...)"*.

*"El camino objeto de la presente denuncia se encontraba construido con anterioridad a que **MINERA VIZCACHITAS HOLDING S.A.** iniciará las labores de exploración minera en los sectores aledaños.*

La existencia del camino es un hecho notorio y público, demostrado tanto por la cartografía oficial de la República, como por fotografías correspondientes al programa computacional Google Earth. En efecto, en la carta del Instituto Geográfico Militar E038 denominada "Río Colorado", se aprecia como al sur del río Rocín y de manera paralela a éste, corre el mencionado camino".

"La Comunidad Agrícola La Victoria de Piguechén, históricamente se ha atribuido la propiedad del referido camino, sosteniendo que se encuentra al interior de sus deslindes. Por tanto, cualquier imputación respecto a que el camino estaría modificando el cauce del río Rocín, correspondería realizarlas a la referida comunidad.

En el último tiempo se sucedieron una serie de aludes en la quebrada La Caldera que corre de manera perpendicular al río Rocín por su ribera izquierda, los cuales produjeron que en el cauce del río Rocín se formara un depósito de rocas, barro, troncos y otros elementos, que constituyen una especie de "tapón", trayendo como consecuencia el desborde del río Rocín en el punto inspeccionado por la DGA y sus alrededores".

7. **QUE**, con fecha 21 de abril de 2016, el Señor Miguel Ángel Vega Berríos, en representación de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, señala que dado que la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, "por ley tiene a su cargo la vigilancia y distribución de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en la cuenca de dicha fuente natural, vengo en hacerme parte de este procedimiento administrativo, por tener un interés directo en sus resultados, toda vez que ello incide directamente en la gestión que mi representada debe hacer de las aguas del río a fin de abastecer los derechos de aprovechamiento de aguas que administra".

Además, pide tener presente consideraciones planteadas en el documento, al momento de resolver el presente expediente administrativo.

8. **QUE**, con fecha 03 de mayo de 2016, mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°625 se le solicitó a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** presentar documentación que acredite los deslindes de la propiedad de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** (Compañía Ganadera Tongoy Ltda. u otro), específicamente en el sector de ubicación del camino inspeccionado, con el objeto de corroborar que dicho tramo del camino se encuentra fuera de sus terrenos.
9. **QUE**, con fecha 18 de mayo de 2016, fuera de plazo, el Señor Alberto Guzmán Alcalde, en representación de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** responde Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°625 de 03 de mayo de 2016, el cual señala, en lo principal, lo siguiente:

*"(...) Vengo a aclarar que mi representada nunca ha hecho tal afirmación ya que no tiene derechos de propiedad sobre terrenos en los que se ubica el camino inspeccionado, ni tampoco en sectores aledaños al mismo. En el mismo sentido, Compañía Ganadera Tongoy es un tercero, totalmente ajeno a la denuncia presentada en contra de **COMPAÑÍA VIZCACHITAS HOLDING**, y sólo fue nombrado para efectos de demostrar que la extracción de aguas realizada por mi representada en las coordenadas indicadas, cuenta con el permiso del dueño de esas aguas (es decir Ganadera de Tongoy Limitada), de acuerdo al artículo 20 del Código de Aguas".*

"En cuanto al segundo punto del Ordinario N°625, relativo a la petición de documentación que acredite autorización, o en virtud del cual se constituya una servidumbre de paso para el uso de Compañía Minera Vizcachitas Holding del referido camino, vengo en hacer presente nuevamente que dicha petición no tiene relación con esta denuncia, en virtud de la cual se acusa a mi representada de la realización de una obra de modificación de cauce del río Rocín (mediante la existencia de un camino).

Ninguna parte de la denuncia dice relación con el uso o no uso del camino, sino que con la modificación del cauce natural, la cual se habría producido por la existencia de un camino en el cauce del río Rocín, situación respecto de la cual mi representada no tiene ninguna relación ni responsabilidad de acuerdo a lo señalado precedentemente".

10. **QUE**, en el Informe Técnico de Fiscalización D.G.A., Región de Valparaíso N° 289 del 18 de noviembre de 2016, se señala que con fechas **13 de enero y 15 de septiembre de 2016**, profesionales de la Dirección General de Aguas, Región de Valparaíso, se constituyeron en terreno, observando, en lo principal, lo siguiente:

- Una captación de las aguas superficiales que escurren por la Quebrada La Cortadera, afluente al Río Rocín, específicamente en la coordenada UTM según Datum WGS84 Huso 19 H sur Norte: 6.413.759 m y Este: 365.620 m.
- Dicha captación consta de un pretil de cemento cubierto con madera de unos 30 cm aproximados de alto, pretil que es utilizado para la acumulación de agua que escurre por la quebrada.
- Se observan 2 tuberías de PVC que atraviesan el pretil antes mencionado y que se conectan a 2 mangueras de 2 pulgadas de diámetro aproximadamente, que captan las aguas acumuladas y las transportan a una piscina ubicada en la coordenada UTM según Datum WGS84 Huso 19H sur Norte: 6.413.363 m y Este: 365.879 m. Dichas aguas son utilizadas para las prospecciones que se realizan en dicho sector.
- Sin perjuicio del pretil antes mencionado, se observa escurrimiento aguas abajo de ésta obra, toda vez que la altura de agua en el lado derecho del pretil es mayor a la obra, generando continuidad del escurrimiento de agua por el cauce.
- Sin embargo, es dable indicar que, dada la existencia de material de roca acumulado en la zona de la desembocadura de la quebrada, las aguas que escurren se ven impedidas de llegar hasta el río en dicho punto. No obstante, se observa que el escurrimiento se ha desviado hacia el sur, descargando las aguas en la coordenada UTM según Datum WGS84 Huso 19H sur Norte: 6.413.579 m y Este: 365.896 m.
- Además, se observa que una parte del camino que llega hasta las instalaciones del inspeccionado, aguas abajo de la confluencia de los ríos Rocín e Hidalgo y aguas arriba de la Quebrada La Caldera se encuentra dentro del cauce del río Rocín.
- El tramo inspeccionado va paralelo al flujo de escurrimiento del río Rocín, entre las coordenadas UTM según Datum WGS84 Huso 19H sur Norte: 6.402.205 m y Este: 362.948 m; y Norte: 6.402.155 m y Este: 362.753 m.
- Al momento de ambas visitas inspectivas, se observa escurrimiento de agua a los pies de esta obra, toda vez que las aguas que escurren por los ríos Rocín e Hidalgo confluyen aguas arriba del tramo inspeccionado y se desvían hacia dicha obra escurriendo a los pies de ésta, para luego bordear la zona de descarga de las aguas de la Quebrada La Caldera.

- Al respecto, se observa que la obra se encuentra peraltada a una altura mayor al escurrimiento actual del río, en cuyos bordes se observan rocas de pequeño y mediano tamaño las cuales tiene por objetivo evitar erosiones a la obra producto del escurrimiento.
- Al costado sur del camino, se observa que el suelo (arenoso) se encuentra gran parte húmedo y con algunas zonas con acumulación de aguas.

11. **QUE**, con relación a la captación de aguas superficiales, **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** indica en sus descargos que la ubicación de la captación observada *"se encuentran ubicadas dentro de un terreno de propiedad de Compañía Minera Ganadera Tongoy limitada, denominado Reserva Cora número cuatro, y que las aguas señaladas corresponden a vertientes que naces corren y mueren dentro de la misma heredad (...)"*.
12. **QUE**, al respecto, luego de revisada la Carta IGM E-032 Río Rocín se observa que la Quebrada La Cortadera es un cauce afluente al río Rocín, por ende, sus aguas escurren hasta el río antes mencionado y no mueren en terreno particular.
13. **QUE**, lo anterior se reafirma en la Imagen Satelital del año 2006, donde se observa, con mayor claridad, la descarga de las aguas de la Quebrada en el punto indicado en la Carta IGM.
14. **QUE**, cabe señalar que el artículo 3° del Código de Aguas y sus modificaciones vigentes señala que *"las aguas que afluyen, continua o discontinuamente, superficial o subterráneamente, a una misma cuenca u hoya hidrográfica, son parte integrante de una misma corriente"*.
15. **QUE**, asimismo, el 2° inciso del artículo 20 del mismo cuerpo legal señala que, *"se entiende que mueren dentro de la misma heredad las vertientes o corrientes que permanentemente se extinguen dentro de aquella sin confundirse con otras aguas (...)"*.
16. **QUE**, dicha regla no se cumple en este caso, toda vez que las aguas que escurren por la Quebrada La Cortadera confluyen al río Rocín.
17. **QUE**, sin embargo, **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** indica en sus descargos que *"mi representada no está extrayendo aguas de manera ilegal o indebida por contar con autorización (...) de Compañía Ganadera de Tongoy Limitada (...)"*.
18. **QUE**, dado lo analizado previamente, se debe citar el artículo N°5 del Código de Aguas el cual señala que *"las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código"*.
19. **QUE**, en base a lo anterior, consultado el Catastro Público de Aguas (CPA), sistema de información oficial de este Servicio, no se evidenció que Compañía Ganadera de Tongoy Ltda. y/o **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** cuente con derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en el sector en cuestión.
20. **QUE**, por lo tanto, dado que las aguas que son captadas y utilizadas por **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** y que éstas corresponden a un bien nacional de uso público el cual no cuenta con derecho de aprovechamiento de aguas superficiales, se concluye que existe extracción no autorizada de aguas superficiales por parte de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**, lo que constituye una contravención a los artículos 5, 6, 7, 20, 22, 23, 57, 59, 61, 140, 149 del Código de Aguas y sus modificaciones vigentes.
21. **QUE**, la extracción de aguas superficiales o subterráneas sin título, en una dotación mayor a la autorizada, o en un punto de captación distinto del autorizado, importa una contravención a los preceptos del Código de Aguas, que por no estar especialmente sancionada, será penada con una multa que no podrá exceder de veinte unidades tributarias mensuales conforme a lo establecido en el artículo 173 del Código de Aguas.
22. **QUE**, por su parte el artículo 175 de Código de Aguas, prescribe que, *"Si la ley no indicare la autoridad encargada de imponer la multa, ésta será aplicada por el Juez letrado del lugar en que se hubiere cometido la infracción"*.
23. **QUE**, según lo establecido en el Código Penal artículo 459, que tipifica un delito de usurpación establece que *"Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte sueldos vitales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos: 1.º Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes; de canales o acue-*

ductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera" y en su inciso 3º "Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas".

24. **QUE**, con relación al tramo de camino ubicado en el cauce del río Rocín, **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** ha señalado en sus descargos que "el camino objeto de la presente denuncia se encontraba construido con anterioridad a que Minera Vizcachitas Holding S.A. iniciara las labores de exploración minera en los sectores aledaños al mismo".
25. **QUE**, asimismo indica que "la existencia del camino es un hecho notorio y público, demostrado tanto por la cartografía oficial de la República, como por fotografías correspondientes al programa computacional Google Earth. En efecto, en la Carta del Instituto Geográfico Militar E038 denominada "Río Colorado", se aprecia como al sur del río Rocín y de manera paralela a este, corre el mencionado camino".
26. **QUE**, al respecto, es dable precisar que, sin perjuicio de que el camino se encuentre identificado en cartografía, las características observadas en ambas visitas inspectiva muestran que éste fue modificado en aspectos tales como su altura, material, entre otros.
27. **QUE**, lo anterior supone que, dadas las condiciones del río cuyas aguas escurren por dicho lugar, se debió modificar para un tránsito más accesible.
28. **QUE**, se señala en los descargos también, que "en el último tiempo se sucedieron una serie de aludes en la quebrada La Caldera que corre de manera perpendicular al río Rocín por su ribera izquierda, los cuales produjeron que en el cauce del río Rocín se formara un depósito de rocas, barro troncos y otros elementos, que constituyen una especie de "tapón", trayendo como consecuencia el desborde del río Rocín en el punto inspeccionado por la DGA y sus alrededores".
29. **QUE**, sin perjuicio de la razón por la cual el río amplió su área de escurrimiento, en ambas visitas inspectivas se observó que entre la zona de descarga del río Hurtado y la Quebrada La Caldera, existe un área en que los meandros del río Rocín aumentan en número, escurriendo uno de ellos, por el borde de la obra en cuestión.
30. **QUE**, además, revisadas las imágenes satelitales de Google Earth, se logra observar que la Quebrada La Caldera, a menos de 100 m aguas arriba del cruce del camino, se genera un brazo de ésta, el cual llega al camino en la coordenada UTM según Datum WGS84 huso 19H sur Norte: 6.402.179 m y Este: 362.807 m, dirigiéndose al río Rocín.
31. **QUE**, es por ello que, dadas las características del camino observadas, las aguas que escurran por dicho brazo, se verán impedidas de seguir su camino hasta el río, o, en caso de un caudal importante de agua, podrán destruir parcial o totalmente ese tramo de camino, generando el arrastre de material hacia el área del cauce del río Rocín.
32. **QUE**, asimismo, de las imágenes satelitales se observa una quebrada sin nombre (denominada como Quebrada S/N) paralela a la Quebrada La Caldera (de menor dimensión que ésta), cuyas aguas escurrirán, en caso de precipitación, hasta llegar a la obra sujeta a inspección, generando una acumulación de agua en el borde sur. Dicha situación fue observada en ambas visitas inspectivas.
33. **QUE**, por lo tanto, la obra en cuestión genera una alteración del escurrimiento de las aguas del río Rocín, así como una obstrucción de parte de las aguas de la Quebrada La Caldera, y una obstrucción total de las aguas que escurren por la Quebrada S/N antes indicada.
34. **QUE**, respecto a la propiedad del terreno donde se encuentra el camino, **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** indica en sus descargos que, "la Comunidad Agrícola La Victoria de Piguchén, históricamente se ha atribuido la propiedad del referido camino, sosteniendo que se encuentra al interior de sus deslindes".
35. **QUE**, sin embargo, no se presenta documentación que acredite que la Comunidad se "ha atribuido la propiedad del referido camino" o, que la propiedad donde se encuentra la obra, se ubica fuera de su propiedad (o del arrendador).
36. **QUE**, no obstante a lo anterior, se debe señalar que el camino es utilizado para trasladar personal/equipos hacia y desde la **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** sin observarse en el transcurso del trayecto, alguna otra actividad que requiera utilizar dicha obra.

37. **QUE**, por tanto, las condiciones en que se encuentra el camino actual (material, peralte y defensa de éste), genera un beneficio a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** para la mejora en el transporte del personal/equipos de su empresa hacia o desde la zona de prospecciones.
38. **QUE**, por ende, es **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** quien se ve beneficiada de las condiciones observadas en que se encuentra la obra en cuestión, tramo que se ubica en el cauce del río Rocín en la desembocadura de la Quebrada La Caldera y de la Quebrada S/N.
39. **QUE**, al respecto, de acuerdo a la interpretación armónica de la normativa aplicable en esa materia, este Organismo cuenta con competencia técnica y jurídica para establecer la existencia y características de un cauce natural.
40. **QUE**, así lo indica el Dictamen N°50157 de fecha 07 de noviembre de 2007 de la Contraloría General de la República que señala que *"es el legislador quien determina que por regla general un cauce natural tiene el carácter de bien nacional de uso público, a lo que cabe agregar que la normativa vigente considera que la existencia y características del mismo son el presupuesto necesario para el ejercicio de determinadas potestades tanto del Ministerio de Bienes Nacionales como de la Dirección General de Aguas, pero sin radicar en alguno de ellos la facultad específica de declarar que un cauce natural tiene la calidad de bien nacional de uso público"*.
41. **QUE**, por lo tanto, existe una contravención a lo dispuesto en el artículo 32 del Código de Aguas que señala que se deberá contar con un permiso de la autoridad competente para realizar obras o labores en los cauces.
42. **QUE**, según lo establecido en el artículo 41 del Código de Aguas, *"El proyecto y construcción de las modificaciones que fueren necesarias realizar en cauces naturales o artificiales, con motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, serán de responsabilidad del interesado y deberán ser aprobadas previamente por la Dirección General de Aguas (...)"*.
43. **QUE**, además, según se indica en el párrafo 2 del mismo artículo que, *"Se entenderá por modificaciones no sólo el cambio de trazado de los cauces mismos, sino también la alteración o sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras, como abovedamientos, pasos sobre o bajo nivel o cualesquiera otras de sustitución o complemento"*.
44. **QUE**, es posible señalar que, según el artículo 171 del mismo cuerpo legal, *"Las personas naturales o jurídicas que desearan efectuar las modificaciones a que se refiere el artículo 41 de este Código, presentarán los proyectos correspondientes a la Dirección General de Aguas, para su aprobación previa (...)"*.
45. **QUE**, se entenderá por modificación de cauce cualquier obra hecha o producida por la mano del hombre que signifique un cambio en las condiciones naturales de escurrimiento.
46. **QUE**, de acuerdo a lo anteriormente señalado, es dable señalar que la obra altera el régimen de escurrimiento del río Rocín y entorpece el escurrimiento de la Quebrada La Caldera y de la Quebrada S/N.
47. **QUE**, realizada la revisión del Catastro Público de Aguas (CPA), se constató que no existen proyectos de modificaciones de cauce natural en el sector sujeto a inspección, aprobado o en trámite ante este Servicio a nombre de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING**.
48. **QUE**, por lo tanto, según se indica en el artículo 172 del Código de Aguas, si se realizaren obras con infracción a lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección General de aguas podrá aperebir al infractor, fijándole plazo perentorio para que modifique o destruya las obras que entorpezcan el libre escurrimiento de las aguas o signifiquen peligro para la vida o salud de los habitantes.
49. **QUE**, si el infractor no diere cumplimiento a lo ordenado, la Dirección le impondrá una multa mínima de 100 y máxima de 1.000 unidades tributarias anuales, según fuere la magnitud del entorpecimiento ocasionado al libre escurrimiento de las aguas o el peligro para la vida o salud de los habitantes, y podrá encomendar a terceros la ejecución de las obras necesarias por cuenta de los causantes del entorpecimiento o peligro. Tendrá mérito ejecutivo para su cobro la

copia autorizada de la resolución del Director General de Aguas que fije el valor de las obras ejecutadas.

50. **QUE**, por lo tanto, la obra sujeta a inspección, corresponde a una obra que modifica el cauce natural del río Rocín, de la Quebrada La Caldera y de la Quebrada S/N, por lo que su construcción está supeditada a la presentación y aprobación de un proyecto de modificación de cauce, tal como lo estipula los artículos 41 y 171 del Código de Aguas y sus modificaciones vigentes.
51. **QUE**, según lo establecido en artículo 299 letra c) del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas tiene como función ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del Servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación.

RESUELVO:

1. **ORDÉNESE**, a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** el cese inmediato de la extracción de aguas superficiales desde la captación ubicada coordinada UTM según Datum WGS84 Huso 19 H sur Norte: 6.413.759 m y Este: 365.620 m, sobre el cauce de la Quebrada La Cortadera, por no contar con derechos de aprovechamiento de aguas asociados.
2. **DÉJESE CONSTANCIA** que si no se cumple la paralización de la extracción de aguas ordenada en la presente Resolución, nuestra Dirección podrá requerir del Señor Gobernador Provincial, el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Aguas.
3. **REMÍTASE** copia del expediente FO-0503-5 al Juzgado de Letras de Turno de San Felipe, a fin de que se aplique multa tal como lo indica el artículo 173 del Código de Aguas y sus modificaciones vigentes, por extracción no autorizada de aguas.
4. **REMÍTASE** copia del expediente FO-0503-5 al Ministerio Público de San Felipe, para efectos de la correspondiente investigación, por el posible delito de usurpación de aguas.
5. **APERCÍBASE** a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** RUT 77.147.590-6, en función a lo establecido en el artículo 172 del Código de Aguas, para que en un plazo perentorio de 30 días, modifique la obra que se encuentra sobre el río Rocín, Quebrada La Caldera y Quebrada S/N, en cumplimiento de los artículos 41 y 171 del Código de Aguas y sus modificaciones vigentes.
6. **TÉNGASE PRESENTE** que según lo establecido en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, se señala que la Dirección General de Aguas, es el organismo público con competencia para aprobar proyectos correspondientes a las modificaciones que se deseen efectuar en cauces naturales o artificiales. Por lo tanto, el interesado debe someterse, de manera previa a la construcción del proyecto, al procedimiento administrativo descrito en las normas antes mencionadas, a objeto de obtener la autorización por parte de este Servicio. Dicho proyecto deberá seguir el procedimiento establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de Administración de Recursos Hídricos, dándose por cumplido el resuelto anterior, sólo si dicha solicitud es aprobada y recepcionada por este Servicio.
7. **ORDENAR** a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** informar a la Dirección General de Aguas de la Región de Valparaíso, una vez que haya dado cumplimiento el Resuelto N°5.
8. **DÉJESE CONSTANCIA** que si el infractor no dieren cumplimiento a lo ordenado, la Dirección General de Aguas, le impondrá una multa mínima de 100 y máxima de 1.000 unidades tributarias anuales, según fuere la magnitud del entorpecimiento ocasionado al libre escurrimiento de las aguas o el peligro para la vida o salud de los habitantes.
9. **INSTRÚYASE** a la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente D.G.A. Región de Valparaíso iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización de oficio a nombre de **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** dado que en la inspección efectuada con fecha 15 de septiembre de 2016, se observó una obra de prospección ubicada en el cauce del río Rocín, específica-

mente en la coordenada UTM según Datum WGS84 Huso 19H sur Norte: 6.413.513 m y Este: 365.912 m.

10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de Código de Aguas, y debido a que **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** no designó domicilio dentro de los límites urbanos del lugar donde funciona la Oficina de la D.G.A. Región de Valparaíso, la presente Resolución se entenderá notificada desde la fecha de su dictación.

11. COMUNÍQUESE la presente Resolución a **COMPAÑÍA MINERA VIZCACHITAS HOLDING** a la dirección: calle Encomenderos N°260, Oficina N°32, Las Condes, Santiago y a los correos electrónicos: [REDACTED] y [REDACTED] a la Junta de Vigilancia del Río Putaendo a la dirección: Prat N°579, Putaendo; al Señor Intendente Regional de Valparaíso; a la Señora SEREMI del Medio Ambiente; al Señor Gobernador de la Provincia de San Felipe; a la Unidad de Fiscalización, y demás oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


GONZALO PEÑA SANDOVAL
~~Ingeniero Mecánico~~
Director Regional de Aguas
REGIÓN DE VALPARAÍSO