



MINUTA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA

La presente minuta contiene los resultados de la actividad de supervisión a los sitios arqueológicos localizados en las cercanías del estero Manzanito sector Lo Encañado, río Yeso.

Esta actividad se realizó el día 10 de enero de 2018, en el marco de la supervisión en terreno del seguimiento del plan de manejo y gestión del patrimonio cultural tangible arqueológico, durante el desarrollo de obras civiles del PHAM.

I. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

Antecedentes Formales:	Estado de conservación de cercos perimetrales de sitios arqueológicos en sector Lo Encañado-Manzanito, área río Yeso
Documentos:	Res. Ex. 256/2009 / Ord 1954/14 CMN / Ord 430/15 CMN / Ord 0906/15 CMN

II. ACTIVIDADES

- Verificación de estado de conservación de cercos perimetrales en sector Lo Encañado-Estero Manzanito

III. RESULTADOS

Reposición de cerco PCT



Foto 1. Se retiran los polines en mal estado y se reemplazan por polines nuevos, sin realizar excavaciones adicionales a las ya existentes.



Foto 2. Se reponen las hiladas de alambre superior y se reemplazan los segmentos de alambre faltantes.



Foto 3. Tránsito de arrieros en el sector de obras y hacia la laguna Lo Encañado.



IV. RECOMENDACIONES

Durante la temporada estival, verificar el estado de las hiladas de alambre las cuales pueden verse afectadas por el tránsito de arrieros.

Se recomienda revisar el estado de conservación del cercado una vez finalizada la siguiente temporada invernal y una vez que exista visión despejada del suelo (sin depósitos de nieve).

Cualquier actividad asociada al reemplazo de cercos, que genere nuevas intervenciones en el subsuelo, debe ser ejecutada bajo supervisión arqueológica permanente.

Mónica Alejandra Barrera Calderón
Arqueóloga U. de Chile

