

Registro de tronadura suspendida Teck CDA

Código Formulario: **F-SGA-24**
N° revisión Formulario: 01
Fecha actualización: Dic.2014

Teck

Fecha del Informe:	9/6/2015
--------------------	----------

Fases suspendidas para tronar	Hora programada ejecución de tronadura	Hora de suspensión	Razón de la suspensión de las tronaduras	La tronadura de la fase suspendida se reprograma para el día:
Fase 5 banco 960 malla 32			Condiciones de viento	10/6/2015
Fase 5 banco 970 malla 45-46			Condiciones de viento	10/6/2015
Fase 3 banco 900 malla 6b-8-9b			Condiciones de viento	10/6/2015
Fase 3 banco 900_Precorte			Condiciones de viento	10/6/2015
Fase 5 banco 960_40-41a			Condiciones de viento	10/6/2015
Fase 5 banco 970_Precorte			Condiciones de viento	10/6/2015
Fase 5 banco 970 malla 38a-54-60			Condiciones de viento	10/6/2015

Observaciones y/o Comentarios