

Santiago, 29 de junio de 2016.
GG_072/2016

Señor
Luis Ávila Bravo
Superintendente de Electricidad y Combustibles
Avenida Bernardo O'Higgins 1465 - Santiago Downtown
PRESENTE

Ref.: Informa Ocurrencia de Siniestro en Transformador de CT Nehuenco 2.

De nuestra consideración:


Por la presente informamos a Ud. que el día de ayer 28 de junio a las 10:00 aproximadamente el transformador principal de la turbina de gas de la Central Termoeléctrica Nehuenco 2 ("Unidad 2"), propiedad de Colbún S.A., fue afectado por un incendio, cuya causa está en proceso de investigación. La Unidad 2 fue desconectada del Sistema y el fuego fue extinguido en torno a las 14:00 hrs. La Unidad 1 continuó operando normalmente.

Según las primeras inspecciones, los daños materiales del incendio involucran al transformador sin mayor afectación a la Unidad 2. La Compañía dispuso de inmediato los trabajos de análisis de las causas del siniestro, la evaluación detallada de los daños sufridos, así como los trabajos de reposición del transformador, que permitan reestablecer el servicio en el menor plazo posible.

Una vez que se cuente con mayor información de las causas del incidente, los daños y disponibilidad de repuestos que permitan estimar el plazo de reparación y la fecha de puesta en servicio en el sistema interconectado central, será oportunamente comunicado.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

COLBÚN S.A.



Thomas Keller Lippold
Gerente General

c.c. CDEC-SIC.