



Anexos fotográficos UF “FÁBRICA DE CECINAS HICAR”– Temuco.

DFZ-2019-862-IX-PPDA

Registros

	
<p>Fotografía 1.</p>	<p>Fotografía 2.</p>
<p>Fecha: 20/05/2019.</p> <p>Descripción medio de prueba: Fotografía de dos calderas (tipo calefón) a gas de marca Anwo y Rinnai, las cuales sirven para abastecer de agua caliente para uso sanitario de la fabrica de cecinas. Estas calderas a gas, remplazaron una antigua caldera artesanal que utilizaba leña como combustible.</p>	<p>Fecha: 20/05/2019.</p> <p>Descripción medio de prueba: Línea de abastecimiento de gas del horno que sirve para las marmitas que son utilizadas para la cocción de cecinas y otros productos. En la inspección de la SMA del 2018, se constató que este horno usaba leña como combustible.</p>

Nota:

Existe un informe de la SMA con expediente DFZ-2018-2360-IX-PPDA que fue derivado a la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, por la falta de informes isocinéticos de una caldera artesanal y una especie de horno (uso de marmitas para la cocción de cecinas) que utilizaban leña como combustible.

Diego Maldonado Bravo