



**Informe de Respuesta a Requerimiento de
Información que Indica e Instruye la forma y
el Modo de Presentación de los
Antecedentes Solicitados a Sociedad
Contractual Minera Cosayach Yodo
Resolución Exenta N°045/2021
Superintendencia del Medio Ambiente**

SCM COSAYACH YODO

TIPO DE DOCUMENTO	INFORME
REVISIÓN	02
REALIZADO POR	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
REVISADO POR	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD
APROBADO POR	GERENCIA
FECHA APROBACION	17/08/2021



Índice

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVO.....	3
3	METODOLOGÍA.....	3
4	RESULTADOS	3
4.1	GENERAL.....	4



1 Introducción

El presente informe tiene como objetivo dar respuesta a las observaciones generadas por el requerimiento de información según Resolución Exenta N°045/2021.

2 Objetivo

El objetivo es dar respuesta a las observaciones generadas por la Resolución Exenta N°045/2021 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

3 Metodología

Se citará lo solicitado por la Superintendencia del Medio Ambiente en su Resolución Exenta N°045/2021.

4 Resultados

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se cita lo solicitado por la Superintendencia del Medio Ambiente en su Resolución Exenta N°045/2021.



4.1 General

- i. Documento con el Resuelvo de autorización de ocupación de faja fiscal para el acceso a camino público con la Ruta 5 Norte.*

Respuesta:

En el año 2017 el titular de la faena Cala-Cala realizó la entrega de información a vialidad correspondiente al formulario de solicitud de accesos sobre las obras existentes respecto al camino de acceso a la faena (CG/787-17). Posterior a eso, el titular informa a vialidad (CG/822-17) el profesional competente, que se encuentra registrado en la dirección de vialidad, el cual elaborara el proyecto de accesibilidad. En el año 2018 se comienza con la elaboración del proyecto de accesibilidad el cual, por motivos económicos que atravesó la empresa en dicho tiempo, no fue posible presentar a vialidad, por su inviabilidad económica de materializar. De igual manera ocurrió con el proyecto de pavimentación del acceso que fue realizado para la faena Cala-Cala.

De acuerdo a lo anterior, es que se han retomado los proyectos para volver a presentar a vialidad y su posterior ejecución.

Las cartas conductoras indicadas anteriormente se pueden revisar en **Anexo 1**.

Es importante comentar que, los tiempos se han extendido debido a la pandemia que afectó significativamente a la empresa, y ahora actualmente, el proceso de paralización de los sindicatos que han hecho inestable la operación de la faena.



ii. Última actualización del Plan de contingencias y/o emergencias para la Planta Química, Planta Refinadora, pilas de lixiviación y piscinas de almacenamiento de soluciones.

Respuesta:

Según lo solicitado por la Autoridad, en el **Anexo 2** se adjunta el Plan de Contingencias y Emergencias de Faena Cala-Cala. Este Plan identifica las principales situaciones de riesgo que se podrían generar a causa de las actividades propias del proyecto, tal como Mina, Planta Química, Refinadora, Lixiviación, entre otras.

Además, en complemento al Plan de Contingencias y Emergencias Faena Cala-Cala, se adjunta “Instructivo Elaboración Informe Estado Pilas, Piscinas, Canaletas y Tuberías”. Este instructivo incluye las principales medidas de contingencia asociadas a todas las operaciones de área lixiviación. el “POPL 17 Control de fugas en canaletas, piscinas y tuberías”, incluye las medidas de respuesta ante una emergencia producto de las operaciones de lixiviación.

Tanto el instructivo como el procedimiento de control de fugas señalado anteriormente, se puede revisar en **Anexo 2**.

Para concluir, es importante indicar que, desde enero del 2015, la operación minera en faena Cala-Cala sufrió una paralización que a la fecha sigue de la misma manera. Por lo cual, no se registra operación correspondiente a la Lixiviación y la Planta Química.