



Antofagasta, 19 de Mayo de 2017
VPAC-2017-017

Sr. Rubén Verdugo Castillo
Jefe de la División de Fiscalización
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos N° 280, piso 8
Santiago
PRESENTE

MAT.: Informa cumplimiento de la Acción 2 del Cargo 4 del Programa de Cumplimiento de Sierra Gorda SCM.

Ref.: Carta Sierra Gorda VPAC-2017-015.

De mi consideración,

Como es de conocimiento de la autoridad, con fecha 28 de abril de 2017, mediante carta VPAC-2017-017 Sierra Gorda SCM, solicitó a la autoridad ambiental plazo para generar el corte de agua fresca externa provista por FCAB.

En dicha carta, indicamos que la planta de osmosis (reemplazo de FCAB), no estaba completamente operativa debido a que tuvo inconvenientes debido a un corte de energía eléctrica no previsto. Sumado a lo anterior, en la misma carta indicada anteriormente se informó a la autoridad que con fecha 28 de marzo del 2017, Sierra Gorda SCM presentó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Antofagasta una consulta de pertinencia, codificada PERTI-2017-879, en la cual se somete a consideración de esa autoridad el mantener el uso de agua fresca a razón de 30 l/s provenientes de FCAB.

Considerando esos 2 escenarios, en la presentación del 28 de abril mi representada solicitó ejecutar y respaldar el cumplimiento de la Acción 2 del Cargo 4 durante el mes de junio de 2017.

Sin embargo, como la Planta de osmosis que reemplaza el suministro de FCAB se encuentra a la fecha plenamente operativa, es que Sierra Gorda SCM con fecha 17/05/2017 ha procedido al corte de agua desde la matriz de FCAB, para lo cual se instaló un flange entre la válvula y la cañería de conducción de agua y se bloqueó al sistema de apertura a través de cadena y candado. De lo anterior, en Anexo 1 adjunto, se entrega extracto de registro fotográfico georreferenciado.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Miguel Baeza
Fiscal General
Sierra Gorda SCM

Cc:
Gerencia de Sustentabilidad, SG SCM.


Anexo 1: Corte Agua FCAB



Ubicación georreferenciada



Trabajos en la línea




Flange para corte de suministro



Flange instalado



Habilitación de cadena y candado



Flujometro "0" caudal de Sierra Gorda SCM