

TABLA DE CONTENIDO

1.0	OBJETIVO
2.0	ALCANCE
3.0	REFERENCIAS
4.0	DEFINICIONES
5.0	RESPONSABILIDADES
6.0	DESARROLLO
7.0	REGISTROS
8.0	ANEXOS

1.0 OBJETIVO

Mantener la vía férrea sin material y residuos.

2.0 ALCANCE

Se aplica a toda la vía férrea comprendida entre Mina Los Colorados y Planta de Pellets.

	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobó	Guillermo Villafañe H.	Ingeniero Contrato	Abril 2018
Revisó	Luciano Cereceda M.	Jefe Canchas y Línea Férrea	Abril 2018

TFVH-PRO-01 Revisión 00 Abril 2018 Página 2 de 6	PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE LÍNEA FÉRREA	
---	--	---

3.0 REFERENCIAS

Sin referencia.

4.0 DEFINICIONES

No aplicable.

5.0 RESPONSABILIDADES

Operador Contrato CAP: responsable de gestionar el desarrollo de la limpieza de la vía férrea entre Mina Los Colorados y Planta de Pellets, según requerimientos indicados en informe de inspección quincenal de vía férrea.

Jefe de Canchas y Vía Férrea: responsable de controlar y verificar todas las actividades relacionadas con limpieza de vía férrea entre Mina Los Colorados y Planta de Pellets.

6.0 DESARROLLO

6.1 Operación

Jefe de vías férreas y administrador de empresa colaboradora deben realizar una inspección quincenal para evaluar el estado de la vía férrea respecto a su limpieza y generar informe correspondiente.

	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobó	Guillermo Villafañe H.	Ingeniero Contrato	Abril 2018
Revisó	Luciano Cereceda M.	Jefe Canchas y Línea Férrea	Abril 2018

TFVH-PRO-01 Revisión 00 Abril 2018 Página 3 de 6	PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE LÍNEA FÉRREA	 <small>Compañía Minera del Pacífico</small>
---	--	--

Operador de contrato CAP coordinará con administrador de empresa colaboradora los tramos que se deben limpiar de acuerdo con informe de inspección quincenal.

La limpieza se ejecutará en los tramos definidos en la inspección quincenal, de la cual se dejará registro.

Esta limpieza se realiza mediante cuadrillas, maquinarias u otra operación que sea eficaz en sus resultados.

El material y residuo recolectado de la limpieza debe ser transportado al lugar más cercano (Planta de Pellets o Mina Los Colorados) del lugar donde se ejecuta la limpieza y los residuos domésticos o asimilables a domésticos a un relleno sanitario autorizado.

Jefe de Canchas y Vía Férrea debe controlar y verificar el desarrollo de la limpieza en la vía férrea.

Se debe reportar en el SSA de la SMA en forma trimestral, las actividades de inspección y limpieza ejecutadas.

7.0 REGISTROS

- Informe de inspección quincenal de vía férrea.
- Informe de limpieza de vía férrea.
- Guías de ingreso a faenas (Planta de Pellets o Mina Los Colorados)
- Boletas de destino final (Relleno Sanitario autorizado)

	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobó	Guillermo Villafañe H.	Ingeniero Contrato	Abril 2018
Revisó	Luciano Cereceda M.	Jefe Canchas y Línea Férrea	Abril 2018

8.0 ANEXOS

- Formato de inspección quincenal de vía férrea.
- Formato de limpieza de vía férrea.

	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobó	Guillermo Villafaña H.	Ingeniero Contrato	Abril 2018
Revisó	Luciano Cereceda M.	Jefe Canchas y Línea Férrea	Abril 2018

TFVH-PRO-01 Revisión 00 Abril 2018 Página 5 de 6	PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE LÍNEA FÉRREA	 <small>Compañía Minera del Pacífico</small>
---	--	--

PDC.01	ACTA DE INSPECCIÓN			 <small>Compañía Minera del Pacífico</small>
FECHA	LUGAR DE INSPECCIÓN	H. INICIO	H. TÉRMINO TERMINO	
REALIZADA POR	EMPRESA	FIRMA	COORDENADAS	
			INICIALES	
RUT			FINALES	
OBJETIVO:				
DETALLE:				

	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobó	Guillermo Villafañe H.	Ingeniero Contrato	Abril 2018
Revisó	Luciano Cereceda M.	Jefe Canchas y Línea Férrea	Abril 2018

Formato Limpieza Línea Férrea

N° Cuadrilla	Fecha	Hora	Coordenadas WGS84	Observaciones	PK Inicio	PK Término	Total m

	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobó	Guillermo Villafañe H.	Ingeniero Contrato	Abril 2018
Revisó	Luciano Cereceda M.	Jefe Canchas y Línea Férrea	Abril 2018