



La serena 25 de julio 2018

Sr. Julio Núñez Naranjo Jefe Oficina Regional de Coquimbo Superintendencia de medio ambiente Región de Coquimbo **PRESENTE** 

Ref. EX. N°2 /ROL D-14-2018

### De nuestra consideración

Por medio de la presente se informa de las medidas de mitigación de ruido adoptada y asociada al cumplimiento de la norma de emisión de ruido D.S N° 38/2011, en obra de construcción San Lorenzo

Se adjuntan todas las cartas entregadas con antecedentes y medidas de mitigación a la superintendencia de medio ambiente

- ✓ 19 de enero 2018 (ORD.ORC N°20)✓ 23 de enero 2018 (ORD.ORC N°20)
- ✓ 08 de febrero 2018 (ORD.ORC N°20)
- ✓ 16 de febrero 2018 (ORD.ORC N°7)
- ✓ 16 de febrero 2018 (ORD.ORC N°20)

### **Nuevos antecedentes**

- Informe de Medicion de ruido por parte de mutual de seguridad con fecha 31 de enero del
- -Se adjunta detalle costos de compra de paneles e instalacion.
- adjunta fotografias de trabajos en ejecucion y resultado final.
- Se informa que todos los trabajos se finalizaron.
- actualmente se mantiene horarios de ruido acordados con juzgado despues de las 14:00 y no existen trabajos nocturnos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

ITO-INVERSIONES CYF LTDA





La Serena, 18 de Enero 2018

Sr. Julio Nuñez Naranjo Jefe Oficina Regional de Coquimbo Superintendencia de Medio Ambiente Región de Coquimbo
PRESENTE

Ref.: ORD. ORC Nº 20

nistrador de Obra

### De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en respuesta a ORD. ORC Nº 20, entregado el día 11 de Enero de 2018 por notificación personal a Inversiones C y F Limitada, se informa y adjunta documentación que acredita la adopción de medidas asociadas al cumplimiento de la Norma de Emisión, D.S. Nº 38.

1.- Copia de Carta y Registro de firmas a la comunidad colindante, donde se informan los

horarios de trabajo.

2.- Copia de Informe PGP Plan Garantizado de Prevención de Riesgos, donde se señala en relación al ruido, como medida de control, no se consideran nuevas medidas a las ya ejecutadas, ya que son suficientes para la administración del riesgo.

3.- Copia de Certificado emitido por Mutual de Seguridad. Luego de fiscalización por parte de la Superintendencia por la denuncia emisión de ruidos molestos, se solicita Medición de Ruido Ambiental a Mutual de Seguridad.

4.- Copia carta de Empresa C y F limitada, la cual se compromete a realizar obras de mitigación al interior del tribunal, Muro divisor y aislación en cielo de techumbre.

5.- Se acuerda cambiar horario de trabajo con mayor generación de ruido posterior a las 14 hrs. Comenzando el día 9 de Enero 2018.

6.- Copia documento con características técnicas de panel de aislación.
7.- Copia Hoja de Visita Mutual de seguridad, verificando el cumplimiento de las mejoras.

8.- Imagen que representa la secuencia de eventos del proyecto, hasta la fecha.

Sin otro motivo, saluda atentamente a usted

Administradora de Proyecto Edificio San Lorenzo Constructora Rencoret Ltda.



La Serena, 18 de Enero 2018

Sr. Julio Nuñez Naranjo
Jefe Oficina Regional de Coquimbo
Superintendencia de Medio Ambiente
Región de Coquimbo
PRESENTE

Ref.: ORD. ORC Nº 20

### De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en respuesta a ORD. ORC Nº 20, entregado el día 11 de Enero de 2018 por notificación personal a Inversiones C y F Limitada, se informa y adjunta documentación que acredita la adopción de medidas asociadas al cumplimiento de la Norma de Emisión, D.S. Nº 38.

- 1.- Copia de Carta y Registro de firmas a la comunidad colindante, donde se informan los horarios de trabajo.
- 2.- Copia de Informe PGP Plan Garantizado de Prevención de Riesgos, donde se señala en relación al ruido, como medida de control, no se consideran nuevas medidas a las ya ejecutadas, ya que son suficientes para la administración del riesgo.
- 3.- Copia de Certificado emitido por Mutual de Seguridad. Luego de fiscalización por parte de la Superintendencia por la denuncia emisión de ruidos molestos, se solicita Medición de Ruido Ambiental a Mutual de Seguridad.
- 4.- Copia carta de Empresa C y F limitada, la cual se compromete a realizar obras de mitigación al interior del tribunal, Muro divisor y aislación en cielo de techumbre.
- 5.- Se acuerda cambiar horario de trabajo con mayor generación de ruído posterior a las 14 hrs. Comenzando el día 9 de Enero 2018.
- 6.- Copia documento con características técnicas de panel de aislación.
- 7 Copia Hoja de Visita Mutual de seguridad, verificando el eumplimiento de las mejoras.
- 8.- Imagen que representa la secuencia de eventos del proyecto, hasta la fecha.

Sin otro motivo, saluda atentamente a usted

Diego Abalos Romero RUT 9.161.723-4

Inversiones C y F

La Serena 06 de Febrero 2018

Sr. Julio Núñez Naranjo
Jefe de oficina regional de Coquimbo
Superintendencia de medio Ambiente
Región de Coquimbo
PRESENTE

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
IV COQUIMBO

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Ref.: ORD.ORC N°20

De nuestra consideración

Por medio de la presente, y en respuesta a ORD.ORC N°20, entregado el día 11 de Enero de 2018 por notificación personal a inversiones C y F Limitada, se informa y adjunta registro fotográfico que acredita la adopción de medidas de mitigación asociadas al cumplimiento de la Norma de Emisión D.S. N°38.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Jonathan Ulloa Godoy But 13.357.233-3 ITO INVERSIONES C Y F LTDA.

La Serena 12de Febrero 2018

Sr. Julio Núñez Naranjo
Jefe de oficina regional de Coquimbo
Superintendencia de medio Ambiente
Región de Coquimbo
PRESENTE

Ref.: ORD.ORC N°7

De nuestra consideración

Por medio de la presente, y en respuesta a ORD.ORC N°7 entregado el día 22 de Enero de 2018 por notificación personal a notificación personal a inversiones C y F Limitada, se informa y adjunta registro fotográfico que acredita la adopción de medidas de mitigación asociadas al cumplimiento de la Norma de Emisión D.S. N°38. Además se adjunta registro de informe de visita de parte de Mutual de Seguridad.

Sin otro motivo, saluda atentamente a usted.

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
IN COQUIMBO

16 FEB 2018

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Rut 13.357.233-3 ITO INVERSIONES CYF LTDA

La Serena 14 de Febrero 2018

Sr. Julio Núñez Naranjo
Jefe de oficina regional de Coquímbo
Superintendencia de medio Ambiente
Región de Coquímbo
PRESENTE

Ref.: ORD.ORC N°20

De nuestra consideración

Por medio de la presente, y en respuesta a ORD.ORC N°20 entregado el día 11 de Enero de 2018 por notificación personal a notificación personal a inversiones C y F Limitada, se informa y adjunta registro fotográfico que acredita la adopción de medidas de mítigación asociadas al cumplimiento de la Norma de Emisión D.S. N°38.

Sin otro motivo, saluda atentamente a usted.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE IV COQUIMBO

16 FEB 2018

OFICINA DE PARTES RECIBIDO

Jonathan Ulloa/Godoy

But 13.357.233-3


ITO INVERSIONES CYF LTDA

AND AND	INFORME DE VISITA
MUTU	AL
de seguridad CCI	
Cash.	uctoral Rencoret Lida. FECHA. 31/01
INPRESA:	uc lord then weret toda. FECHA: 31/01
ERSONA CONTACTAD	A lina cina e B
	RODUEO GONMONA
ichliandu pum	- 90/0160 CHSF19460/A
ÁREA MATEMÁTICA	ACTIVIDAD REALIZADA
Seguridad Ocupacional	Asesoría Empresa
Capacidad Ocupacional	Programas Empresa Certificada
Higiene Ocupacional	Reuniones
MDT	Evento y Talleres
Ergonomia	Investigación de Accidente
	Exigencias de Organismos Fiscalizadores
	Cursos
	Evaluación Cuantitativa
	Evaluación Cualitativa
	Evaluación Puesto de Trabajo
- Se realiza v m Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - Se realiza v en Balmaceda F	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - Se realiza v en Balmaceda F	Visita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubirada
l - ≤ realiza v en Balmaceda ≠	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - ≤ realiza v en Balmaceda ≠	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - ≤ realiza v en Balmaceda ≠	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v m Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - ≤ realiza v en Balmaceda ≠	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
- Se realiza v en Balmaceda *	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - ≤ realiza v en Balmaceda ≠	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
l - Se realiza v en Balmaceda F	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.
en Dalmaceda F	11 sita en terreno a la obra Edificio San Lorenzo, Ubicada + 360, La Serena.

FIRMA PERSONA CONTACTADA

FIRMA EXPERTO P.R.P. MUTUAL DE SEGURIDAD

### FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO



### LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum		WGS 84		Huso			19
	Fuentes			Receptores			
Símbolo	Nombre		Coordenadas	Símbolo	Nombre		Coordenadas
2	Fuentes (faena	N	6690040	57	Receptor 1	N	6690025
7	constructiva)	Ε	282847	<b>P</b>	(Ohiggins 341)	Ε	282897
		N				N	
		Е				Е	
		N				N	
		Е				Е	
		N				N	
		Е				Е	


### FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

	IDE	NTIFICACIÓN DI	L RECEPTOR				
Receptor N°			NI 4 / D	4)			
Calle			N° 1 (Patio				
Número			O'Higgins	5			
Comuna	341						
	La Serena						
Datum	WGS84 Huso 19						
Coordenada Norte	6	690025	Coordenada Este	282	2897		
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)			ZC-1 (a)				
N° de Certificado de Informaciones Previas*			NO CORRESPO	ONDE			
Zonificación DS N° 38/11 MMA	I	M II	ППП	III 🔲 IV 🔲 Ru			
*Adjuntar Certificado de Informaci	ones Previas (S	i corresponde, sead	n consideraciones	de Art. 8°, D.S. N° 38/	11 MMA)		
				201111111111111111111111111111111111111	11 minay		
	CO	NDICIONES DE I	MEDICIÓN				
		TOTOLOGICE DE I	VIEDICION				
Fecha medición			31-ene-18	3			
Hora inicio medición			1:57				
Hora término medición			2:55		***************************************		
Periodo de medición	□ 7:	00 a 21:00 h	T	✓ 21:00 a 7:00 h			
Lugar de medición		edición Interna		✓ Medición Externa			
Descripción del lugar de medición			tio 1 exterior				
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)	□ Ve	entana Abierta	_				
dentificación ruido de fondo		Ru	ido nocturno r	normal	7.		
「emperatura [°C]	16°	Humedad [%]	82,4	Velocidad de viento [m/s]	Sin viento		
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)	Rodrigo Carmona Varela				16		
nstitución, Empresa o Entidad Técnica de Eiscalización Ambiental ETFA)	Mutual de Seguridad CCHC						

### Nota:

- Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado.
  Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición.
  Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.


### FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA Identificación Receptor N° N°1 (Patio 1) Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)



### **REGISTRO DE RUIDO DE FONDO** Ruido de fondo afecta ✓ Si ☐ No la medición Fecha: 31-01-2018 1:57 Hora: 10' 15' 20' 25' 30' NPSeq 38 38

Observaciones:	

### FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO



(\*) Aproximar a números enteros

### FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

	IDE	ENTIFICACIÓN DE	EL RECEPTOR				
Receptor N°			N° 1 (Patio	21			
Calle			O'Higgins				
Número			341				
Comuna	La Serena						
Datum	WCCO 4						
Coordenada Norte	6690025 Coordenada 282897						
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)			ZC-1 (a)				
N° de Certificado de Informaciones Previas*			NO CORRESPO	NDE			
Zonificación DS N° 38/11 MMA	I	₩ II	п п п п				
* Adjuntar Certificado de Informac	ciones Previas	(Si corresponde, seg	ún consideracione	s de Art. 8°, D.S. N° 38	/11 MMA)		
	C	ONDICIONES DE I	MEDICIÓN				
Fecha medición			31-ene-18				
Hora inicio medición			1:57				
Hora término medición			2:55				
Periodo de medición	7:	00 a 21:00 h		✓ 21:00 a 7:00 h			
Lugar de medición	☐ M	edición Interna		✓ Medición Externa			
Descripción del lugar de medición		Patio 2 exte	rior norte habi	tación principal			
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)	□ Ve	entana Abierta		☐ Ventana Cerrada			
Identificación ruido de fondo		Rui	do nocturno n	ormal			
Temperatura [°C]	16°	Humedad [%]	82,4	Velocidad de viento [m/s]	Sin viento		
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)	Ro	drigo Carmona V	′arela		· ·		
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA)	Mutual de Seguridad CCHC						

- Nota:


   Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado.

   Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición.
- Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.

### FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

### REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificación Receptor N°	N° 1 (Patio 2)
Medición Interna (tres puntos)	✓ Medición externa (un punto)




### **REGISTRO DE RUIDO DE FONDO**

Ruido de fondo afecta la medición	<b>✓</b> Si		□ No	
Fecha:	31-01-2018	Hora:	2:20	

	5'	10'	15'	201	25'	30'
NPSeq	37	38				

	Observaciones:	

### FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO



(\*) Aproximar a números enteros


### FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

	IDE	ENTIFICACIÓN DI	EL RECEPTOR		
Receptor N°			Nº 1 (Datia	2)	
Calle			N° 1 (Patio		
Número			O'Higgins		
Comuna			341		
Datum		WGS84	La Serena	RIMIN .	
Datam	11350				
Coordenada Norte	6	690025	Coordenada Este	282	2897
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)			ZC-1 (a)		
N° de Certificado de Informaciones Previas*			NO CORRESPO	NDE	
Zonificación DS N° 38/11 MMA	I	✓ II	ПШ	□ IV	Rural
	C	ONDICIONES DE I	MEDICIÓN		
Fecha medición		<del></del>	31-ene-18		
Hora inicio medición			1:57		
Hora término medición			2:55		
Periodo de medición	□ 7:	00 a 21:00 h		☑ 21:00 a 7:00 h	
Lugar de medición	Пме	edición Interna	1	✓ Medición Externa	
Descripción del lugar de medición			erior sur habita	ación principal	
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)	□ Ve	entana Abierta		☐ Ventana Cerrada	
Identificación ruido de fondo		Rui	do nocturno n	ormal	
Temperatura [°C]	16°	Humedad [%]	82,4	Velocidad de viento [m/s]	Sin viento
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)	Rodrigo Carmona Varela				
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA)	Mutual de Seguridad CCHC				

### Nota:

- Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado.
- Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición.
- Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.


## FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA Identificación Receptor N° N° 1(Patio 3) Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)



### **REGISTRO DE RUIDO DE FONDO** Ruido de fondo afecta ✓ Si ☐ No la medición Fecha: 31-01-2018 Hora: 2:40 5' 10' 15' 20' 25' 30' NPSeq 37 37

Observaciones:	

### FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO



(\*) Aproximar a números enteros

### FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

### TABLA DE EVALUACIÓN

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo [dBA]	Zona DS N°38	Periodo (Diurno/Noctur no)	Límite [dBA]	Estado (Supera/No Supera)
1 (Patio1)	45	38	11	Nocturno	45	No Supera
1 (Patio2)	45	38	11	Nocturno	45	No Supera
1 (Patio3)	45	37	11	Nocturno	45	No Supera
			Seleccione	Seleccione	-	-
			Seleccione	Seleccione	-	su <sub>k</sub> .
			Seleccione	Seleccione	-	-
			Seleccione	Seleccione	-	-
			Seleccione	Seleccione	-	-
			Seleccione	Seleccione	-	-
			Seleccione	Seleccione	-	-

### **OBSERVACIONES**

Las fuentes de ruido y actividades que intervienen en la medición son: generador eléctrico, extracción de tierra por retroexcavadora, tránsito de camión tolva, carga de camión tolva. Los niveles máximos de ruido, se generan al retirarse los camiones del recinto, al momento de avanzar con cambios de marchas lentas, esto no dura más de 30 segundos cada 15 minutos aproximadamente.

### ANEXOS

N°	Descripción
1	Certificado de calibración Sonometro
2	Certificado de calibración calibrador acústico

### RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)

Fecha del reporte	31-01-2018	
Nombre Representante Legal		
Firma Representante Legal		



### CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.

PRESUPUESTO OBRA EXTRAORDINARIA №

17-02-2018

DESIGNACION

SOLICITADO POR PROYECTADO POR FECHA REFERENCIA

TABIQUE JUZGADO

MARCELA-VIDELA-OVALLE RUMO COINSER LIMITADA 17-02-2018

### 1.- MEMORIA EXPLICATIVA

A petición de mandante se realizar tabique divisorio el juzgado de familia para mitigar ruidos provocados por la obra en ejecución.

### AUMENTO DE PLAZO PRESUPUESTO

P. TOTAL (\$)	P.U. (\$)	Cant	Un	DESCRIPCION	TEM
				UMENTOS	AU
				ateriales	1 Ma
500	43,500	35,00	M2	Tabique Panel CIP 122mm	1.1
	2.513	45,00	UN	Listón de Pino	1.2
		204,00	UN	Poliestireno Expandido para Aislación Cielo	1.3
	150.000	1,00	GL	Fijaciones y otros	1.4
	1.050.000	1,00	GL	O instalación tabique	
	569.250	1,00	GL	pra vendida Pintura	3 Ob
.250 569.:	303.230	2,00			
				BTOTAL	SUI

DISMINUCION			
		 	-
SUBTOTAL			

TOTAL CO	OSTO DIRECTO			MONTO EN U.F.
			\$	3.553.737
%	GASTOS GENERALES	0,0%	\$	0
%	UTILIDADES	0%	\$	0
TOTAL NE	ETO .		S	3.553.737
%	I.V.A.	19,00	\$	675.210
UIALEX	TRAORDINARIO		\$	4 229 947

FECHA 17-02-2018	Preparado por: Marcela Videla O.	N585
FECHA 17-02-2018		
	FECHA 17-02-2018	

Notas:

Marcela Videla Ovalle Administrador de Obra Constructora Rencoret Ltda

Diego Avalos Representante Legal Constructora Rumo Ltda.



### CONSTRUCTORA RENCORET LIMITADA

Oficio N°: 04/EDIFICIO SAN LORENZO La Serena, 17 de Enero 2018

Ref.: Informe medidas de mitigación.

Sra. Vanessa Vaccaro Crespo
Jueza Presidente comité de Jueces.
Sra. Carol Campos Salas
Administradora Subrogante.
Juzgado de familia de La Serena.
Presente.-

De nuestra consideración:

Junto con saludar y en relación al oficio enviado el día 09 de Enero de 2018 , respecto mitagacion de ruidos ocasionados por la construcción de "Edificio San Lorenzo" ubicado en calle Balmaceda N°360, donde se propone la realización de un tabique medianero con el fin de reducir el nivel de ruido dentro de los parámetros legales.

Se propone utilizar planchas de Panel Sip con espesor de 114 mm, esta placa se constituye por 2 planchas de OSB de espesor 11 mm más una aislación de poliestireno de 92mm con terminación de Pintura, la instalación del tabique se realizará según plano adjunto (área achurada), en cuanto al cielo de considerará aislapol de 50 mm de espesor sobre cielo americano existente.

La fecha estimada de ingreso será el 30 de Enero, sujeto a llegada del Panel Sip.

Desde ya se agradece su comprensión.

MARCELA VIDELA OVALLE. ADMINISTRADOR DE OBRA. CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.

MARIA SOLEDAD SUAREZ ARQUITECTO PROYECTO

CLAUDIO BALDESSARI OLIVIER. REPRESENTANTE LEGAL. RUMO COINSER LIMITADA.

### CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.

LOS CARPINTEROS 1260 , COQUIMBO R.U.T. 79.588.560-9 FONO 2429800 FAX 2429811



ORDEN DE COMPRA

ESL-143

EDIFICIO SAN LORENZO

Fecha	17-01-2018 17:52:41		
Razon Social		Obra:	EDIFICIO SAN LORENZO
		27505-0 Fono:	964263590
Direccion	PARCELA 27 RUTA 41 KM 8.5 LOTEO CAMINO D	EL Atencion:	RUBEN GUAJARDO

D 1						
Producto	Descripcion	Nº PM	Unidad	Cantidad	Precio	617
	Panel Estructural de Placa OSB con Núcleo de Poliestireno PANEL SIP 122 mm (plancha de 1,22 x 2,44 mts )	ESL-98 / 1	UN	35,00	43.500,00	Sub Total 1.522.500,00
TIMINEDIATA EN O	SAN LORENZO -SEGÚN COTIZACION Nº 1-17 BRA UBICADA EN BALMACEDA Nº 360 LA S JEL CASTILLO FONO 940666120	117 ENTRE ERENA	GA		Neto \$ Dscto. \$ Iva \$ Total \$	1.522.500,00 0,00 289.275,00 1.811.775,00
Un Millon Ochocie	ntos Once Mil Setecientos Setenta Y Cinco					

### Notas:

- 1. La factura deberá indicar en sus observaciones o referencias, la Orden de Compra con todos sus caracteres y reclamara por contenido del documento.
- La casilla electronica oficial de Constructora Rencoret Limitada es la siguiente: terceros-79588560@dte.iconstruye.com
- 2. "Todas nuestras OC son Emitidas a través de Iconstruye y cuentan con una código de seguridad, para su validación y por tanto es responsabilidad del Proveedor , ante cualquier, duda consultar la validez de una OC en e Servicio OC SEGURA de iConstruye.com"
- 3. Cuando se realice la entrega y esta se encuentre con alguna observación, se debe emitir la Nota de crédito correspondiente dentro de un plazo máximo de 5 días corridos. Caso contrario se procederá a rechazar y reclamar la factura por la causal que corresponda.
- 4. Constructora Rencoret Ltda. realiza sus pagos por transferencia electronica, por lo tanto se solicita que en la recepción de su primera orden de compra nos hagan llegar sus datos bancarios al correc contabilidad@constructorarencoret.cl.
- 5. Forma de Pago: Pago 50% al día y 50% contra entrega



### Cotización Paneles Sip

2 mensajes

Oficina Tecnica Edificio San Lorenzo <otesl@crencoret.cl>

17 de enero de 2018, 10:08

Para: casasiplaserena@gmail.com

Cc: Maria Jose Alegre <malegre@crencoret.cl>, Claudio Videla <cvidela@crencoret.cl>, Marcela Videla

<mvidela@crencoret.cl>

Estimado Ruben:

Junto con saludar solicito la cotización de 35 unidades de panel SIP OSB 122mm.

Espero su pronta respuesta.

Atentamente

Steven Beecher Oficina Técnica San Lorenzo Constructora Rencoret 56 9 7968 4823

Oficina Tecnica Edificio San Lorenzo <otesl@crencoret.cl>

17 de enero de 2018, 10:51

Para: Marcela Videla <mvidela@crencoret.cl>, Claudio Videla <cvidela@crencoret.cl>, Maria Jose Alegre

<malegre@crencoret.cl>

FYI

-- Mensaje reenviado --

De: ruben guajardo <casasiplaserena@gmail.com>

Fecha: 17 de enero de 2018, 10:25 Asunto: Re: Cotización Paneles Sip

Para: Oficina Tecnica Edificio San Lorenzo <otesl@crencoret.cl>

BUenos dias

El Valor es 43500 mas iva \$ 1811775 iva incluido

si necesita una cotizacion formal se la puedo enviar mas tarde por que estoy con problemas del computador

Ruben Guajardo 964263590

casasiplaserena

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

### CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.

LOS CARPINTEROS 1260, COQUIMBO R.U.T. 79.588.560-9 FONO 2429800 FAX 2429811



ORDEN DE COMPRA ESL-146 EDIFICIO SAN LORENZO

Fecha	19-01-2018 15:46:19		Obra:	EDIFICIO SAN LORENZO
Razon Social	SODIMAC S.A.	96792430-K	_	51-204600
Direccion	Avda. Francisco de Aguirre 02			Marcelo Acuña

Producto	Descripcion	N° PM	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
C.03.01.08.003	Engrapadora SKU:208812-6	ESL-97 /	UN	1,00	28.563,02	28.563,02
C.10.01.01.012	Listón de Pino en Bruto 2x4"	ESL-98 / 2	UN	45,00	2.512,60	113.067,00
Notas: OBRA E. RETIRA SR. RICA	SAN LORENZO - SEGÚN COTIZACION N RDO ARENAS al de su Bodega	° 1-CHIY1FR-1 -			Neto \$	141.630,02 0,00

### Notas:

- 1. La factura deberá indicar en sus observaciones o referencias, la Orden de Compra con todos sus caracteres Ejemplo, para esta OC, la referencia correcta es (ESL-146). De no cumplir con esta indicacion la factura se rechazará y reclamara por contenido del documento.
- La casilla electronica oficial de Constructora Rencoret Limitada es la siguiente: terceros-79588560@dte.iconstruye.com
- 2. "Todas nuestras OC son Emitidas a través de Iconstruye y cuentan con una código de seguridad, para su validación y por tanto es responsabilidad del Proveedor , ante cualquier, duda consultar la validez de una OC en e Servicio OC SEGURA de iConstruye.com"
- 3. Cuando se realice la entrega y esta se encuentre con alguna observación, se debe emitir la Nota de crédito correspondiente dentro de un plazo máximo de 5 días corridos. Caso contrario se procederá a rechazar y reclamar la factura por la causal que corresponda.
- 4. Constructora Rencoret Ltda. realiza sus pagos por transferencia electronica, por lo tanto se solicita que en la recepción de su primera orden de compra nos hagan llegar sus datos bancarios al correc contabilidad@constructorarencoret.cl.
- 5. Forma de Pago: Contra Recepción de Factura, a 60 Días

### CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.

LOS CARPINTEROS 1260 , COQUIMBO R.U.T. 79.588.560-9 FONO 2429800 FAX 2429811



ORDEN DE COMPRA

ESL-152

EDIFICIO SAN LORENZO

Fecha	23-01-2018 18:10:03		1	T
_			Obra:	EDIFICIO SAN LORENZO
Razon Social	IMPERIAL S.A.	76821330-5	Fono:	+ F6 0 0F3241200
Direccion	Balmaceda 2500			+56-9-953341309
			Atencion:	Franco Cortes

Producto	Descripcion	N° PM	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
C.01.03.02.010	Poliestireno Expandido 50mm 17 paquetes de 12 unidades c/u sku:326932-9	ESL-101 / 3	UN	204,00	730,00	
C.06.02.05.033	Rodillo Chiporro de 18 cm	ESL-101 / 4	UN	200,00	2.420,00	484.000,00
C.13.05.03.017	Plancha de terciado estructural pino 18 mm	ESL-101 / 5	Plancha 1,22 X	230,00	12.500,00	2.875.000,00
C.13.05.03.018	Plancha de terciado moldaje Film cafe 18 mm	ESL-101 / 7	2,44 Plancha 1,22 X 2,44	790,00	13.100,00	10.349.000,00
C.16.07.04.005	Membrana de curado sika antisol	ESL-101 / 8	Tambor	2,00	170.790,00	341.580,00
C.11.01.04.009	Malla Estructural Cuadrada C-188 de 5x2,6 metros	ESL-101 / 9	Rollo	238,00	20.380,00	4.850.440,00
BRA UBICADA E ASTILLO FONO !	res Netos , MAterial Puesto en Obra	- ENTREGA CTO MANUEL	EN -		Neto \$ Dscto. \$ Iva \$ Total \$	19.048.940,00 0,00 3.619.298,60 22.668.238,60

### Notas

- 1. La factura deberá indicar en sus observaciones o referencias, la Orden de Compra con todos sus caracteres Ejemplo, para esta OC, la referencia correcta es (ESL-152). De no cumplir con esta indicacion la factura se rechazará y reclamara por contenido del documento.
- La casilla electronica oficial de Constructora Rencoret Limitada es la siguiente: terceros-79588560@dte.iconstruye.com
- 2. "Todas nuestras OC son Emitidas a través de Iconstruye y cuentan con una código de seguridad, para su validación y por tanto es responsabilidad del Proveedor , ante cualquier, duda consultar la validez de una OC en e Servicio OC SEGURA de iConstruye.com"
- 3. Cuando se realice la entrega y esta se encuentre con alguna observación, se debe emitir la Nota de crédito correspondiente dentro de un plazo máximo de 5 días corridos. Caso contrario se procederá a rechazar y reclamar la factura por la causal que corresponda.
- 4. Constructora Rencoret Ltda. realiza sus pagos por transferencia electronica, por lo tanto se solicita que en la recepción de su primera orden de compra nos hagan llegar sus datos bancarios al correc contabilidad@constructorarencoret.ci.
- 5. Forma de Pago: Contra Recepción de Factura, a 30 Días

Documento generado a través de 3iConstruye.com

### ADDENDUM # 1 CONTRATO DE ESPECIALIDAD Nº 3 - 10/2018 Proyecto: EDIFICIO SAN LORENZO Subcontrato de "MO INSTALACIÓN' DE FAENAS Y CIERRE PERIMETRAL"

En COQUIMBO de Chile, a 26 de Enero de 2018 entre CONSTRUCTORA RENCORET LTDA, rol único tributario nº 79.588.560-9, representada por don Raimundo Rencoret Ríos, cédula de identidad nº 7.017.619-K, domiciliado en calle Los Carpinteros 1260, comuna de Coquimbo, ciudad de COQUIMBO, en adelante denominado como "LA EMPRESA" por una parte; y, por la otra, CONSTRUCCIONES PROACTIVE LIMITADA, Rol Unico Tributario número 76.606.097-8, representada por Don Ronald Castro, cédula nacional de identidad número 10.917.998-1, ambos con domicilio en calle Psje Diego Portales Nº7, comuna de Coquimbo, en adelante el "Subcontratista", se ha convenido en agregar las siguientes modificaciones al Contrato nº 3 - 10/2018, según se expresa más adelante:

### Claúsula Primera: Modificaciones de obra

Se incorporan al contrato base, ya individualizado, las siguientes modificaciones respecto a los servicios contratados:

### Aumento de Obra.

item	Especificación	Un.	Cant.	COSTOS	
1	Instalación de paneles sip 21,23 mt lineales, Recubrimiento de		Ourit.	P. Unit.	Total
	paneles sip con vulcanita de 10mm 90,94 mt2, Corte y reinstalacion de cielo americano mt 127,86 mt2	Global	1,00	1.050.000	1.050.00
		NETO 19 % IVA			1.050.00
				199.5	
	IVA retenido		nido		
		TOTALS		1.249.50	

Cláusula Segunda: Modificación del valor total del contrato

El valor neto total del contrato se modifica según el siguiente detalle:

Monto total neto contrato matriz
 Monto total neto aumentos de obra 1

\$ 5.680.000,00 \$ 1.050.000,00

Monto total neto final de contrato:

\$ 6.730.000,00

CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. Los Carpinteros 1260, Coquimbo

### Cláusula Tercera:

Modificación del plazo del contrato

DESCRIPCION	DURACION	FECHA	FECHA
	(DÍAS)	INICIO	TERMINO
MO INSTALACIÓN DE FAENAS Y CIERRE PERIMETRAL	32	17-10-2017	17-11-2017
abique Acústico Juzgado de Familia-Anexo	10	31-01-2018	
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	116	17-10-2017	09-02-2018

### Cláusula Cuarta:

El subcontratista, declara que el valor y/o el monto asignado en este anexo de contrato como tambén el plazo de ejecución, ha sido determinado en base a los estudios realizados previamente por él, de modo tal que La empresa, sólo estará obligada al pago de la suma indicada en este anexo, sin que sea de su cargo ninguna suma que exceda dicho monto, cualquiera sea el origen, ni apun alegándose por el subcontratista imprevisión, olvido, error o descononocimiento de cualquiera circunstancia.

### Claúsula Quinta:

Las partes declaran que en todo lo que no ha sido modificado en este anexo, rige de manera integra el contrato individualizado en la comparencia.

MANUEL JOSE RENCORET GARAY CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. 79.588.560-9

Ronald Castro
CONSTRUCCIONES PROACTIVE
LIMITADA

76.606.097-8

CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.
Los Carpinteros 1260. Coquimbo

Pág. 2 de 2

### ADDENDUM # 1 CONTRATO DE ESPECIALIDAD Nº 4 - 10/2018 Proyecto: EDIFICIO SAN LORENZO Subcontrato de "PINTURA INSTALACIÓN DE FAENAS"

En COQUIMBO de Chile, a 5 de Febrero de 2018 entre CONSTRUCTORA RENCORET LTDA, rol único tributario nº 79.588.560-9, representada por don Raimundo Rencoret Ríos, cédula de identidad nº 7.017.619-K, domiciliado en calle Los Carpinteros 1260, comuna de Coquimbo, ciudad de COQUIMBO, en adelante denominado como "LA EMPRESA" por una parte; y, por la otra, JEREMIAS ENRIQUE AEDO LAGOS, Roi Unico Tributario número 10.821.142-3, representada por Don Jeremias Enrique Aedo Lagos, cédula nacional de identidad número 10.821.142-3, ambos con domicilio en calle psi sagitario 470 dpto cooperativa sa bdo., comuna de San Bernardo, en adelante el "Subcontratista", se ha convenido en agregar las siguientes modificaciones al Contrato nº 4 - 10/2018, según se

### Claúsula Primera: Modificaciones de obra

Se incorporan al contrato base, ya individualizado, las siguientes modificaciones respecto a los servicios contratados:

Aumento de Obra.

Item	Especificación	Un.	Cant.	COSTOS	
		011.	Caric	P. Unit.	Total
7	Huincha	ml	108,00	1,150	124.200
2	Pasta Muro	M2	69,00	1.150	79.350
3	Latex Aparejo	M2	69,00	2.000	138.000
4	Pintura terminación	M2	69,00	3,300	227.700
		NETO		Λ	569.250
		19 % [V.	A	()	108.158
		IVA rete	nido		0
		TOTAL	5		677 408

Cláusula Segunda: Modificación del valor total del contrato

El valor neto total del contrato se modifica según el siguiente detalle:

1.- Monto total neto contrato matriz

\$ 657.000,00

2.- Monto total neto aumentos de obra 1

\$ 569.250,00

Monto total neto final de contrato:

\$ 1,226,250,00

CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. Los Carpinteros 1260, Coquimbo

Cláusula Tercera:

Modificación del plazo del contrato

DESCRIPCION PINTI IPA NICTALADIÓ	DURACION (DÍAS)	FECHA	FECHA
PINTURA INSTALACIÓN DE FAENAS PINTURA INSTALACIÓN DE FAENAS-Anexo	15	17-10-2017	31-10-2017
PLAZO FINAL DEL CONTRATO		06-02-2018	16-02-2018
	123	17-10-2017	16-02-2018

### Clausula Cuarta:

El subcontratista, declara que el valor y/o el monto asignado en este anexo de contrato como también el plazo de ejecución, ha sido determinado en base a los estudios realizados previamente por él, de modo tal que La empresa, sólo monto, cualquiera sea el origen, ni apun alegándose por el subcontratista imprevisión, olvido, error o descononocimiento de cualquiera circunstancia.

### Claúsula Quinta:

Las partes declaran que en todo lo que no ha sido modificado en este anexo, rige de manera integra el contrato individualizado en la comparencia.

MANUEL JOSE RENCORÈT GARAY CONSTRUCTORA RENCORET LTDA. 79.588.560-9

Jeremias Enrique Aedo Lagos JEREMIAS ENRIQUE AEDO LAGOS 10.821.142-3


CONSTRUCTORA RENCORET LTDA.
Los Carpinteros 1260, Coquimbo





Capacidad Estructural\*

	Muro	Muro	Muro	Muro	Losa	Losa
Espesor Panel Terminado	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm	160 mm	210 mm
Plancha (ambos tados)	OSB 11.1	Fibrocomento S mm	OSB 11.1	Tarcado 12 mm	058 11.1	
Dimen, panel ensayado	122 x 244	120 x 240	122 x 244	122×244	122 x 244	0SB 11.1
Paso total panel	50 Kg	55 Kg	56 Ka	44 Kg	63 Kg	
Ensayo impacto	Si	Si	Si	Si	OG Kg	72 Kg
Carga vertical máxima	4700 Kg/m	2241 Kg/m	12600 Kg/m	14500 Kg/m	470504	-
Carga horizontal máxima	1800 Kg/m	1136 Kg/m	1900 Kg/m	3700 Kg/m	17859 Kg/m	
Carga transversal (Mmáx)	190 Kg/m	94 Kg/m	340 Kg/m	550 Kg/m	DEFEN	
Resitencia al Fuego			040140	JOSE NO. TH	2359 Kg/m	2165 Kg/'n
Panel sin revestimiento	F 15	F 15		F 15		
Panel + YC 10mm	FSD			F 15		
Solución cortafuego (*)	F 60					
* 20 mm YC + Panel + 20mm YC	THE COURSE WAS ASSESSED.					
Reducción Acústica		1				
Panel sin revestimiento	37 dba		38 dba			
Solución ecústico (**)	46 dba		47 dbs			







ria Geosal, Jardines de Curauma 2007 - 2008 (206 Viviendas)




Castro y Tagle, Las Bandurrias de Pehaflor Peñaflor, 2006 (386 Viviendas)











# FOTOGRAFICO

TRABAJOS EN JUZGADO

# Descripción de los trabajos realizados

# Primera Etapa (Evaluación):

- Evaluación visual de los alcances de los trabajos: se realizó visita a terreno el día 30-01-2018

# Segunda Etapa (Construcción del tabique):

- 30-01-2018. Los equipos se vuelven a instalar el día viernes 09-02-2018. - Retiro de los equipos de aire acondicionado en el muro existente en sector salón grande y sala de audiencia Nº4 el día
- con la sala de audiencia y el sector pasillo terminando los trabajos el día 02-02.2018. - Comienzo con los trabajos de instalación de los paneles SIP en sector salón grande el día 30-01-2018, luego se continuo
- La instalación de planchas de vulcanita de 10 mm, se termino el día 02-02-2018
- y sector pasillo, terminando los trabajos el día 05-02-2018 - El día 01-02-2018 se comienza con la instalación del aislapol en sector del cielo del salón grande, sala de audiencia N°4
- Los trabajos de pintura se comenzaron el día 07-02-2018 y se terminan el día 10-02-2018.



Material para construcción del tabique (Paneles SIP).





Construcción tabique con aislante acústico en sector del Juzgado







Colocación de aislapol en cielos sector del Juzgado


Colocación de planchas de Vulcanita de 10 mm sector sala de audiencia N°4 y pasillo







Instalación de equipos de aire acondicionado y trabajos de pintura





Instalación de equipos de aire acondicionado y trabajos de pintura



Colocación de planchas de Vulcanita de 10 mm sector salón grande



Construcción tabique con aislante acústico en sector del Juzgado





