

**CARTA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**


Santiago, 01 de Diciembre 2023

Estimados,

Junto con saludar, emitimos este documento el cuál corresponde a certificado de cumplimiento por los trabajos de construcción muro ubicado en la vereda de Calle San Nicolas intersección con calle Chiloé comuna de San Miguel, considerando un tramo de 30 metros lineales por calle San Nicolas, el ochavo de 4,22 metros lineales y 31,66 metros por calle Chiloé a una altura de construcción de 1,5 m hacia arriba de muro existente.

De lo anterior se deja constancia que la densidad del muro construido en relación distancia/peso responde a 50 kg/ M2, considerando para el área intervenida de 100 m2 un peso de 4971 kg, lo que correspondería a 7143 unidades de ladrillo.

Se despide cordialmente,



Lepe Arquitectura SpA  
76.411.029-3



Marco Antonio Lepe Muñoz

Arquitecto | Gerente General

Fono: +569 82419091 | Email: [marco@lepearquitectura.cl](mailto:marco@lepearquitectura.cl)

[www.lepearquitectura.cl](http://www.lepearquitectura.cl)